


الدليل التعليمي لبرنامج

SAFE



المهندس عماد درويش
المهندس تليان الحسام
المهندس باسم بردان

المورد للكمبيوتر

دمشق - 2239482 - 44679441 - 44679440

الدليل التعليمي لبرنامج

SAFE

المهندس عبد الوهاب

المهندسة ليلى

المهندس باسم

الدليل التعليمي لبرنامج

SAFE

الدليل التعليمي لبرنامج

SAFE

المهندس عماد درويش
المهندسة ليلى اللحام
المهندس باسم بردان

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

كافة حقوق الطبعة الأولى لمكتبة المورد للكمبيوتر

الحلبوني - دمشق - سورية - شارع مسلم البارودي

بناء طلس ودياب (امتحانات ريف دمشق سابقا) - الطابق الأول

Tel.: 00963 11 44679441 - 00963 11 44679440 - 00963 11 2239482

Mobile: 00963 933 441889

website: www.almawred-it.com

E-mail: info@almawred-it.com

يحظر تصوير أو نسخ أو طباعة هذا الكتاب جزئياً أو كلياً، ورقياً أو إلكترونياً
وتحت طائلة المساءلة القانونية.

الكتاب: الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

المؤلفون: المهندس عماد درويش والمهندسة ليلى اللحام والمهندس باسم بردان.

التنضيد: مركز الفوال للتحضير الطباعي.

المطبعة: جوهر الشام.

الطبعة الأولى / كانون الثاني 2009

مقدمه حول برنامج

SAFE

صمم برنامج (SAFE) لتحليل وتصميم الجمل الإنشائية للبلاطات المستوية والأساسات ذات الأشكال المختلفة والسماكات المتعددة، بالاعتماد على نموذج محدد من قبل المستثمر.

تم إنتاج البرنامج من قبل معهد مواصفات الإنشاءات الأمريكي والذي يرمز له بالاختصار (CSI)، (Construction Specification Institute)، بعد أن تم تصميمه في جامعة بيركلي في (Berkeley) في ولاية كاليفورنيا (California)، ويعبر اسم البرنامج عن اختصار لعبارة (Slab Analysis by the Finite Element Method).

يمكن أن تكون الأساسات المدروسة باستخدام البرنامج مؤلفة من قواعد منفردة أو أساسات شريطية أو حصائر، كما يمكن أن تكون البلاطات عادية وذات كميرات طرفية تحوي انقطاعات، أو فطرية (مسطحة) مع أو بدون فتحات. عندما يعتبر المصمم أن ضغط التربة على الأساسات هو كردود أفعال نابضية (أي أن الأساسات مرنة)، يمكن عندها نمذجة هذه الأساسات كبلاطات سميكة تعتمد على معاملات رد فعل التربة المحددة لكل عنصر من عناصر هذه الأساسات. يقوم البرنامج بتحليل العناصر المذكورة على إجهادات الثقب الناجم عن القص حيث يعطي تأثيرات الثقب حول مناطق استناد الأعمدة بالإضافة إلى ترتيبات التسليح.

يتضمن البرنامج أيضاً خيارات لأخذ حالة التشقق في النموذج المعتمد على العناصر المحددة بعين الاعتبار، وذلك حسب تسليح البلاطة المعطى. كما يحتوي على خيار خاص للاستيراد من برنامج (ETABS).

يمكن شرح اختصار إمكانات البرنامج بما يلي:

أولاً — إمكانات النمذجة:

تتضمن عمليات النمذجة في البرنامج ما يلي:

- توليد نموذج بشكل طباعي (رسمي).
- إعطاء نماذج جاهزة للبلاطات والأساسات النموذجية بسماكات مختلفة.
- توليد حمولات بحسب متطلبات المستثمر.
- التقسيم التلقائي للعناصر (Mesh).
- نمذجة عناصر خطية كالكمرات والجدران.
- نمذجة عناصر مساحية كالبلانات والأساسات، مع خيار البلانات السمكية أو النحيفة.
- توليد استنادات تلقائية للتربة كنوابض.
- تحرير باستخدام التحريك بالإضافة إلى خاصتي التناظر والتكرار.
- القياس الدقيق باستخدام خطوط مساعدة وخاصة القفز (Snap).
- خيارات الرسم السريع لنمذجة العناصر.
- إمكانية إدخال المعطيات بالنقر بالزر اليمين على عنصر ما على الشاشة.
- تطبيق حمولات على العناصر المساحية والخطية والنقطية.

- رسم الفتحات بسهولة في البلاطات.
- خاصة تجميع العناصر ضمن مجموعات.
- التحكم بشرائح التصميم من قبل المستخدم.
- توليد متناسق لنموذج يحوي تفاصيل (يتطلب استخدام برنامج رسم التفاصيل CSI DETAILER) موضوع الفصل السادس.

ثانيا - إمكانيات التحليل:

- تحليل البلاطات والأساسات النمذجة كعناصر مساحية.
- تحليل الكمرات المرسومة كعناصر (أو التي تقسم تلقائياً إلى عناصر) .
- حساب الانعطاف المتعامد مع البلاطات التي تعامل كبلاطات سميكة أو نحيفة.
- تحليل الجوائز المعرضة لتشوهات الانعطاف والقص والقتل.
- تحليل الأعمدة والجدران واستناد العناصر على التربة.
- التحليل مع أخذ السماكات المختلفة والمتعددة والعناصر القطرية والفتحات بالاعتبار.
- حساب تأثيرات صلابة الجدران.
- تحليل المسائل التي تأخذ بعين الاعتبار المقطع المشقوق.
- النمذجة اللاخطية بدون وجود إجهادات شد في التربة.
- تحليل البلاطات ذات الانقطاعات بسبب العقد الإنشائية أو تغير المناسيب.
- التقسيم التلقائي للعناصر (يسرع حل المعادلات)
- الأخذ بالاعتبار تنوع معاملات التربة ومعاملات رد فعل التربة.

- التحليل بتأثير حالات تحميل متنوعة.

ثالثاً - إمكانيات الإخراجات:

- إظهار الرسومات ثلاثية الأبعاد.

- إظهار الأشكال المشوهة والتحريك لتوضيح شكل التشوهات.

- إظهار مخططات التحميل.

- بيان انتقال البلاطة والعزوم والقص وخطوط تحمل الضغط.

- إمكانية تحكم المستخدم بمجال خطوط الإجهادات.

- مخططات العزوم والقص للكمرات.

- إظهار مجداول لإدخالات وإخراجات بيانات النموذج.

- فتح مستعرض (GL).

- إظهار مخططات لردود الأفعال.

- إظهار مخططات لشرائح مدمجة من أجل العزم والقص.

- إظهار رسومات للتسليح المطلوب للبلاطات الكمرات.

- تجهيز مساقط لتفاصيل التسليح (يتطلب استخدام برنامج رسم التفاصيل

CSI DETAILER) موضوع الفصل السادس.

رابعاً - إمكانيات التصميم:

- تصميم البلاطات و الجوائز الخرسانية حسب الكودات (الأمريكي، البريطاني،

الكندي، الهندي، النيوزيلاندي، الأوروبي).

- حساب وتقييم ثقب القص.

- إعادة التحليل التلقائي من أجل حالة التشقق.

- الأخذ بالاعتبار عزوم القتل.

- تأثير الكمرات ذوات المقطع (T).

- تصميم الشرائح المحددة من قبل المستخدم.

بغية التعامل السليم مع برنامج (SAFE) من حيث نمذجة المنشآت وقراءة النتائج وغيرها، نشير إلى ضرورة أن يتابع الزميل القارئ تسلسل المعلومات الواردة في فصول هذا الكتاب عبر أجزائه المختلفة بشكل متتالي، ويحاول تطبيق الأمثلة المعطاة خطوة خطوة، والتي حاولنا تقديمها بطريقة موجزة وواضحة قدر الإمكان بحيث تجمع أكبر قدر من الفائدة.

لا بد أخيراً من تقديم الشكر لكافة الزملاء الذين ساهموا في إنتاج هذا الكتاب وإخراجه إلى حيز الوجود، ليكون في متناول المهندس العربي، ونخص بالشكر الزميلات المهندسات مها ابراهيم الشروف وأماني أحمد سحلول وأسيل عيسى مراد.

المهندس باسم بردان

المهندسة ليلى اللحام

المهندس عماد درويش

دمشق/كانون الثاني/2009

أمان
للهندسة والاستشارات
AMAN
Engineering & Consulting



Syria – Damascus

Tel: 2141769 – 21498999

Fax: 21498998

e. mail: info@aman-co.net

www.aman-co.net

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج

الفصل الأول ...

تعريف بإمكانات بالبرنامج
What SAFE Can Do!

1.1 المنشآت التي يتعامل معها البرنامج:

يوفر برنامج (SAFE) مجموعة واسعة من أدوات التحليل والتصميم التي تتيح للمهندس الإنشائي دراسة كافة أنواع المنشآت الخطية والمستوية المذكورة في هذا الفصل. يتعامل البرنامج بشكل عام مع العناصر الإنشائية التالية:

- البلاطات المصمتة العاملة باتجاهين (Two-way Slabs). (الفقرة 1.12.1).
- البلاطات المسطحة (Flat Slabs) مع أو بدون كمثرات محيطية. (الفقرة 2.12.1).
- البلاطات ذات الأعصاب (المعصبة) باتجاه واحد أو باتجاهين (Ribbed Slabs) ... أنظر (الفقرة 3.12.1).
- البلاطات الفطرية ذات العوارض الساقطة (Waffle Slabs) ... (أنظر الفقرة 4.12.1).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج

- الأساسات المستمرة (Spread Footings).
- الأساسات على شكل حصائر (Base mats) ... (انظر الفقرة 6.12.1).
- الأساسات المركبة (Combined Footings).
- أما من حيث الشكل الهندسي فيتعامل البرنامج مع العناصر التالية:
 - البلاطات المستطيلة أو الدائرية: Rectangular or circular slabs
 - البلاطات ذات الكمرات الساقطة التي تصمم بشكل T: T-Beam Effects
- ومن حيث التحميل يتعامل البرنامج مع العناصر التالية (انظر الفقرتين 1.12 ، 1.13):
 - البلاطات المعرضة لأنواع مختلفة من حالات التحميل الشاقولية أو لتراكيب الحمولات: Slabs subjected to any number of vertical load cases and combination
 - البلاطات أو الألواح المعرضة لحمولات حية نموذجية: Pattern live loads
 - الأساسات المعرضة لظاهرة الرفع أو الشد: Foundation Uplift
- يقوم البرنامج بحساب ما يلي في العناصر التي يتعامل معها:
 - حساب تسليح شرائح البلاطات المعروفة من قبل المستثمر: Slab reinforcing calculated based on user-defined design strips
 - حساب السهوم في العناصر المصممة بالاعتماد على خصائص المقطع المتشقق. Deflections calculated using cracked section analysis
 - تصميم الكمرات على جهود القص والانعطاف: Flexural and shear design of beams
 - التحقق من ظاهرة الثقب: Punching shear ratios

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج

- التحقق من عزوم الترنج: Design for twisting moments
- تصميم الجدران ذات المساند التي تتلقى عزوم الانعطاف خارج مستويها: Wall supports with out-of-plane bending stiffness
- يمتاز البرنامج بإمكانية استيراد العناصر الإنشائية التي يتعامل معها من برنامج (ETABS) مع الحفاظ على الشكل الهندسي لهذه العناصر وعلى الحمولات المطبقة عليها والتشوهات الحاصلة فيها (باستثناء حمولات طيف الاستجابة الديناميكية).

2.1 مفاهيم النمذجة: Modeling terminology

تم تصميم البرنامج لكي يتعامل مع العناصر الهندسية النمذجة (Objects) كعناصر فيزيائية (Physical Members)، حيث يعتمد البرنامج نظرية العناصر المحددة (Finite Elements) لتوليد العناصر الجزئية (Elements) للشكل الهندسي، والتي يتم من خلالها توليد مصفوفات القساوة (Stiffness Matrix) بالاعتماد على هذه النظرية.


يستخدم البرنامج مفهوم النمذجة السابق لمقاربة النموذج الموضوع مع المنشأ الفعلي، وهو يوفر على المستثمر جهد تقسيم الشبكة الخاصة بتوليد العناصر الجزئية للنموذج (عملية Mesh)، فيمكن مثلاً نمذجة بلاطة متعددة الجزات ومختلفة الحمولات من خلال رسم البلاطة كقطعة واحدة، أو رسمها بعدة أجزاء وفق الجزات والحمولات، ويعتبر أي من الحلين صحيحاً، لأن البرنامج يقوم بشكل تلقائي بتقسيم العناصر عن طريق الشبكة إلى أكبر عدد من العناصر المحددة، من أجل الحصول على النموذج التحليلي المطلوب، دون أن يقوم المستثمر بإدخال معطيات أخرى.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج

3.1 الجملة الإحداثية في البرنامج: Coordinate system

يستخدم البرنامج الجملة الإحداثية الديكارتية كمحاور عامة حيث تتشكل من ثلاثة محاور متعامدة في الفراغ، موجهة تبعاً لقاعدة اليد اليمنى أو لقاعدة عقارب الساعة، ويرمز لهذه المحاور بالرموز (X, Y, Z) كما في الشكل (1.1).



الشكل 1.1 - جملة المحاور الإحداثية العامة في البرنامج.


يفترض البرنامج في الحالة التلقائية أن مبدأ جملة المحاور العامة يتوضع في الزاوية اليسرى السفلية للمسقط الأفقي للنموذج المطلوب إنشاؤه، كما في الشكل (2.1). من الواضح في الشكل المذكور أن المستوي المحدد بالمحورين (X, Y) هو المستوي الأفقي، وأن المحور (Z) هو المحور الشاقولي واتجاهه الموجب نحو الأعلى.

4.1 العناصر الإنشائية: Structural Objects

تتألف معظم أنواع البلاطات والأساسات كما من المعروف من عناصر مساحية (بلاطية) ومن عناصر خطية (كمرية)، ولنمذجة أي منشأ يتم البدء برسم العنصر (object)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج



الشكل 2.1 - الموقع التلقائي لجملة المحاور الإحداثية.

من خلال تحديد أبعاده الهندسية، ثم يجري تعريف الخصائص الهندسية (المادة والمقطع ومعاملات التخفيض وغيرها)، وتعريف الحمولات التصميمية. يوفر البرنامج عناصر النمذجة الإنشائية التالية:

1. النقاط أو العقد (Points):

تحدّد النقاط أو العقد أطراف العناصر الإنشائية التصميمية، فهي تتوضع في زوايا ونهايات وأطراف أي عنصر إنشائي... ويمكن للمستثمر إضافة أية نقطة في أي موضع من النموذج.

تستخدم العقد لنمذجة المساند المكونة من الأعمدة (المساند العمودية column supports) ونمذجة تطبيق الحمولات المركزة (point loads) وكذلك انتقالات النقاط (point displacements).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج

2. الخطوط أو المستقيمات (Lines):

تستخدم الخطوط (المستقيمات أو العناصر الخطية) لرسم ونمذجة الكمرات (beams) والمساند من الجدران (المساند الجدارية wall supports) والحمولات الموزعة بشكل خطي (الخطية line loads).

3. العناصر المساحية أو المساحات (Areas):

تستخدم المساحات أو العناصر المستوية لنمذجة البلاطات والألواح الساقطة (drop panels) ومساند التربة (soil supports) والحمولات السطحية (surface loads) والعناصر الإنشائية المستوية الأخرى.

ملاحظة رقم 1:

يجب أن تتناسب أبعاد العناصر النمذجة مع أبعاد العناصر الفيزيائية الحقيقية بهدف تبسيط توافق النموذج مع الواقع والتقليل من الأخطاء المحتملة عند إدخال البيانات.

5.1 الخصائص: Properties

يجب تعيين (Assign) الخصائص الأساسية لمواد المقاطع والعناصر الإنشائية النمذجة كالبلطات والكمرات، بهدف تحديد سلوكها الإنشائي.

يحتوي البرنامج على بيانات تتعلق بهذه الخصائص بشكل مستقل عن وجود أو عدم وجود عناصر نمذجة، أي أن تعيينها لا يحتاج إلى اختيار أي عنصر. أما في حال اختيار أي من العناصر من أية مسألة، وإسناد (أو تخصيص) خصائص محددة لها، فإن أي تعديل لاحق لأية خاصية يطبق تلقائياً على العنصر الذي أسندت إليه.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج

يتم بعد ذلك تعيين الخصائص الثانوية الأخرى مثل تحرير الأطراف (releases) أو القيود الموضعية (point restraints)، وهي خصائص مرتبطة بالعنصر مباشرة، ولا يمكن تعديل أي من هذه الخصائص إلا بعد اختيار عنصر ما. لذلك لا توجد هذه الخصائص بشكل مستقل عن العناصر.

6.1 المساند: Supports

يمكن تعيين أي نوع من المساند في العقد أو في العناصر الخطية أو في العناصر المستوية. ويشتمل البرنامج على ثلاثة أنواع من المساند هي:

— المساند العمودية الخاصة بالعقد: Column supports for assignment to point objects

— المساند الجدارية الخاصة بالعناصر الخطية: Wall supports for assignment to line objects

— مساند التربة الخاصة بالعناصر المستوية: Soil supports for assignment to area objects

تبعاً لنوع العنصر ونوع المسند المخصص يستطيع البرنامج توليد مساند نابضية في عقد الشبكة (spring elements).

7.1 حالات التحميل الستاتيكية: Static Load Cases

تمثل الحمولات الستاتيكية الأفعال المطبقة على المنشأ، وتتضمن القوى والضغط وانتقالات المساند وغيرها.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج

يمكن تعريف عدد غير محدود من حالات التحميل، وينصح دوماً بتعريف حالات تحميل مستقلة لكل مما يلي:

1. الحمولات الميتة (Dead Load).
2. الحمولات الحية العادية (Live Load).
3. الحمولات الحية النمطية (Pattern Live Load).
4. الحمولة الزلزالية الستاتيكية (Static Earthquake Load).
5. حمولات الرياح (Wind Load).
6. حمولات الثلج (Snow Load).
7. الحمولات المتغيرة بشكل مستقل إما لأغراض تصميمية أو بسبب طريقة تطبيق هذه الحمولة (Vary Independently Load).

بعد تعريف اسم كل حالة تحميل ستاتيكية يتم اختيار العناصر المحملة، وتعيين نوع كل حمولة (قوة أو انتقال مثلاً) وشدتها واتجاهها وقيمتها، وذلك بحسب اسم حالة التحميل.

يمكن أيضاً تعيين حمولات متعددة للعناصر المختلفة في حالة تحميل واحدة، حيث يمكن أن يتعرض هذا العنصر لأكثر من شكل من أشكال التحميل ضمن حالة تحميل واحدة.

8.1 الحمولات الشاقولية: Vertical Loads

يمكن بشكل عام تطبيق الحمولات الشاقولية في العقد أو على العناصر الخطية أو على المستوية (انظر البنود 13 و 14 و 15 من الفقرة 7.3.2 في الفصل الثاني)، ويكون

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج

اتجاه هذه الحمولات إلى الأسفل (أي في الاتجاه السالب للمحور Z).
يجب أن تكون الحمولات الشاقولية التي تطبق في العقد حمولات مركزة، أما الحمولات الشاقولية التي تطبق على العناصر الخطية فتكون إما موزعة بانتظام أو عزوم انعطاف أو فتل (torsions). وكذلك تكون الحمولات الشاقولية التي تطبق على العناصر المستوية موزعة بانتظام على المساحة، ويمكن أن تتضمن حمولة الوزن الذاتي. تتضمن بعض حالات التحميل الشاقولية الأكثر استخداماً والتي تطبق على البلاطات ما يلي:

- الحمولات الميتة العادية (Dead Load).
- الحمولة الميتة المركبة أو المضاعفة (Superimposed dead load).
- الحمولات الحية العادية (Live Load).
- الحمولات الحية النمطية (Pattern Live Load).
- حمولات الثلج (Snow Load).

9.1 تأثيرات الحمولات الجانبية: Lateral Load Effects

يستطيع البرنامج أن يحدد التشوهات من خلال سلوك الانحناء خارج مستوي العنصر (out-of-plane behavior). وباعتبار أن ذلك لا يناسب دراسة سلوك الأغشية الصلبة (diaphragms)، لذلك يمكن أخذ تأثيرات الحمولات الجانبية بالاعتبار عن طريق تعيين أو تخصيص حمولات (assign, loads) أو انتقالات (displacement).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج

يمكن بالنسبة للبلاطات المعلقة مثلاً (suspended slabs)، تعيين أو إسناد التشوهات من دورانات أو انتقالات إلى الأعمدة والجدران لكي يتم أخذ هذه التشوهات بالاعتبار عند دراسة تأثير الحمولات الجانبية على السلوك الإطاري.

يمكن نمذجة الانقلاب الذي قد يحدث في الأساسات بسبب الحمولات الجانبية، وكذلك الدوران في الحوائط، من خلال تطبيق عزوم أو مزدجات قوى تولد عزوم انعطاف على الجدران أو تطبيق عزوم وحمولات شاقولية على الأعمدة، ويستطيع البرنامج أن ينجز حلاً تكرارياً لاخطياً (nonlinear iterative solution)، لنمذجة سلوك الرفع أو الشد في التربة المعرفة كمساند نابضية.

10.1 تراكيب الحمولات: Load Combinations

تعمل تراكيب الحمولات على تجميع نتائج حالات التحميل المعرفة في النموذج، فعند تعريف أي تركيب للحمولات، يسحب البرنامج نتائج تطبيقه على النموذج مباشرة، حيث يعتمد التصميم دائماً على تراكيب الحمولات بشكل مباشر، وعلى حالات التحميل بشكل غير مباشر.

11.1 إجراءات التصميم: Design Procedures

يملك البرنامج معالجين متكاملين للتصميم خاصين بكل من البلاطات الخرسانية والكمرات الخرسانية، حيث تطبق إجراءات تصميم البلاطات على العناصر المستوية المعرفة في النموذج من خلال خصائص البلاطات. كما تطبق إجراءات تصميم الكمرات على العناصر الخطية المعرفة أيضاً بخصائص الكمرات.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج

- يتأثر التصميم الذي يتم في البرنامج بما يلي:
1. كود التصميم the design code
 2. طريقة التصميم ومعاملات تخفيض المتانة the design method and strength reduction factors
 3. تراكيب الحمولات Load Combinations
 4. شرائح البلاطات في الاتجاهين الأفقيين X- and Y- design strips for the slabs
- تحدد قيم عزوم الانعطاف في مقاطع هذه الشرائح، ويتم من خلالها حساب كميات التسليح اللازم... (انظر الشرح في الفقرة 5.2.6 من الفصل السادس).

12.1 تقنيات النمذجة: Modeling Techniques

1.12.1 البلاطات ذات الاتجاهين: Two-Way Slabs

تعرف البلاطات ذات الاتجاهين بأنها نوع من أنواع البلاطات أو الصفائح المسطحة المستوية والمصمتة، الرقيقة أو الشخينة، والتي تصمم وتنفذ عادةً من الخرسانة المسلحة.

تم نمذجة هذه الأنواع في البرنامج وفق نظرية العناصر المحددة، حيث يقوم البرنامج بتقسيمها (mesh) بشكل تلقائي إلى عناصر مساحية صغيرة (area objects). يميز البرنامج وفقاً لتعريفات المستثمر البلاطات متجانسة الخصائص في الاتجاهين أو غير متجانسة الخصائص (isotropic or orthotropic)، وتكون خصائص العناصر إما متماثلة في الاتجاهين أو مختلفة (كحالة البلاطات أو الصفائح الخشبية العاملة باتجاه الألياف أو بالاتجاه العمودي على الألياف)، وفي كلتا الحالتين يمكن نمذجة البلاطات

باختيار ثلاثة عقد كحد أدنى.

ملاحظة رقم 2:

تمتلك كل عقدة من البلاطة النمذجة بشكل عام، ثلاث درجات حرية، تتمثل في انتقال عمودي ودوراني (One vertical and two rotational)، وتولد هذه الحركات عزوم الانعطاف في مستوي البلاطة وقوى القص العمودية عليها.

2.12.1 البلاطات المسطحة: Flat Slabs

تصنف هذه العناصر كنوع آخر من أنواع البلاطات المستوية المصمتة العاملة باتجاهين والمستندة مباشرة على مساند خاصة أو على أعمدة. وقد تحتوي عند مساندها على سقوط (أو ألواح ساقطة drop panels) بهدف رفع مقاومة القص فيها. وهي تصمم عادة على مقاومة عزوم الانعطاف والقص لشرائح مجازية وأخرى مسندية. يستحسن القيام بنمذجة السقوط في حال وجوده في هذه البلاطات، لكي يقوم البرنامج بتعديل أطوال المجازات الحسابية أثناء التحليل، كما يفضل نمذجة الأعمدة وفق أبعادها الحقيقية.

يمكن القيام بهذه العمليات بسهولة في البرنامج من خلال رسم عناصر مساحية (area objects) تعرف كبلاطات سميكة أو كصفائح (thick plate).

3.12.1 البلاطات ذات الأعصاب: Ribbed Slabs

تتكون هذه البلاطات من كمرات صغيرة المقطع نسبياً تدعى بالأعصاب، حيث تنقل الحمولات إليها عبر بلاطات رقيقة تسمى بلاطات التوزيع أو بلاطات التغطية.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج

تعتبر نمذجة هذه العناصر بطريقة العناصر المحددة صعبة نسبياً بسبب صعوبة التقسيم، إلا أن البرنامج يستطيع تبسيط عملية النمذجة من خلال رسم عناصر مساحية تمثل البلاطة الفيزيائية، وذلك بعد أن يتم تعيين خصائص البلاطة كمعصبة (ribbed)، حيث يتم تعريف مجاز البلاطة وعمقها وعرضها أعلى وأسفل المقطع. يقوم البرنامج بعد ذلك بحساب الخصائص المكافئة للبلاطة كالوزن الذاتي وعزم العطالة من خلال تعريف العناصر، آخذاً بالاعتبار سلوك الأعصاب ككمرات بمقطع (T) عندما تعمل الأعصاب مع بلاطة التوزيع، حيث تعتبر الأخيرة جناح أو شفة (flange) لمقطع العصب.

4.12.1 البلاطات الفطرية ذات العوارض الساقطة: Waffle Slabs

تختلف البلاطات الفطرية ذات العوارض الساقطة عن النوع السابق بأنها تمتلك كمرات أو عوارض (waffle slab joists) في الاتجاهين على تقاطع خطوط الشبكة، بدلاً من الأعصاب المتوضعة في اتجاه واحد في البلاطات ذات الأعصاب. وتحتوي هذه عموماً على ألواح ساقطة (drop panels) عند مواقع الأعمدة. تنمذج البلاطات الفطرية في البرنامج بعد أن يتم تعيين خصائصها وتعريف مجازها وعمقها وعرضها أعلى وأسفل المقطع. وكما في النوع السابق يقوم البرنامج بعد ذلك بحساب الخصائص المكافئة للبلاطة كالوزن الذاتي وعزم العطالة مع اعتبار سلوك الكمرات بمقطع (T) عندما تعمل الأعصاب مع بلاطة التوزيع.

5.12.1 البلاطات غير المستمرة: Slabs with Discontinuities

تسمح إمكانات البرنامج بنمذجة انقطاع الاستمرارية في هذا النوع من البلاطات

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج

باستخدام خاصية التحرير (Releases)، حيث تحسب قوى القص وعزوم الانعطاف في المقطع على هذا الأساس.

6.12.1 أساسات الحصىرة والأساسات المنفردة:-

Mat Foundations and Footings

يتضمن هذا التصنيف العناصر الإنشائية التالية:

— الصفائح الرقيقة (thin plats) كأرضيات الأقبية والأساسات المنفردة الصغيرة، وتنمذج باستخدام العناصر المساحية (area objects).

— البلاطات السميكة (thick plats) ذات نسبة (العمق إلى المجاز) الكبيرة، والتي تحكمها تشوهات القص كما في حالة الأساسات المنفردة.

— الجدران القاسية المستقلة أو المشتركة والتي تتعرض لإجهادات قص الثقب (punching shear) من حمولات الأعمدة.

يمكن بسهولة نمذجة مساند التربة كنوابض، وخاصة تحت الأساسات الطويلة، مع إمكانية تعريف خصائص هذه النوابض من خلال خصائص التربة.

13.1 نماذج الكمرات: Beam Types

يملك البرنامج إمكانية إنشاء مقاطع خرسانية مستطيلة أو بشكل (T) أو بشكل (L) أو بأشكال أخرى... انظر الفقرة (2.1.14.1) أدناه.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج

14.1 عمليات التحليل: The Analysis

1.14.1 تحليل النماذج: The Analysis Model

1.1.14.1 تحليل البلاطات: Slab Analysis

كما ذكرنا في الفقرات السابقة، يمكن للبرنامج القيام بتحليل البلاطات والكمرات الساندة لها وعناصر الاستناد (support elements) لكل بلاطة متماثلة أو مختلفة الخواص (isotropic or orthotropic) سواء أكانت رقيقة أم سميكة.

يتم تمييز الأشكال الأساسية للعناصر البلاطية والصفائح بما يلي:

- 1 - يجب أن تقع البلاطات المنمذجة في المستوي (XY).
- 2 - يتعرف البرنامج على البلاطة أو الصفيحة بأنها العنصر المحدد بالعقد التي تمتلك ثلاثة درجات حرية وفق الملاحظة الخاصة رقم (2) من الفقرة (1.12.1) أعلاه.
- 3 - يحسب البرنامج الوزن الذاتي للبلاطة بالاستناد إلى السماكة التصميمية والوزن الحجمي لمادة البلاطة.

4 - يتم في البلاطات مختلفة الخواص تعريف ثلاثة تأثيرات مختلفة للسماكة، وهي الانحناء في الاتجاه (X) (X-direction bending)، والانحناء في الاتجاه (Y)، والالتواء (twisting).

5 - لا يعطي البرنامج نتائج للإجهادات في مستوي البلاطة (XY)، باعتبار أن هذا الفعل البلاطي غير موجود في افتراضات العمل البلاطي.

6 - تحسب عزوم الانعطاف وإجهادات القص في البلاطة عند نقاط تقسيم العنصر (mesh points) بحسب خيارات التقسيم المحددة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج

2.1.14.1 تحليل الكمرات: Beam Analysis

- 1 - يعتبر البرنامج مقاطع الكمرات الواقعة في البلاطات موشورية، حيث يتم التعرف على خصائصها إما من خلال أبعاد المقطع العرضي أو بالإدخال المباشر لهذه الخصائص كعزم العطالة وغيرها.
- 2 - يحسب البرنامج الوزن الذاتي للكمرات من خلال حساب مساحة المقطع والوزن الحجمي لمادة العنصر.
- 3 - يتم تحليل هذه الكمرات وفق نظرية الكمرات الخطية المرنة (linear elastic beam theory).

4 - كما في حالة البلاطات يعطي البرنامج نتائج إجهادات الكمرات في مستوي البلاطة (XY).

5 - تحسب عزوم الانعطاف وقوى القص في طرفي كل كمرة وعند نقاط تقسيم العنصر (mesh points). وعندما تشارك البلاطة الكمرات في عملها الإنشائي، يعتبر البرنامج أن مقطع الكمرات (T) أو (Γ)، وذلك بحسب موقع الكمرات في البلاطة.

3.1.14.1 تحليل المساند: Support Analysis

- 1 - تتم نمذجة الأعمدة كمساند نقطية، وفق طريقة العناصر النابضية الخطية المرنة (linear elastic spring elements). أما بالنسبة للمساند القاسية كالجدران، فيولد البرنامج شبكة متوازنة من النقاط يمكن اعتبارها أيضاً كمساند نابضية خطية مرنة، كما يمكن للمستثمر إلغاء الشد في التربة من خلال تعريف هذه المساند.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج

- 2 - تعتبر الخصائص الأساسية للمساند كما يلي:
- 3 - يمتلك كل مسند عمودي ثلاث درجات حرية (انتقال عمودي ودورانين كما في البلاطات - One vertical and two rotational).
- 4 - تمتلك مساند التربة درجة حرية واحدة وهي الانتقال العمودي.
- 5 - ليست للمساند أوزان ذاتية.
- 6 - تتولد ردود الأفعال عند المساند بحسب درجات التقييد.

2.14.1 التحليل الستاتيكي الخطي: Linear Static Analysis

يعتبر التحليل الستاتيكي الخطي هو النوع الافتراضي في البرنامج. وينجز بشكل تلقائي من أجل كل حالة تحميل أو من أجل تراكيب الحمولات المعروفة في المسألة، حيث تعتبر العلاقة بين الأفعال الداخلية والانتقالات خطية (أي أن سلوك المادة خطي).

يعتمد التحليل المذكور إذاً على جملة معادلات التوازن الشعاعية الخطية ($F = K \cdot \Delta$) والتي يتم إنشاؤها بشكل مصفوفي كما يلي:

$$\begin{matrix} \rightarrow & \rightarrow \\ \{ F \} = [K] \cdot \{ \Delta \} \end{matrix}$$

حيث:

$\overrightarrow{\{F\}}$ مصفوفة أشعة القوى المطبقة في عقد العناصر.

$[K]$ مصفوفة قساوات العناصر المحددة (مصفوفة القساوة العنصرية).

$\overrightarrow{\{\Delta\}}$ مصفوفة أشعة الانتقالات في العقد المذكورة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج

ويقوم البرنامج بتشكيل هذه المصفوفات تلقائياً.

3.14.1 التحليل اللاخطي: Nonlinear Analysis

1.3.14.1 التحليل اللاخطي لتمثيل ظاهرة الشد في الأساسات:

Nonlinear Analysis for Uplift

يمتاز البرنامج بإمكانية القيام بالتحليل اللاخطي، والذي يستخدم فقط من أجل تمثيل انضغاط التربة التي تعمل كمساند للأساسات، وذلك من أجل أنواع التربة القابلة للانضغاط والانتفاخ.

يتطلب اختبار هذا التحليل بأن يتم تعريف تراكيب الحمولات قبل التحليل، حيث ينجز هذا التحليل تحت تأثير التراكيب فقط دون تأثير حالات التحميل المستقلة. ينجز البرنامج إجراءات التحليل اللاخطي باستخدام القساوة الأساسية وأشعة الحمولة المعدلة (original stiffness and corrective load vectors) لكي يطبق قواعد تلافي الشد في التربة.

2.3.14.1 التحليل اللاخطي لتمثيل التشققات: Nonlinear Analysis for Cracking

يعتمد البرنامج في تصميم البلاطات عموماً على العزوم الناتجة عن التحليل المرن. وباعتبار أن هذا التحليل يهمل عادةً السهوم الحقيقية (true deflections) التي قد تسبب التشققات، يعتمد البرنامج كحل بديل اشتراطات الفقرة (9.5) من الكود (ACI 318-95) الخاصة بحساب القساوة الفعالة (effective stiffness) من أجل إيجاد السهوم المسببة للتشققات.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج

يشترط كذلك الكود آنف الذكر بالنسبة للكمرات الموجودة ضمن البلاطات، القيام بحساب القساوة الفعالة لإيجاد سهم التشقق والمعاملات الخاصة بحساب السهوم طويلة الأجل (long-term deflections).

يستخدم البرنامج التوصيات المتعلقة بالقساوة الفعالة للبلاطات والكمرات المذكورة، للحصول على سهوم التشقق. ويتم ذلك وفق الإجراءات التالية:

- 1 - تنفيذ التحليل المرن (حالة عدم التشقق).
 - 2 - حساب تسليح البلاطات.
 - 3 - التحقق من عزم التشقق وعزم العطالة للمقطع المتشقق لكل عنصر وفي كل اتجاه. والتحقق من التسليح العلوي والسفلي الموافق.
 - 4 - حساب عزوم الاستثمار كمجموع لعزوم الحملات الحية والميتة.
 - 5 - حساب نسبة القساوة الفعالة للمقطع الكلي (gross-section) للبلاطات والكمرات في الاتجاهين (X, Y).
 - 6 - تتم إعادة تحليل المنشأ من خلال حساب القساوة الفعالة لكل عنصر. تستخدم نتائج هذا التحليل من أجل الحصول على الانتقالات وسهوم التشقق (displacements and cracked deflections).
- يجب أن تستخدم نتائج سهوم التشقق مع المعاملات المناسبة للحصول على السهوم طويلة الأجل.

أما كافة النتائج الأخرى فهي خاصة بالتحليل المرن للمقاطع غير المتشققة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج

15.1 تقنيات التصميم: Design Techniques

يتم تنفيذ عمليات التصميم بعد إجراء التحليل، حيث يولد البرنامج تراكيب الحمولات التصميمية بناءً على حالات التحميل المعرفة من قبل المستثمر بحسب الكود المعتمد إضافة للتراكيب الأخرى التي يمكن للمستثمر تعريفها في المسألة. بعد ذلك يقوم البرنامج بتصميم مقاطع البلاطات والكمرات ويولد المذكرة الحسابية المتعلقة بالتصميم.

يستخدم البرنامج نظام الطبقات المبسط (simple layering system) لفصل عمليات التصميم عن عمليات التحليل، وبحسب البرنامج تسليح الانعطاف للبلاطات بما يتوافق مع الكود المختار، كما يحسب تسليحي الانعطاف والقص للكمرات.

1.15.1 تصميم الانعطاف في البلاطات: Slab Flexural Design

يشتمل تصميم البلاطات في البرنامج على حساب تسليح الانعطاف بالاستناد إلى العزوم في الشرائح المختلفة الواقعة على خطوط تقسيمات الشبكة (mesh)، وفي اتجاهي البلاطة.

يجري توزيع كميات التسليح حسب مواقعها في البلاطة، ويعتمد البرنامج ذلك على طريقة تجميع كميات التسليح الجزئية ليعطي الكمية الكلية في كل شريحة. يعطى البرنامج التسليح الأعظمي العلوي والسفلي على طول كل من اتجاهي الشريحة، بالاستناد إلى تركيب الحمولات الحرج، كما يمكن للمستثمر الحصول على التسليح الأدنى في المواقع المذكورة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج

2.15.1 تصميم الشرائح: Design Strips

يملك البرنامج ثلاثة طبقات (three layers) ... اثنتان من أجل التحليل والثالثة من أجل التصميم.

تستخدم الطبقتان الإنشائيتان في الاتجاهين (X , Y)، لنمذجة عناصر هندسة المنشأ والمساند والحمولات، على أن تكون العناصر المحددة التي يُنمذج من خلالها المنشأ مستطيلة وأضلاعها موازية للاتجاهين المذكورين، حيث لا يمكن للبرنامج تحليل العناصر المائلة عن هذين المحورين.


أما ميزة تصميم الشرائح فتعمل على استكشاف وتحديد أطراف العناصر المساحية كالبلاطات والشرائح المختلفة... انظر المثال (3.4) في الفصل الرابع.

مخطط البرنامج Program Schematic

يعمل البرنامج وفق المخطط الموضح في الصفحتين التاليتين.


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج



الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 1. تعريف بإمكانات البرنامج



الفصل الثاني ...

الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

Icons and Toolbars

1.2 واجهة البرنامج الرئيسية: Main Window


يمكن إظهار نافذة واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربعة نوافذ من أمر (Windows) في قائمة (Options)، ويبين الشكل (1.2) الواجهة الرئيسية للبرنامج في الحالة التلقائية وقد قسمت إلى نافذتين، ودونت على هذا الشكل أسماء العناصر الأساسية لهذه الواجهة. بوضع مؤشر الماوس على أي من أشرطة الأدوات والضغط بالزر الأيمن، يمكن الحصول على قائمة تبين أسماء كافة أشرطة الأدوات.

كما يمكن إظهار أي من هذه الأشرطة بوضع إشارة تحقق بجانب اسم الشريط المطلوب، كما يمكن إخفاؤه بإزالة هذه الإشارة بنفس الطريقة.. وقد تم ترقيم وتدوين أسماء هذه الأشرطة على الشكل (2.2).

بطريقة ثانية يمكن إظهار وإخفاء أشرطة الأدوات من خيار (Customize) الموضح في الشكل المذكور.


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر



الشكل (1.2)

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر



الشكل (2.2)


1. شريط الأدوات الرئيسي. 2. شريط أدوات الرسم. 3. شريط أدوات الإظهار. 4. شريط أدوات الاختيار. 5. شريط أدوات قفزات الماوس. 6. تمييز أو تخصيص. 7. أسماء أشرطة الأدوات. 8. الأوامر. 9. خيارات. 10. شريط أدوات جديد. 11. لإعادة تسمية شريط أدوات. 12. حذف شريط أدوات مضاف. 13. إعادة شريط أدوات للوضع الافتراضي. 14. تعيين اختصارات من لوحة المفاتيح.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

يحتوي صندوق الحوار (2.2) على ثلاثة خيارات هي: (أشرطة الأدوات Toolbars والأوامر Commands والخيارات Options).

انتقل إلى خيار (Commands) وحدد مثلاً الفئة (miFile) كما في الشكل (3.2) حيث تظهر على يمين هذا الصندوق كافة أوامر (الملف File).



الشكل (3.2)


إضافة أو إخفاء أداة (زر) من شريط الأدوات، أو تخصيص اختصار لأمر معين.

ملاحظة:

يحتوي صندوق الحوار (Options) في هذا الشكل على خيارات إضافة وإزالة أشرطة أدوات خاصة. وعلى تخصيص اختصارات جديدة أو تعديل الاختصارات التلقائية وطرق إظهار الأوامر في القوائم.


الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

يمكن حمل أية أداة أو أي أمر من قائمة الأوامر بعد وضع مؤشر الماوس فوقه، ومن ثم الضغط المستمر على الزر الأيسر للماوس، ووضع الأداة أو الأمر المختار في شريط الأدوات المعني (File) كما في الشكل (4.2).



الشكل 4.2

يمكن من خلال صندوق الحوار الموضح في الشكل (5.2) تخصيص اختصار من لوحة المفاتيح بالنقر فوق زر (Keyboard)، ما لم يكن هذا الاختصار مخصص مسبقاً. كما يمكن إزالة أي اختصار من أمر (Remove)، إضافةً إلى إمكانية تعديل الاختصارات التلقائية أو المضافة.



الشكل (5.2) تخصيص اختصار لأمر محدد.

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

2.2 الأدوات (الأيقونات): Tools

الأدوات أو الأيقونات هي الأزرار الموجودة ضمن أشرطة الأدوات والتي يؤدي النقر عليها إلى تنفيذ أمر محدد في البرنامج، مع الإشارة إلى إمكانية تنفيذ ذلك من خلال الأوامر الموجودة في القوائم المنسدلة في شريط الأوامر.

تدرج الفقرات التالية أسماء الأدوات ومهامها بشكل مختصر، وقد شرحت تفرعاتها وتفصيلاتها وتطبيقاتها من خلال الأمثلة المعطاة في الفصول التالية من هذا الكتاب.

توجد كافة مهام أو أسماء الأدوات ضمن القوائم المنسدلة، وقد خصص لبعض منها اختصار في لوحة المفاتيح كما هو مبين بجانب الأوامر المبينة في قائمة (File) على الشكل (6.2).

يوجد بجانب بعض الأوامر رأس سهم أسود صغير، مما يعني وجود قائمة منسدلة فرعية خاصة بكل من هذه الأوامر، ويعطي وضع مؤشر الماوس فوق أي أمر منها، قائمة منسدلة فرعية.


1.2.2 أدوات الشريط الرئيسي: Tools of main bar

للتعرف على أسماء ومهام الأيقونات، قم بما يلي:

- افتح البرنامج.
- قم بإزالة كافة إشارات التحقق من جانب أسماء أشرطة الأدوات المبينة في الشكل (2.2) باستثناء شريط الأدوات الرئيسي (Main).
- يبقى هذا الشريط الموضح والمشروح في الشكل (7.2).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر




الشكل (6.2) - انظر الشكل (12.2).

يمكن التعرف على أسماء ومهام هذه الأدوات بطريقتين:

- إما بوضع مؤشر الماوس فوق كل أداة، حيث يظهر اسمها بشكل تلقائي.
- أو بالنقر على السهم المجاور لآخر أداة على يمين الشريط، ومن ثم اختيار الأمر (إضافة أو حذف أدوات) والذي دونت عليه وظائف وأسماء أدوات الشريط المذكور.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر




الشكل (7.2) - شريط الأدوات الرئيسي Main bar وأسماء أدواته.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

2.2.2 أدوات قائمة الرسم: Draw Toolbar

يبين الشكل (8.2) شريط أدوات الرسم (Draw).




الشكل (8.2) - شريط أدوات الرسم Draw

3.2.2 أدوات قائمة الإظهار: Display Toolbar

يبين الشكل (9.2) شريط أدوات الإظهار (Display).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE


الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر



الشكل (9.2) - شريط أدوات الإظهار Display

4.2.2 أدوات قائمة الاختيار: Select Toolbar

خصصت هذه القائمة من أجل اختيار عنصر واحد أو أية مجموعة من العناصر، بغية إجراء أية عمليات عليها كالتعديل والنسخ والحذف والنقل، ويبين الشكل (10.2) شريط هذه الأدوات، حيث يحتوي على أربع أيقونات تم بيان مهامهما على الشكل المذكور.




5.2.2 أدوات قائمة قفزة مؤشر الماوس: Snap Toolbar

خصصت هذه القائمة من أجل تحديد كيفية تنقل مؤشر الماوس ضمن الشبكة المختارة، بهدف منح المستخدم الدقة الكافية لرسم أو لإنشاء النموذج. ويبين الشكل (11.2) شريط هذه الأدوات حيث يحتوي على ست أيقونات تم بيان مهامهما على الشكل المذكور.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر



الشكل (11.2) - شريط أدوات قفزة مؤشر الماوس (Snap).


3.2 قوائم الأوامر : Commands

1.3.2 قائمة (ملف) : File

يوضح الشكل (12.2) الأوامر الرئيسية في قائمة (File) بالإضافة إلى اختصارات لوحة المفاتيح لبعض الأوامر في هذه القائمة، وقد تم ترقيم هذه الأوامر وبيان مهمة كل منها بحسب أرقامها كما شرحت الأوامر الفرعية أدناه ضمن هذه الفقرة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر



الشكل (12.2) - أوامر قائمة File

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

1. أمر (نموذج جديد): $\text{Ctrl} + \text{N}$ = New Model

يستخدم هذا الأمر لإنشاء نموذج جديد، حيث يعطي البرنامج صندوق الحوار الافتراضي المبين في الشكل (13.2) (بعد اختيار وحدات القياس بالمتري - طن من أسفل ويمين الشاشة).

Grid Definition

Number of Grid Lines: 1

X direction: 4 1.1

Y direction: 4 2.1

Grid Spacing: 2

X direction: 8 1.2

Y direction: 8 2.2

Edit Grid.. 3

OK Cancel

الشكل (13.2)


1. عدد خطوط الشبكة. 1.1 في الاتجاه (X).
2. تباعد خطوط الشبكة. 2.1 في الاتجاه (Y).
- 1.2 في الاتجاه (X).
- 2.2 في الاتجاه (Y).
3. تحرير الشبكة.

بالنقر على خيار تحرير الشبكة رقم (3 - Edit Grid) يتم الحصول على صندوق

الحوار المبين في الشكل (14.2) الذي يمكن من خلاله تعديل الشبكة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر



الشكل (14.2)

1. اسم خط الشبكة على المحور المختار من الخيار رقم (9).
2. إحداثي خط الشبكة على المحور المختار.
3. رقم خط الشبكة المختار من الخيار رقم (1).
4. خط شبكة رئيسي.
5. خط شبكة ثانوي.
6. إظهار (أو إخفاء).
7. لون خط الشبكة المختار (يفتح لوح الألوان لاختيار اللون المطلوب للمحور).
8. إعادة ألوان المحاور إلى اللون التلقائي (الرمادي).
9. اختيار المحور المطلوب إظهاره في صندوق الحوار هذا.
10. مقاس دائرة اسم المحور.
11. إظهار إحداثيات خطوط المحاور كما في الخيار رقم (12) أو (13).
14. إحداثيات الارتفاع على المحور الثالث (Z).


2. أمر (نموذج جديد من المكتبة): New Model From Template

يعطي استخدام هذا الأمر النماذج الجاهزة المبينة في الشكل (15.2)، حيث يمكن

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

اختيار أي منها بالأبعاد الافتراضية، ومن ثم تعديل هذه الأبعاد بحسب المسألة المطلوبة.



الشكل (15.2)

1. بلاطات مسطحة بدون كميرات.
2. بلاطات مسطحة مع كميرات محيطية.
3. بلاطات مصمتة باتجاهين.
4. قواعد الحصائر.
5. بلاطات فطرية ذات عوارض ساقطة.
6. بلاطة معصبة باتجاه واحد.
7. أساس منفرد.
8. أساس مشترك.

3. أمر (فتح): **Open = Ctrl + O**

يستخدم هذا الأمر لفتح ملف محفوظ مسبقاً بلاحقة (FDB).

4. أمر (حفظ): **Save = Ctrl + S**

يستخدم لحفظ الملف الجديد قيد العمل حيث يطلب البرنامج تسمية الملف وموقع

حفظه.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

5. أمر (حفظ باسم): Save as = F12

يستخدم لحفظ الملف المفتوح (والمحفوظ سابقاً) باسم آخر.

6. أمر (استيراد): Import

يستخدم أمر (Import) لاستيراد ملف محفوظ مسبقاً، حيث يحتوي هذا الأمر على ثلاثة خيارات فرعية كما هو مبين في الشكل (16.2)، والتي هي على التوالي:

- استيراد ملف منفذ على إحدى النسختين (6 أو 7) من البرنامج.
- استيراد ملف منفذ على النسخة (5) من البرنامج.
- استيراد ملف بإحدى اللاحقتين (DXF أو DWG) من برنامج (AutoCAD).

Import

الشكل (16.2)

SAFE v6/v7 .F2K File...
SAFE v5 File...
.DXF/.DWG File...

7. أمر (تصدير): Export

يبين الشكل (17.2) الخيارات الفرعية لأمر (Export) الذي يستخدم لتصدير ملف مسألة محفوظة مسبقاً. وتستخدم هذه الخيارات كما يلي:

Export


الشكل (17.2)

SAFE .F2K
SAP2000 .S2K
.DXF/.DWG File
Access Database File
RC Detail File

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

- خيار (SAFE, F2K) لتصدير الملف الاحتياطي الذي يولده البرنامج لأي ملف بلاهقة (F2K).
 - خيار (SAP 2000, S2K) لتصدير ملف إلى برنامج (SAP) بلاهقة (S2K).
 - خيار (DXF/ DWG File) لتصدير ملف إلى برنامج (AutoCAD) بلاهقة (DXF أو DWG)، شريطة أن تكون النافذة النشطة هي نافذة المسقط الأفقي (Plan view)، لكي يتم التصدير منها.
- لاحظ عند استخدام هذا الخيار، كيف يفتح صندوق الحوار (18.2) لتحديد خيارات التصدير.



الشكل (18.2)

- خيار (Access Database File) لتصدير كافة بيانات الإدخال والإخراج، حيث يمكن حفظ هذه البيانات ضمن أي برنامج لقواعد البيانات مثل (Microsoft Access).

8. أمر (إنشاء ملف فيديو): Create Animation Video

يستخدم هذا الأمر بعد القيام بتحليل النموذج، لتوليد ملف فيديو تحريكي (Animation) بغية استعراض شكل التشوهات، وبالنقر على هذا الأمر يطلب البرنامج اسم الملف ومكان حفظه، كما يطلب المدخلات المشروحة في صندوق الحوار (19.2).

Animation Video File Creation

AVI File Name **1**

Browse... **2**

Avi Options

3 Required duration (seconds)

4 Number of cycles in duration

5 Frame Size (pixels) by

OK **Cancel**

الشكل (19.2)

1. اسم ملف الفيديو المطلوب حفظه.
2. استعراض المسارات لتحديد موقع الحفظ.
3. فترة الاستعراض بالثانية.
4. عدد دورات الحركة خلال فترة العرض.
5. أبعاد إطار العرض (بكسل).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

9. أمر (الطباعة وإعدادات الطباعة): **Print Setup = Ctrl + P**

يستخدم أمر (Print Setup) قبل أو بعد التحليل من أجل إدخال بيانات الطباعة الموضحة في الشكل (20.2).

Print Setup

Lines per Page 1

☒ No Page Ejects 1.1

☒ Default 2.1 ☐ User Defined 3.1

Titles 2

Project 1.2
FLAT PLATE

Data 2.2
EACH WAY [SAFE ANALYSIS]

Units: m-t

☒ Color Printer (Graphics) 3

OK Cancel Setup...

الشكل (20.2)

1. عدد السطور في الصفحة. 1.1 غير محدد (بحسب مقاس الصفحة).
- 2.1 افتراضي. 3.1 محدد من المستخدم. 2. عنوان المسألة أو الملف.
- 1.2 اسم المشروع. 2.2 أهم بيانات المسألة. 3. طباعة ملونة أم لا.

10. أمر (معاينة قبل الطباعة): **Print Preview for Graphics**


يستخدم هذا الأمر قبل أو بعد التحليل لإظهار ومعاينة الشكل المبين في النافذة النشطة قبل طباعته.

11. أمر (طباعة الرسم): Print Graphics = Ctrl + G

يستخدم لطباعة الرسم الموجود في النافذة النشطة.

12. أمر (طباعة جداول الإدخال): Print Input Tables = Ctrl + I

يوضح الشكل (21.2) صندوق الحوار الخاص بهذا الأمر.



الشكل (21.2)

1. هندسة النموذج (الأبعاد). 1.1 المساحات. 2.1 الخطوط. 3.1 النقاط. 2. الحملات.
 - 1.2 الحملات السطحية. 2.2 الحملات الخطية. 3.2 الحملات النقطية. 4.2 انتقالات العقد.
 3. بيانات أخرى متنوعة. 1.3 الخصائص. 2.3 الحملات أو حالات التحميل. 3.3 تراكيب الحملات.
 - 2.3 تقسيم البلاطات. 5.3 المجموعات المخصصة. 4. اختيار الحملات. 5. العناصر المحددة فقط.
 6. طباعة البيانات على ملف. 7. الملحق (بيانات فرعية). 8. اسم الملف المطلوب الطباعة عليه.
 - 1.8 استعراض المسار والموقع الذي سيتم حفظ الملف فيه.
- ملاحظة: يمكن فتح ملف الإدخالات على أي برنامج تحرير نصوص مثل (Notebad).


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

13. أمر (طباعة ملفات الإخراج): Print Output Tables = Ctrl + B

يستخدم هذا الأمر بعد التحليل، يوضح الشكل (22.2) صندوق الحوار الذي

يبين الخيارات الخاصة بهذا الأمر.




الشكل (22.2)

1. نوع نتائج التحليل. 1.1 الانتقالات. 2.1 ردود الأفعال. 3.1 عزوم الانعطاف وقوى القص في الشرائح. 4.1 عزوم الانعطاف وقوى القص في الكمرات. 5.1 عزوم الانعطاف وقوى القص في البلاطات. 2. اختيار الحمولات أو حالات التحميل. 3. العناصر المحددة فقط. 4. المغلف فقط. 5. طباعة البيانات على ملف. 6. الملحقات (بيانات فرعية). 7. اسم الملف المطلوب الطباعة عليه. 1.7 استعراض المسار والموقع الذي سيتم حفظ الملف فيه. ملاحظة: يمكن فتح ملف الإدخالات على أي برنامج تحرير نصوص مثل Notebad أو Wordbad).

14. أمر (طباعة ملفات التصميم): Print Design Tables = Ctrl + D

يستخدم هذا الأمر بعد التحليل وتنفيذ عملية التصميم، ويوضح الشكل (23.2) صندوق الحوار المتعلق بهذا الأمر.



الشكل (23.2)

1. نتائج التصميم. 1.1 تسليح شرائح البلاطات. 2.1 تسليح الكمرات.
 - 3.1 قص الثقب. 2. القوى التصميمية. 1.2 شرائح البلاطات.
 - 2.2 الكمرات. 3. العناصر المحددة فقط. 4. طباعة البيانات على ملف.
 5. الملحقات (بيانات فرعية). 6. اسم الملف المطلوب الطباعة عليه.
 - 1.6 استعراض المسار والموقع الذي سيتم حفظ الملف فيه.
- ملاحظة: يمكن فتح ملف الإدخالات على أي برنامج تحرير نصوص مثل Wordbad أو Notebad).

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

15. أمر (أخذ لقطة للنافذة النشطة): Capture Enhanced Metafile

يستخدم هذا الأمر لحفظ صورة للنافذة النشطة، وهو يحتوي على خيارين كما في الشكل (24.2).

- الخيار (Current Window) لأخذ لقطة أو صورة للنافذة النشطة.
- الخيار (User Region in Current Window) لأخذ لقطة أو صورة لجزء مختار من النافذة النشطة.

Capture Enhanced Metafile	Current Window	Ctrl+Shift+C
	User Region in Current Window	Ctrl+Shift+R

الشكل (24.2)

16. أمر (أخذ لقطة): Capture Picture

يستخدم هذا الأمر لأخذ صورة لكامل الشاشة، حيث يحتوي على الخيارات التالية الموضحة الشكل (25.2).

- الخيار (Entire Screen) لأخذ لقطة أو صورة لكامل الشاشة.
- الخيار (SAFE Main Window) لأخذ لقطة أو صورة لنافذة البرنامج.
- الخيار (Current Window w/Title) لأخذ لقطة أو صورة للنافذة النشطة مع شريط العنوان.

Capture Picture	Entire Screen	Ctrl+Shift+E
	SAFE Main Window	Ctrl+Shift+M
	Current Window w/ Titlebar	Ctrl+Shift+W
	Current Window w/o Titlebar	Ctrl+Shift+O
	User Region in Current Window	Ctrl+Shift+U

الشكل (25.2)

— الخيار (Current Window w/o Title bar) لأخذ لقطة أو صورة للنافذة النشطة بدون شريط العنوان.

— الخيار (User Region in Current Window) لأخذ لقطة أو صورة لجزء مختار من النافذة النشطة.

17. أمر (إضافة تعليقات المستخدم ضمن ملفات الإخراج):

User Comments and Session Log

يستخدم هذا الأمر لإضافة تعليقات المستخدم ضمن ملفات الإخراج المختلفة.

18. أمر (إظهار ملفات الإدخال والإخراج النصية):

Display Input/Output Text Files


يستخدم لعرض ملفات الإدخال والإخراج ذات اللاحقة النصية (txt).

19. أمر (الخروج من البرنامج): $\text{Exit} = \text{Shift} + \text{F4}$

يستخدم لإغلاق البرنامج.

2.3.2 قائمة (تحرير): Edit

يوضح الشكل (26.2) الأوامر الرئيسية في قائمة (Edit) بالإضافة إلى اختصارات لوحة المفاتيح الموضحة على يمين هذه الأوامر في هذه القائمة، وقد تم ترقيم هذه الأوامر وبيان مهمة كل منها بحسب أرقامها كما يلي، كما شرحت الأوامر الفرعية ضمن هذه الفقرة.



الشكل (26.2) - أوامر قائمة Edit

1. أمر (تراجع): Undo = Ctrl + Z

يستخدم هذا الأمر للتراجع عن أية عملية كحذف عناصر من النموذج، ويمكن تنفيذ هذا الأمر عن عدد كبير من الخطوات، حتى آخر خطوة تم حفظها.

2. أمر (إلغاء التراجع): Redo = Ctrl + Y

يستخدم للعودة عن التراجع المنفذ في آخر خطوة، وينفذ كما في الأمر السابق.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

3. أمر (قص): $Cut = Ctrl + X$

يستخدم لقص عنصر أو أكثر من النموذج بعد أن يتم اختياره، حيث يتم الاحتفاظ بهذا الجزء في الذاكرة استعداداً للصقه من أمر يلي أمر القص.


4. أمر (نسخ): $Copy = Ctrl + C$

يستخدم أمر (Copy) لنسخ عنصر أو أكثر من النموذج بعد أن يتم اختياره ويتم الاحتفاظ بهذا الجزء في الذاكرة كما في أمر (Cut).

5. أمر (لصق): $Pest = Ctrl + V$

يستخدم هذا الأمر من أجل لصق العناصر التي تم قصها في الخطوة ما قبل السابقة، وذلك بعد تحديد إحداثيات المركز الجديد في النافذة التي يظهرها هذا الأمر، والمبينة في الشكل (24.2).

هذه هي الإحداثيات بالمركز لخطوة كل خطوة واحدة من المركز لخطوة
التي تم قصها أو نسخها



الشكل (24.2)

6. أمر (حذف): Delete


يستخدم من أجل حذف عنصر أو أكثر من النموذج بعد أن يتم اختياره.

7. أمر (تحرير الشبكة): Edit Grid

يستخدم هذا الأمر لإظهار الشبكة من أجل تعديلها، ويمكن تنفيذ الأمر نفسه ^{أو 3} بالنقر مرتين فوق أي خط من خطوط الشبكة.

8. أمر (إضافة خطوط شبكة عند نقطة مختارة): Add Grid at Selected Point


يستخدم لإضافة خط شبكة مساعد موازياً لأي من الاتجاهين (X , Y) عند نقطة يتم اختيارها مسبقاً، حيث تدخل البيانات عبر صندوق الحوار الذي يفتح عند استخدام هذا الأمر كما المبين في الشكل (28.2).



الشكل (28.2)

9. أمر (نقل أو تحريك): $\text{Move} = \text{Ctrl} + \text{M}$

يستخدم هذا الأمر لتحريك نقطة أو عدة نقاط مختارة، بقيم محددة إحداثياتها في الاتجاهين (X , Y)، يتم إدخالها في صندوق الحوار الموضح في الشكل (29.2) الذي يفتح عند استخدام هذا الأمر.



الشكل (29.2)

10. أمر (تكرار): $\text{Replicate} = \text{Ctrl} + \text{R}$


يستخدم أمر (Replicate) لتكرار عنصر أو أكثر يتم اختياره مسبقاً في النموذج، ويعطي استخدام هذا الأمر ثلاثة خيارات للتكرار كما يلي:

1.1 Linear التكرار بشكل خطي:

بعد اختيار العناصر المطلوب تكرارها يجري إدخال بيانات التكرار الخطي المطلوبة في الشكل (30.2)، وهي عبارة عن إحداثيات موقع التكرار الجديد، وعدد مرات التكرار.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر




الشكل (30.2)

1. تكرار خطي.
2. تكرار شعاعي.
3. تكرار تناظري.
4. إحداثيات التكرار الخطي.
5. عدد مرات التكرار.

2.10 التكرار بشكل شعاعي أو قطري: Radial

إن البيانات المطلوبة لهذا التكرار هي الزاوية (موجبة مع عقارب الساعة)، وعدد




الشكل (31.2)

مرات التكرار كما في الشكل (31.2).

3.10 التكرار التناظري (المرآة): Mirror

يتطلب التكرار التناظري إدخال إحداثيات تدوير العناصر المختارة حول أحد المحورين (X أو Y) كما في الشكل (32.3).



الشكل (32.2)


11. أمر (تحاذي شاقولي أو أفقي): Align Vertical/Horizontal

يستخدم أمر (Align) لترتيب النقاط أو العناصر المختارة من النموذج بوضع تحاذي (بجانب بعضها البعض)، بعد إدخال مسافة التحريك المسموحة لهذا التحاذي في صندوق الحوار المبين في الشكل (32.2).

يجب توخي الحذر عند استخدام هذا الأمر، ومعرفة العناصر المطلوب إجراء العملية عليها، لأن الأمر المذكور قد يسبب حذف بعض العناصر في بعض الحالات المختارة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر



الشكل (33.2)

12. أمر (تحويل العناصر) : Convert Rect. to Quad

يستخدم هذا الأمر لتعديل شكل العناصر المحددة المساحية أو المستوية المستطيلة (rectangular area object) إلى عناصر محددة رباعية الأضلاع منتظمة أو غير منتظمة.
 يحدد العنصر المستطيل عادةً بإحداثيات نقاط العنصر المحدد ($X_{min}, X_{max}, Y_{min}, Y_{max}$) أو بإحداثيات مركزه (X, Y) والأبعاد على المحورين (X, Y)، في حين يحدد العنصر رباعي الأضلاع غير المنتظم بالإحداثيات ($X1, X2, X3, X4, Y1, Y2, Y3, Y4$)، ويتم استخدام هذا الأمر بالطريقة التالية:

1.12 افتح البرنامج، ثم افتح ملفاً جديداً واختر شبكة افتراضية.


2.12 اختر المستطيل المرسوم بنافذة مطاطية أو بالنقر في داخله.

3.12 انقر فوق أداة رسم العناصر المستطيلة (Draw Rectangular Area Objects)


من شريط أدوات الرسم على يسار الشاشة (راجع الشكل 8.2)، ثم ارسم عنصر مستطيل بأية أبعاد كانت كما في الشكل (34.2).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر



الشكل (34.2)

 Reshape object

4.12 من أجل تعديل هذا الشكل انقر أداة (تعديل العناصر المرسومة وتعديل إحداثيات نقطة) المبينة في الشكل (8.2) من هذا الفصل، وذلك من شريط أدوات الرسم على يسار الشاشة. ثم انقر ضمن المستطيل المرسوم في الخطوة السابقة.


لاحظ ظهور نقاط (مقاطب) في منتصف أضلاع المستطيل كما في الشكل (35.2) يمكن من خلالها تعديل أبعاد الشكل طولاً أو عرضاً عند الإمساك بأية نقطة بمؤشر الماوس وتحريكها حسب الطلب.

يظهر أيضاً صندوق الحوار المشروح في الشكل المذكور، والخاص بتكبير أو تصغير الرسم.

أما تعديل نقاط الزوايا، فيتم كما يلي:

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر



تكبير أو تصغير موازي للمحور X.	None <space bar>
تكبير أو تصغير موازي للمحور Y.	Parallel to X <X>
تكبير أو تصغير موازي لزاوية مختارة.	Parallel to Y <Y>
تكبير أو تصغير بطول محدد.	Parallel to Angle <A>
تكبير أو تصغير بطول وزاوية محددين	Fixed Length <L>
تكبير أو تصغير بطول محدد باتجاهين.	Fixed Length and Angle <S>
	Fixed dx and dy <D>

الشكل (35.2)


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

5.12 أعد اختيار المستطيل المرسوم بنافذة مطاطية أو بالنقر في داخله.


6.12 استخدم الأمر التالي:

Edit > Convert Rect to Quad

7.12 انقر فوق الأداة (Reshape Object) 

8.12 انقر داخل المستطيل المذكور للحصول على مقابض زوايا المستطيل كما

في الشكل (36.2).




الشكل (36.2)

9.12 ضع مؤشر الماوس فوق أية نقطة من النقاط وقم بتحريكها بالاتجاه الذي

تريد.... يمكن مثلاً الحصول على مضلع مشابه لما هو مبين في الشكل (37.2).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر



الشكل (37.2)

3.3.2 قائمة (معاينة): View

يوضح الشكل (38.2) الأوامر الرئيسية في قائمة (View) بالإضافة إلى اختصارات لوحة المفاتيح لبعض الأوامر في هذه القائمة، وقد تم ترقيم هذه الأوامر وبيان مهمة كل منها بحسب أرقامها كما يلي، كما شرحت الأوامر الفرعية ضمن هذه الفقرة.

1. أمر (إعدادات الطبقة الإنشائية): Set Structural Layer












يستخدم هذا الأمر بعد استخدام أمر التصميم (Design)، لمعاينة مسقط شرائح البلاطات في المستوي (X, Y).

ملاحظة: يستعمل البرنامج نظام الطبقات المبسط الخاص للتحليل المستقل من أجل التصميم، حيث يعتمد البرنامج ثلاث طبقات هي:

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

View

- ☒ Set Structural Layer [1]
- Set X-Strip Layer [2]
- Set Y-Strip Layer [3]
-
- xy Set 2D Plan View... [4]
- Set 3D View... [5] Shift+F3
-
- ☒ Set Object Options... [6] Ctrl+E
-
-  Rubber Band Zoom [7] F2
-  Restore Full View [8] F3
-  Previous Zoom [9]
-  Zoom Out One Step [10] Shift+F8
-  Zoom In One Step [11] Shift+F9
-
-  Pan [12] F8
-
- ☒ Show Primary Grid [13] F7
- ☒ Show Secondary Grid [14]
- ☒ Show Axes [15]
-
-  Show Selection Only [16]
-  Show All [17]
-
-  Save Named View... [18]
-  Show Named View... [19]
-
-  Refresh Window [20] Ctrl+W
- Rescale Window [21] F11
-
- Create OpenGL View... [22]

الشكل (38.2)

أوامر قائمة View

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

– طبقة البلاطة الإنشائية (slab Structural Layer).

– طبقة شرائح التصميم بالاتجاه X (X-Design Strip Layer).

– طبقة شرائح التصميم بالاتجاه Y (Y-Design Strip Layer).

2. أمر (إعدادات الطبقة بالاتجاه X): Set X- Strip Layer

يستخدم هذا الأمر لإعداد ومعاينة مقاطع الشرائح في الاتجاه (X) على المسقط الأفقي.

3. أمر (إعدادات الطبقة بالاتجاه Y): Set Y- Strip Layer

يستخدم هذا الأمر لإعداد ومعاينة مقاطع الشرائح في الاتجاه (Y) على المسقط الأفقي.

4. أمر (إعدادات معاينة المسقط الأفقي XY): XY Set 2d Plan View

يستخدم هذا الأمر لمعاينة النموذج في المسقط الأفقي.

5. أمر (إعدادات المعاينة الفراغية): Set 3d View = Shift + F2

يستخدم هذا الأمر لمعاينة النموذج بشكل ثلاثي الأبعاد (فراغي)، حيث يفتح هذا

الأمر النافذة الموضحة في الشكل (39.2).

72 صورة

6. أمر (إعدادات خيارات المعاينة): Set Object Options = Ctrl. + E

يفتح استخدام هذا الأمر صندوق الحوار (Set Object) المبين في الشكل (40.2)


والذي يحتوي على خيارات متعددة للمعاينة، تم شرحها بإيجاز أسفل الشكل المذكور.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

shift + F2

لصانعة النموذج
شبكة ثلاثية الأبعاد
(عراغي)



الشكل (39.2)

1. اتجاه زاوية المعاينة. 1.1 زاوية المعاينة في المسقط الأفقي.
- 2.1 زاوية المعاينة في الواجهة. 3.1 زاوية التلاشي. 2. معاينة سريعة بشكل فراغي أو بحسب المستويات المعطاة.


7. أمر (تكبير منطقة بنافذة مطاطية): Rubber band Zoom = F2

يستخدم هذا الأمر لتكبير كامل النموذج أو جزء منه باستخدام نافذة مطاطية تحيط بالمنطقة المطلوب تكبيرها.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

إعدادات خيار (مباشرة) Ctrl+E



الشكل (40.2)

1. العناصر المساحية أو المستوية. 1.1 أسماء العناصر المستوية. 2.1 خصائص أو نوع العناصر المستوية. 3.1 مساند العناصر المستوية. 4.1 إظهار العنصر بشكل ممتلئ. 5.1 إظهار أطراف العناصر المستوية. 6.1 إخفاء العناصر المساحية.
2. العناصر الخطية. 1.2 أسماء العناصر الخطية. 2.2 خصائص العناصر الخطية. 3.2 مساند العناصر الخطية. 4.2 إخفاء العناصر الواقعة باتجاه المحور X 5.2 إخفاء العناصر الواقعة باتجاه المحور Y 3. العناصر النقطية. 1.3 أسماء العناصر النقطية. 2.3 خصائص المساند النقطية. 3.3 إخفاء العناصر النقطية. 4. خيارات مختلفة.
- 1.4 تقليص أطراف العناصر المختلفة. 2.4 إظهار تقسيمات العناصر المحددة. 3.4 إظهار الأعصاب الداخلية. 4.4 إظهار النموذج بشكل فراغي مليء (منبتق).
- 5.4 إظهار تحرير النهايات أو الأطراف.

8. أمر (إعادة معاينة كامل النموذج): $\text{Restore Full View} = \text{F3}$

يستخدم من أجل إعادة إظهار منظر كامل للنموذج بالشكل الافتراضي بعد عملية تكبير أو تصغير.

9. أمر (إعادة المنظر السابق): Previous Zoom

يستخدم هذا الأمر لإعادة إظهار المنظر السابق للنموذج بعد عملية تكبير أو تصغير أو تحريك.

10. أمر (تكبير بمرتبة واحدة): $\text{Zoom Out One Step} = \text{Shift} + \text{F8}$

يستخدم هذا الأمر كما يلي، بهدف تكبير المنظر المبين على النافذة النشطة بنسبة مئوية يمكن تحديدها من قائمة (خيارات - Options):

Options > Preferences > Zoom Out On Step

11. أمر (تصغير بمرتبة واحدة): $\text{Zoom In One Step} = \text{Shift} + \text{F9}$

يستخدم لتصغير المنظر المبين على النافذة النشطة بنسبة مئوية تحدد كما في الأمر السابق.

Options > Preferences > Zoom In One Step

12. أمر (تحريك يدوي): $\text{Pan} = \text{F8}$

يستخدم لتحريك الشكل في النافذة النشطة يدوياً بواسطة مؤشر الماوس.

13. أمر (عرض الشبكة الأصلية): $\text{Show Primary Grid} = \text{F7}$

يستخدم هذا الأمر لعرض أو إخفاء شبكة المحاور الرئيسية.

14. أمر (عرض الشبكة الثانوية): Show Secondary Grid

يستخدم هذا الأمر لعرض أو إخفاء شبكة المحاور الثانوية المساعدة في حال وجودها.

15. أمر (عرض المحاور الإحداثية): Show Axes

يستخدم هذا الأمر لعرض أو إخفاء المحاور الإحداثية للشبكة.

16. أمر (عرض الجزء المختار من النموذج فقط): Show Selection Only

يستخدم لعرض الجزء من النموذج الذي يتم اختياره فقط.


17. أمر (عرض كافة عناصر النموذج): Show All

يستخدم لعرض كافة عناصر النموذج في حال تم استخدام الأمر السابق.

18. أمر (حفظ منظر معين): Save Named View

يستخدم أمر (Save Named View) لحفظ منظر معين للنموذج باسم يختاره المستخدم


حيث يتم إدخاله في صندوق الحوار المبين في الشكل (41.2).



الشكل (41.2)

19. أمر (معاينة منظر معين): Show Named View

يستخدم هذا الأمر لمعاينة منظر معين للنموذج تم حفظه باستخدام الأمر السابق حيث يظهر صندوق الحوار المبين في الشكل (42.2) لاختيار اسم المنظر.



الشكل (42.2)

20. أمر (إنعاش الشاشة): Refresh Window = Ctrl + W

يستخدم لإنعاش الشاشة وإظهار التغييرات المجرأة على النموذج.

21. أمر (إظهار النموذج بالمقياس الافتراضي): Rescale Window = F11

يستخدم لإعادة إظهار النموذج بالمقياس الافتراضي.


22. أمر (إظهار النموذج بالمقياس الافتراضي): Create Open GL View

يستخدم هذا الأمر لإظهار النموذج فراغياً أو في المسقط الأفقي مع إتاحة إمكانية

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

إجراء تعديلات على هذه المعاينة من خلال النافذة (Rendered Viewer) الموضحة في الشكل (43.2)، والتي تظهر حين استخدام الأمر المذكور.


















الشكل (43.2)

تحتوي نافذة (Rendered Viewer) على الأدوات المبينة الخاصة في الشكل (44.2)، والتي يمكن من خلالها التحكم بمنظر المعاينة المطلوبة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

حفظ المنظر.	
إعادة عرض المنظر الأصلي.	
التحكم بإضاءة المنظر.	
تعديل مصدر الإضاءة.	
التحكم بسرعة تحريك النموذج.	
تحريك يدوي وكاميرا لأخذ لقطة.	
تكبير وتصغير المنظر.	
تكبير بنافذة مطاطية.	
إعادة عرض المنظر السابق.	
تدوير النموذج.	
تحريك المنظر بكافة الاتجاهات.	
إظهار أو إخفاء الظل.	
مؤشر اختيار وتحريك النموذج.	
عرض من الجوانب.	
التحكم بالألوان.	


الشكل (44.2)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

4.3.2 قائمة (تحديد): Define

يوضح الشكل (45.2) الأوامر الرئيسية في قائمة (Define). وقد تم ترقيم هذه الأوامر وبيان مهمة كل منها بحسب أرقامها في هذه الفقرة، كما تم شرح الأوامر وصناديق الحوار الفرعية.



1. أمر (خصائص البلاطات): Slab Properties

يخصص هذا الأمر لتعريف العناصر البلاطية كالاسم والسماكة والمواد والخصائص الأخرى، ويوضح الشكل (46.2) صناديق الحوار الخاصة بهذا الأمر.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

Slab Properties

Slab Property: NONE, SLAB

Click to:

Add New Property

Modify/Show Property...

Delete Property

OK

Cancel

Slab Property Data

Property Name 1 SLAB

Analysis Property Data

Modulus of elasticity 3000. 2

Poisson's ratio 0.2 3

Unit Weight 0. 4

Type Slab 5

Thickness 15. 6

Design Property Data

X Cover Top (to Centroid) 1.

Y Cover Top (to Centroid) 1.

X Cover Bottom (to Centroid) 1. 7

Y Cover Bottom (to Centroid) 1.

Concrete Strength, f_c 4. 8

Reinforcing Yield stress, f_y 60. 9

☐ No Design 10

☐ Lightweight 11

☐ Thick Plate 12

☐ Orthotropic 13

OK

Cancel

Slab

Drop

Column

Waffle

Ribbed

Mat

Footing

الشكل (46.2)

1. اسم البلاطة.
2. معامل المرونة.
3. نسبة بواسون.
4. الوزن الحجمي.
5. نوع العنصر.
6. السماكة.
7. سماكات التغطية العلوية والسفلية بالاتجاهين.
8. المقاومة المميزة للخرسانة.
9. مرونة الفولاذ.
10. بدون تصميم.
11. خرسانة خفيفة الوزن.
12. بلاطة سميكة أو صفيحة.
13. عناصر غير متجانسة الخواص بالاتجاهين.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

2. أمر (خصائص الكمرات): Beam Properties

يستخدم هذا الأمر لتعريف عناصر الكمرات كما في الشكل (47.2).

الشكل (47.2)

1. اسم الكمرة. 2. بيانات خصائص التحليل. 1.2 معامل المرونة. 2.2 نسبة بواسون. 3.2 الوزن الحجمي.
- 4.2 عرض المقطع. 5.2 عمق المقطع. 3. بيانات خصائص التصميم. 1.3 العرض 2.3 العمق.
- 3.3 التغطية العلوية. 4.3 التغطية السفلية. 5.3 مقاومة الخرسانة 6.3 مرونة التسليح الرئيسي.
- 7.3 مرونة تسليح القص. 8.3 مقاومة الخرسانة للقص. 4. بدون تصميم.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

3. أمر (المساند العمودية): Column Support

يستخدم هذا الأمر لتعريف مساند الأساسات من الأعمدة كما في الشكل (48.2).

الشكل (48.2)

1. اسم المسند. 2. تحديد المسند. 1.2 مستطيل. 2.2 مستدير. 3.2 ثوابت النابض. 3. تفعيل خصائص للمسند.
- 1.3 أسفل البلاطة فقط. 2.3 أعلى البلاطة فقط. 1.3 أعلى وأسفل البلاطة. 4. خصائص أسفل البلاطة. 1.4 معامل المرونة. 2.4 نسبة بواسون. 3.4 البعد باتجاه X. 4.4 البعد باتجاه Y. 5.4 بعد التاج باتجاه X. 6.4 بعد التاج باتجاه Y.
- 7.4 ارتفاع التاج. 8.4 ارتفاع العمود. 5. ثابت النابض (معامل مرونة التربة). 1.5 ثابت الانتقال الشاقولي.
- 2.5 ثابت الدوران حول X. 3.5 ثابت الدوران حول Y. 6. الخصائص أعلى البلاطة. 7. تضمين قساوة الانعطاف.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

4. أمر (المساند الجدارية): Wall Supports

يستخدم هذا الأمر لتعريف مساند الأساسات من الجدران كما في الشكل (49.2).

Support Properties

Support Property: 2 NONE, WALL1

Click to:

Add New Property

Modify/Show Property...

Delete Property

OK

Wall Support Property Data

Support Property Name 1 WALL1

Define Wall by: 2

Dimensions 1.2 Spring Constants 2.2

Activate Support Property: 3

1.3 Below Slab Only 2.3 Above Slab Only 3.3 Above and Below Slab

Properties Below Slab 4

Modulus of Elasticity 3600 1.4 Thickness 12 2.4

Poisson's Ratio 0.2 3.4 Height 120 4.4

Spring Constants / Unit Length 5

Vertical 1.5 6 Properties: Above Slab...

Rotational 2.5 7 Include Bending Stiffness

OK Cancel

الشكل (49.2)


1. اسم المسند الجداري.
2. تحديد الجدار بواسطة ثابت صلابة النابض.
- 1.2 الأبعاد.
- 2.2 ثوابت النابض.
3. تفعيل خصائص المسند.
- 1.3 أسفل البلاطة.
- 2.3 أعلى البلاطة.
- 3.3 أعلى وأسفل البلاطة.
4. الخصائص أسفل البلاطة.
- 1.4 معامل المرونة.
- 2.4 السماكة.
- 3.4 نسبة بواسون.
- 4.4 الارتفاع.
5. ثابت النابض (في وحدة الطول).
- 1.5 ثابت الانتقال الشاقولي.
- 2.5 ثابت دوران النابض.
6. خصائص البلاطة العلوية.
7. تضمين قساوة الانعطاف.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

5. أمر (مساند التربة): Soil Supports


خصص هذا الأمر لتعريف خصائص التربة كما في الشكل (50.2).



الشكل (50.2)

6. أمر (حالات التحميل الستاتيكي): Static Load Cases

تم تخصيص هذا الأمر لتعريف حالات التحميل كما في الشكل (51.2).



الشكل (51.2)



1. اسم الحمولة أو حالة التحميل.
2. نوع الحمولة وتتضمن على التوالي (الميتة، الحية، حمولة حية نموذجية، الزلازل، الرياح، الثلج، حمولات أخرى).
3. معامل تصعيد الوزن الذاتي.
4. معامل تصعيد السهم طويل الأجل.
5. إضافة حمولة جديدة.
6. تعديل الحمولة المختارة في الخيار (1).
7. حذف الحمولة المختارة في الخيار (1).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

7. أمر (تراكيب الحمولات): Load Combinations

جرى تخصيص هذا الأمر لتعريف حالات التحميل كما في الشكل (52.2).




الشكل (52.2)

1. تراكيب الحمولات المختارة. 2. إضافة
3. عرض وتعديل
4. حذف تراكيب
5. اسم تراكيب الحمولات.
6. نوع تراكيب الحمولات. 7. اسم
8. معامل تصعيد الحمولة.

8. أمر (مجموعة): Group

خصص هذا الأمر لإعطاء اسم لمجموعة من العناصر المختارة، حيث يظهر صندوق الحوار المبين في الشكل (53.2).




الشكل (53.2)

1. اسم المجموعة.
2. إضافة مجموعة جديدة.
3. تبديل اسم المجموعة المختارة.
4. حذف اسم المجموعة المختارة.

5.3.2 قائمة (رسم): Draw

يبين الشكل (54.2) الأوامر الرئيسية في قائمة (Draw)، وقد جرى ترقيم هذه الأوامر وبيان مهمة كل منها بحسب أرقامها في هذه الفقرة، بالإضافة إلى شرح الأوامر وصناديق الحوار الفرعية.



الشكل (54.2) - أوامر قائمة Define

1. أمر (اختيار عنصر): Select Object

ينشط هذا الأمر سهم الاختيار الرئيسي الموجود في شريط أدوات الرسم (Draw) على يسار الشاشة.

2. أمر (تعديل شكل عنصر): Reshape Object

يستخدم هذا الأمر لتعديل شكل عنصر ما كما شرح في الشكل (8.2) من هذا الفصل ... (انظر الأمر رقم 12 (تحويل العناصر Convert Rect. to Quad من الفقرة 2.3.2).

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

3. أمر (رسم نقطة أو عناصر نقطية): Draw Point Objects

تعتبر مهمة هذا الأمر هي رسم نقطة أو عنصر نقطي (عمود) على المسقط الأفقي للنموذج، ووفق إحداثيات مختارة.

يفتح النقر على هذا الأمر صندوق الحوار المبين في الشكل (55.2) والذي يتم فيه اختيار إحداثيات العنصر النقطي المطلوب رسمه.

بعد اختيار الإحداثيات المذكورة يجب وضع مؤشر الماوس في مركز الإحداثيات والنقر بالزر الأيسر ليتم رسم النقطة المطلوبة. وفي حال وضع المؤشر في أية نقطة من الشبكة، ثم نقر الزر الأيسر، سيتم رسم هذه النقطة بإحداثياتها بالنسبة لموضع إحداثيات المؤشر.

imp

Properties of Object	
Type of Point	Column
Property	NONE
Plan Offset X	60
Plan Offset Y	400


الشكل (55.2)

4. أمر (رسم مستقيم أو عناصر خطية): Draw Line Objects

يستخدم هذا الأمر لرسم عناصر مستقيم أو عناصر خطية (كمرّة أو جدار) على المسقط الأفقي للنموذج، ووفق إحداثيات مختارة، حيث يفتح النقر على هذا الأمر صندوق الحوار المبين في الشكل (56.2).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE


الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر



الشكل (56.2)

5. أمر (رسم مستقيم بطريقة سريعة): Quick Draw Line Objects
 خصص هذا الأمر لرسم مستقيم أو عناصر خطية (كمره أو جدار) على المسقط الأفقي كما في الأمر السابق، بمجرد النقر على خطوط الشبكة، ويكون طول العنصر المرسوم مساوياً لطول خط الشبكة.


6. أمر (رسم عنصر مستوي أو مساحي): Draw Area Objects
 يستخدم هذا الأمر لرسم عنصر مساحي أو مستوي على المسقط الأفقي مؤلف من ثلاثة نقاط أو أكثر، وفق الخيارات الموضحة في الشكل (57.2).



الشكل (57.2)

7. أمر (رسم عنصر مستوي مستطيل): Draw Rectangular Area Objects

تم تخصيص هذا الأمر لرسم عنصر مستوي مستطيل الشكل على المسقط الأفقي بأبعاد مختارة من صندوق الحوار المبين في الشكل (58.2)، والمساهمة للخيارات المعطاة في صناديق الحوار السابقة في هذه الفقرة.




الشكل (58.2)

8. أمر (رسم سريع لعنصر مستطيل): Quick Draw Rectangular Objects

9. أمر (رسم عنصر مستوي دائري): Draw Circular Area Objects

10. أمر (قفزات مؤشر الماوس إلى): Snap to


خصص أمر (Snap to) لتحديد قفزات الماوس ضمن الشبكة، والمشروحة في الفقرة (5.2.2) من هذا الفصل، والمبينة في الشكل (59.2).



الشكل (59.2)

6.3.2 قائمة (الاختيار): Select

يبين الشكل (60.2) أوامر هذه القائمة، حيث شرحت بشكل موجز من خلال هذه الفقرة بحسب أرقامها المدونة على الشكل المذكور.




الشكل (60.2) - أوامر Select

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

1. أمر (اختيار): Select

يستخدم أمر (Select) لاختيار عنصر أو مجموعة عناصر من خلال أحد الأوامر المبينة في الشكل (61.2).



الشكل (61.2)

1. مؤشر أو فتح نافذة مطاطية لاختيار عدة عناصر.
2. مستقيم قاطع.
3. مجموعة عناصر معرفة في قائمة (Define).
4. خصائص كمر معرفة في قائمة (Define).
5. خصائص بلاطة معرفة في قائمة (Define).
6. كافة عناصر النموذج.

2. أمر (إلغاء اختيار عناصر مختارة): Deselect

تم تخصيص أمر (Deselect) لإلغاء اختيار عنصر أو مجموعة عناصر تم اختيارها.

3. أمر (اختيار العناصر المختارة في الخطوة السابقة): Get previous selection

يعتبر هذا الأمر مخصصاً لاختيار العناصر التي كانت مختارة في آخر خطوة تم فيها اختيار عناصر ما.

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

4. أمر (إلغاء الاختيار): Clear Selection = Ctrl + U

يستخدم أمر (Clear) لإلغاء اختيار عنصر أو مجموعة عناصر تم اختيارها.

7.3.2 قائمة (تخصيص): Assign

يبين الشكل (62.2) أوامر هذه القائمة، وقد شرحت بشكل موجز من خلال هذه

الفقرة بحسب أرقامها المدونة على الشكل المذكور.

Assign

- 1 Slab Properties..
- 2 Slab Offset...
- 3 Slab Rib Locations...
- 4 Beam Properties...
- 5 Beam Offset...
- 6 Opening
- 7 Point Restraints...
- 8 Column Supports...
- 9 Wall Supports...
- 10 Soil Supports...
- 11 Releases...
- 12 Point Loads...
- 13 Point Displacements...
- 14 Line Loads...
- 15 Surface Loads...
- 16 Group Names...
- 17 Clear Display of Assigns

الشكل (62.2) - أوامر Assign

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE


الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

1. أمر (خصائص البلاطات): Slab Properties

يستخدم هذا الأمر لتعيين خصائص العناصر البلاطية كالنوع والاسم والسماكة والمواد والخصائص الأخرى كما تم توضيحه في الشكل (46.2) من هذا الفصل.

2. أمر (محاذاة البلاطات): Slab Offset

في يستخدم أمر (Slab Offset) لتحديد منسوب استناد البلاطات على الكمرات بالمقدار الذي يتم إدخاله في صندوق الحوار (43.2)، والذي يظهر عند استخدام هذا الأمر.




الشكل (43.2)

3. أمر (مواضع أعصاب البلاطات): Slab Rib Locations

خصص هذا الأمر لتحديد إحداثيات أول عصب في البلاطات ذات الأعصاب، وذلك للاتجاهين (X, Y)، ويبين الشكل (64.2) صندوق الحوار الناتج عن استخدام هذا الأمر، والذي يتم فيه إدخال الإحداثيات المذكورة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE


الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر



الشكل (64.2)

4. أمر (خصائص الكمرات): Beam Properties

يستخدم هذا الأمر لتحديد أو تعديل خصائص العناصر الكمرية الموجودة في النموذج، أو لإضافة عنصر جديد كما في صندوق الحوار المبين في الشكل (65.2) والذي يبين أنواع هذه العناصر الممكن إضافتها.



الشكل (65.2)


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

لم أضع ما الفرق بين slab offset و

5. أمر (الكمرات): Beam Offset

يعتبر أمر (Beam Offset) مخصصاً لتحديد منسوب استناد الكمرات فوق أعلى البلاطة كما هو موضح في الشكل (66.2).



الشكل (66.2)

6. أمر (الفتحات): Opening

يستخدم أمر (Opening) لتخصيص أية بلاطة يتم اختيارها على أنها فتحة.

7. أمر (المساند أو تقييد النقاط): Point Restraints


يستخدم هذا الأمر لنمذجة المساند أو تقييد نقاط مختارة لمنع الانتقالات حول أي من المحاور الثلاثة (X , Y , Z) أو الدورانات حولها. ويتم ذلك من خلال وضع إشارة تحقق بجانب (التقييد) الذي نريده من صندوق الحوار المبين في الشكل (67.2).

8. أمر (تخصيص المساند العمودية): Column Supports

يستخدم هذا الأمر لتخصيص مساند الأساسات من الأعمدة التي تم تعريفها في البند (3) والشكل (48.2) من الفقرة (4.3.2) في هذا الفصل.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر



الشكل (67.2)

1. الانتقال في اتجاه المحور X
2. الانتقال في اتجاه المحور Y
3. الانتقال في اتجاه المحور Z
4. الدوران حول المحور X
5. الدوران حول المحور Y
6. الدوران حول المحور Z
7. أبعاد القيود.

9. أمر (تخصيص المساند الجدارية): Wall Supports

يستخدم هذا الأمر لتخصيص مساند الأساسات من الجدران التي تم تعريفها في البند (4) والشكل (49.2) من الفقرة (4.3.2) في هذا الفصل.

10. أمر (تخصيص خصائص التربة): Soil Properties


يستخدم هذا الأمر لتخصيص خصائص التربة التي تم تعريفها في البند (5) والشكل (50.2) من الفقرة (4.3.2) في هذا الفصل.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

11. أمر (تحرير): Release

يستخدم هذا الأمر لتحرير الكمرات كما في الشكل (68.2).



12. أمر (الحمولات النقطية أو المركزة): Point Loads

يستخدم أمر (Point Loads) لتطبيق حمولات مركزة أو عزوم انعطاف في نقاط يتم اختيارها مسبقاً، ويتم إدخال قيم هذه الحمولات في صندوق الحوار الذي يظهر حين استخدام هذا الأمر كما في الشكل (69.2).

يمكن بعد اختيار نقطة معينة تطبيق حمولة شاقولية (تعتبر موجبة إذا كانت باتجاه الأسفل) أو تطبيق عزم انعطاف حول أحد المحورين الأفقيين. كما يمكن تحديد أبعاد مساحة التحميل للحمولة المركزة كما هو موضح.

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

Point Loads

Load Case Name: POINT 1

Units: Kip-in 2

Loads: 3

Z Load (Down Positive): 0 1.3

Moment about X: 0 2.3

Moment about Y: 0 3.3

Options: 4

1.4 ☒ Add to existing loads

2.4 ☐ Replace existing loads

3.4 ☐ Delete existing loads

Size of Load: 5

X Dimension: 0 1.5

Y Dimension: 0 2.5

OK

Cancel

الشكل (69.2)

1. اسم الحمولة المركزة. 2. وحدات القياس. 3. نوع الحمولة. 1.3 حمولة مركزة شاقولية (موجبة باتجاه الأسفل).
- 2.3 عزم انعطاف حول المحور X. 3.3 عزم انعطاف حول المحور Y. 4. خيارات. 1.4 إضافة قيم الحمولات المخصصة إلى الحمولات الموجودة.
- 2.4 استبدال الحمولات الموجودة بالحمولات المخصصة. 3.4 حذف الحمولات الموجودة.
5. مقاس الحمولة أو أبعاد مساحة التطبيق. 1.5 بعد مساحة التطبيق بالاتجاه X 2.5 بعد مساحة التطبيق بالاتجاه Y.

13. أمر (انتقالات العقد أو النقاط): Point Displacements

يستخدم هذا الأمر لتطبيق انتقالات أو دورانات كحالة من حالات التحميل، في نقاط يتم اختيارها مسبقاً، ويتم إدخال قيمها في صندوق الحوار الذي يظهر حين استخدام هذا الأمر كما في الشكل (70.2).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

Point Displacement Loads

Load Case Name POINT 1	Units Kip-in 2
Displacements 3	Options 4
Z Displ (Down Positive) 0. 1.3	1.4 <input checked="" type="radio"/> Add to existing loads
Rotation about X 50. 2.3	2.4 <input type="radio"/> Replace existing loads
Rotation about Y 0. 3.3	3.4 <input type="radio"/> Delete existing loads
OK	Cancel

الشكل (70.2)

1. اسم حالة التحميل. 2. وحدات القياس. 3. الانتقالات. 1.3 انتقال شاقولي (موجب باتجاه الأسفل).
- 2.3 دوران حول المحور X. 3.3 دوران حول المحور Y. 4. خيارات.
- 1.4 إضافة إلى القيم الموجودة. 2.4 استبدال بالقيم الموجودة. 3.4 حذف القيم الموجودة.

14. أمر (الحمولات الموزعة الخطية): Line Loads

يستخدم لتطبيق حمولات أو عزوم انعطاف موزعة على خطوط يتم اختيارها مسبقاً، حيث يتم إدخال قيم هذه الحمولات في صندوق الحوار الذي يظهر حين استخدام هذا الأمر كما في الشكل (71.2).

يمكن بعد اختيار خط معين تطبيق حمولة شاقولية موزعة (موجبة باتجاه الأسفل) أو تطبيق عزوم انعطاف أو عزوم قتل.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

Line Loads

<p>Load Case Name POINT 1</p> <p>Units Kip-in 2</p> <p>Loads 3</p> <p>Z Load (Down Positive) 0. 1.3</p> <p>Moment 0. 2.3</p> <p>Torsion 0. 3.3</p>	<p>Options 4</p> <p>1.4 <input checked="" type="radio"/> Add to existing loads</p> <p>2.4 <input type="radio"/> Replace existing loads</p> <p>3.4 <input type="radio"/> Delete existing loads</p> <p style="text-align: center;">OK</p> <p style="text-align: center;">Cancel</p>
---	--

الشكل (71.2)

1. اسم حالة التحميل . 2. وحدات القياس . 3. الحمولات . 1.3 حمولة موزعة شاقولية (موجبة باتجاه الأسفل) . 2.3 عزم انعطاف موزع خطياً . 3.3 عزم قتل موزع خطياً .
4. خيارات . 1.4 إضافة الحمولات المخصصة إلى الحمولات الموجودة . 2.4 استبدال الحمولات الموجودة بالحمولات المخصصة . 3.4 حذف الحمولات الموجودة .

15. أمر (الحمولات الموزعة السطحية): Surface Loads

يستخدم هذا الأمر لتطبيق حمولات شاقولية موزعة على مساحة مختارة مسبقاً، ويتم إدخال قيم هذه الحمولات في صندوق الحوار الذي يظهر حين استخدام هذا الأمر كما في الشكل (72.2).

يمكن بعد اختيار سطح معين تطبيق حمولة شاقولية موزعة على هذه المساحة (موجبة باتجاه الأسفل).

Surface Loads

Load Case Name: POINT 1

Units: Kip-in 2

Loads: 3

Load per Area (Down +): 0. 1.3

Options: 4

1.4 ☒ Add to existing loads

2.4 ☐ Replace existing loads

3.4 ☐ Delete existing loads

OK

Cancel

الشكل (72.2)

1. اسم حالة التحميل. 2. وحدات القياس. 3. الحمولات. 1.3 حمولة سطحية موزعة شاقولية (موجة باتجاه الأسفل). 4. خيارات. 1.4 إضافة الحمولات المخصصة إلى الحمولات الموجودة. 2.4 استبدال بالحمولات المخصصة. 3.4 حذف الحمولات الموجودة.


16. أمر (تخصيص مجموعة): Group Name

يستخدم أمر (Group Names) لتخصيص اسم لمجموعة من العناصر يمكن أن يكون قد تم تعريفها باستخدام الأمر الأخير من قائمة (Define)، أو مجموعة عناصر يتم اختيارها مسبقاً قبل استخدام هذا الأمر، حيث يضاف الاسم الجديد المخصص للمجموعة إلى قائمة (Define) تلقائياً.

يوضح الشكل (73.2) صندوق الحوار الخاص بهذا الأمر.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر



الشكل (73.2)

17. أمر (إلغاء إظهار المجموعات): Clear Display of Assigns

يستخدم هذا الأمر لإلغاء إظهار المجموعة التي طلب إظهارها في خطوة سابقة، وإعادة إظهار كامل عناصر النموذج.

8.3.2 قائمة (التحليل): Analyze = F5



يبين الشكل (74.2) أوامر قائمة (Analyze)، والتي شرحت بشكل موجز من خلال هذه الفقرة بحسب أرقامها المدونة على الشكل المذكور.

1. أمر (إعداد خيارات): Set Options

يظهر استخدام هذا الأمر صندوق الحوار المبين في الشكل (75.2).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر



الشكل (75.2)

1. نوع التحليل. 1.1 تحليل عادي. 2.1 تحليل عادي مع حساب سهوم التشقق. 1.2.1 تحديد تسليح التشقق (انظر الملاحظة أدناه). 3.1 تقريب متتالي لإلغاء الشد تحت الأساس. 2. توليد خيارات من أجل معاملات تشقق البلاطات. 1.2 تحليل خطي من المرتبة الأولى. 2.2 تحليل تربيعي من المرتبة الثانية. 3.2 تحليل تكعيبي من المرتبة الثالثة. 4.2 تحليل من المرتبة الرابعة.
3. معايير تقسيم لعناصر محددة. 1.3 البعد الأعظمي لعنصر التقسيم..

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

ملاحظة حول خيار تحديد تسليح التشقق (Specify Cracked Reinforcing):

يعطي النقر على الزر (Specify Cracked Reinforcing) في صندوق الحوار السابق، النافذة المبينة في الشكل (76.2)، والحاوية على الخيارات التي يمكن اختصار شرحها كما يلي:

1. خيار (Specify Reinforcing by) لتحديد التسليح من خلال الأقطار أو مساحة

القضبان.

Reinforcing Specification for Cracking Analysis

Edit

1

Specify Reinforcing By:

☒ Bar Size

☐ Bar Area

2

User Typical Top Reinforcing:

Bar Size:

Bar Spacing (in):

Hook Location:

3

User Typical Bottom Reinforcing:

Bar Size:

Bar Spacing (in):

Hook Location:

4

Set All Full Length To:

Full Length Reinforcing that is Fully Effective (Developed) Over its Entire Length **5**

	Strip	Start X	Start Y	Width	Length	Location	Reinf Type	Size	Spacing	Hooks
		in	in	in	in				in	
1	5	0.	30.	60.	360.	Top	Prog Calc			
2						Bottom	Prog Calc			
3	4	0.	120.	120.	360.	Top	Prog Calc			
4						Bottom	Prog Calc			
5	3	0.	210.	60.	360.	Top	Prog Calc			
6						Bottom	Prog Calc			
7	6	30.	0.	60.	240.	Top	Prog Calc			
8						Bottom	Prog Calc			

Additional User Reinforcing **6**

	Strip	Location	Bar Start	Bar Length	Size	Spacing	Hooks
			in	in		in	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Units **8**

☐ Bars Epoxy Coated **10**

☐ Assume Specified Additional Rebar is Fully Effective (Developed) Over its Entire Length **11**

الشكل (76.2)

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

2. خيار (User Typical Top Reinforcing) لإدخال خصائص التسليح العلوي النموذجي من حيث القطر والتباعد ومواقع العكفات إن وجدت (شبكة علوية).
3. خيار (User Typical Bottom Reinforcing) لإدخال خصائص التسليح السفلي المتكرر المذكورة في البند السابق (شبكة سفلية).
4. خيار (Set All Full Length to) لإدخال البيانات الخاصة بأطوال التسليح في الجدول المعطى في الخيار رقم (5) التالي، وذلك من حيث النوع والقطر والعكفات.
5. خيار (Full length reinforcing that is fully effective over its entire length) وهو خيار مخصص لإظهار أطوال التسليح الكلي في الشرائح، والمبينة عناوينها في الجدول (انظر عملية التصميم في المثال الأول من الفصل الخامس).
6. تسليح مضاف من قبل المستثمر (بالإضافة إلى التسليح المتكرر).
7. إدراج (أو حذف) صفوف جديدة في الجدول.
8. واحداث القياس.
9. حذف كافة صفوف الجدول.
10. القضبان مغلفة أو مطلية (أو غير مطلية) بالإيبوكسي.
11. حذف البيانات من الجدول.

2. أمر (بدء التحليل): Run Analyze = F5


يستخدم هذا الأمر لبدء التحليل.

3. أمر (إظهار درجة التقريب المتتالي للشد): Display uplift Iteration Status

يستخدم هذا الأمر لإظهار درجات التقريب المتتالي التي نفذها البرنامج لإهمال الشد.

9.3.2 قائمة (الإظهار): Display

يبين الشكل (77.2) أوامر هذه القائمة، والتي شرحت أدناه بحسب أرقامها المدونة على الشكل المذكور.



الشكل (77.2)

1. أمر (إظهار الشكل غير المشوه): Show Undeformed Shape = F4

يظهر استخدام هذا الأمر شكل النموذج كما تم تنفيذه على البرنامج، حيث يلغي الإظهارات الأخرى التي طلبها المستثمر بعد وضع النموذج، كإظهار الحمولات مثلاً، ويمكن استخدام هذا الأمر قبل أو بعد التحليل.

2. أمر (إظهار الحمولات): Show Loads

يظهر استخدام هذا الأمر الحمولات المطبقة على النموذج بحسب نوعها، ويمكن

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

استخدام هذا الأمر قبل أو بعد التحليل.

3. أمر (إظهار جداول الإدخال): Show Input Tables


يستخدم هذا الأمر لإظهار جداول بيانات الإدخال، حيث يمكن استخدام هذا الأمر، قبل أو بعد التحليل ليظهر صندوق الحوار المين في الشكل (78.2).

الشكل (78.2)

1. الخصائص الهندسية للعناصر. 1.1 العناصر المستوية أو المساحية. 2.1 العناصر الخطية.
- 3.1 النقاط أو العقد. 2. التحميل. 1.2 السطحي. 2.2 الخطي. 3.2 النقطي. 4.2 انتقالات العقد.
3. خصائص متنوعة. 1.3 الخصائص. 2.3 الحملات. 3.3 تراكيب الحملات.
- 4.3 تقسيم البلاطات. 4. اختيارات حالات التحميل. 5. إظهار العناصر المختارة فقط.

4. أمر (إظهار الشكل المشوه): Show Deformed Shape = F6

يستخدم هذا الأمر بعد تنفيذ التحليل لإظهار تشوهات النموذج تحت أية حالة تحميل مختارة أو تركيب حمولات مختار. يتم اختيار الحمولات أو حالات التحميل من صندوق الحوار الذي يظهر عند استخدام هذا الأمر كما في الشكل (79.2).



الشكل (79.2)

1. الحمولة أو تركيب الحمولات. 2. مقياس إظهار التشوهات. 1.2 تلقائي. 2.2 مقياس بحسب رغبة المستمر.
3. خيارات الإظهار. 1.3 خطوط تساوي الانتقالات. 2.3 إظهار الانتقالات المرنة.
- 3.3 التشققات طويلة الأجل. 4. حدود قيم التشوهات المطلوب إظهارها. 1.4 الدنيا. 2.4 العظمى.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

5. أمر (إظهار القوى في البلاطات): Show Slab Forces

يستخدم هذا الأمر بعد التحليل لإظهار القوى أو العزوم في البلاطات حسب البيانات المدخلة في صندوق الحوار المعطى في الشكل (80.2).

الشكل (80.2)

1. الحمولة أو تركيب الحمولات . 2. القوى أو العزوم المطلوب إظهارها (على هيئة خطوط كونتور).
3. خيارات الإظهار (مخطط مليء أو مهش).
4. مقياس إظهار مخطط القوى . 5. أماكن إظهار مخططات القوى والعزوم . 6. الحدود الدنيا والعظمى لقيم القوى والعزوم المطلوب إظهارها.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

6. أمر (إظهار القوى في الكمرات): Show Beam Forces

يستخدم هذا الأمر بعد التحليل لإظهار القوى أو العزوم في عناصر الكمرات. بما يتوافق والبيانات المدخلة في صندوق الحوار المعطى في الشكل (81.2).

Beam Forces

Load 1 DL Load Case

Component 2

☒ Moment ☐ Shear ☐ Torsion

Scaling 3

☐ Auto ☒ Scale Factor 0.02

Display Options 4

☐ Fill Diagram ☒ Show Values on Diagram

OK Cancel

الشكل (81.2)

1. الحمولة أو تركيب الحمولات.
2. التركيب أو نوع القوى المطلوب إظهارها (عزم انعطاف أو قوى قص أو عزوم فتل).
3. مقياس إظهار القوى (افتراضي أو بمقياس محدد من قبل المستخدم).
4. خيارات الإظهار (مخطط مليء أو مهش).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

7. أمر (إظهار القوى في الشرائح): Show Strip Forces

يستخدم لإظهار القوى في الشرائح باتجاهي البلاطة بعد التحليل. الشكل (82.2).

Strip Forces

Load 1 POINT Load Case

Component 2

☒ X-Strip Moments ☐ Y-Strip Moments

☐ X-Strip Shears ☐ Y-Strip Shears

Scaling 3

☒ Auto ☐ Scale Factor

Display Options 4

☐ Fill Diagram ☒ Show Values on Diagram

OK Cancel

الشكل (82.2)

1. الحمولة أو تركيب الحمولات.
2. التركيب أو نوع القوى المطلوب إظهارها (عزم انعطاف أو قوى قص في الاتجاهين).
3. مقياس إظهار القوى (افتراضي أو بمقياس محدد من قبل المستخدم).
4. خيارات الإظهار (مخطط مليء أو مهش).

8. أمر (إظهار ردود الأفعال): Show Reaction Forces

يستخدم لإظهار ردود الأفعال أو رد فعل التربة بعد التحليل، والناجمة عن

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

الحمولات المطبقة أو عن تراكيب هذه الحمولات الناجمة كما في الشكل (83.2).

Joint Forces

Load 1 POINT Load Case

Type of Load 2

☐ Reactions ☒ Soil Pressures

Display Options 3

☐ Extrude Contours
☒ Display Contours on Deformed Shape

Scaling 4

☒ Auto ☐ Scale Factor

Contour Range 5

Min 0 Max 0


OK Cancel

الشكل (83.2)

1. الحمولة أو تركيب الحمولات.
2. نوع القوى المطلوبة (ردود أفعال مساند أو رد فعل التربة).
3. خيارات إظهار القوى.
4. مقياس إظهار القوى (افتراضي أو بمقياس محدد من قبل المستخدم).
5. الحدود الدنيا والعظمى لقيم القوى والعزوم المطلوب إظهارها.

9. أمر (إظهار جداول الإخراج): **Show Output Tables = Shift + F12**

يستخدم هذا الأمر لإظهار جداول بيانات الإخراج أو نتائج التحليل، حيث يستخدم هذا الأمر بعد التحليل حسب خيارات صندوق الحوار (84.2).



الشكل (84.2)

1. نوع نتائج التحليل. 1.1 الانتقالات. 2.1 ردود الأفعال.
- 3.1 العزوم وقوى القص في الشرائح. 4.1 العزوم وقوى القص في الكمرات. 5.1 العزوم وقوى القص في البلاطات. 2. حالات التحميل أو تراكيب الحمولات المطلوب إظهار نتائجها. 3. إظهار النتائج للعناصر المختارة فقط. 4. اسم ملف الإخراجات.

10.3.2 قائمة (التصميم): Design

يبين الشكل (85.2) نافذة هذه القائمة، والتي شرحت أوامرها أدناه من خلال هذه الفقرة بحسب أرقامها المدونة على الشكل المذكور.

Design		
1	Start Design	
2	Select Design Combos...	Ctrl+F6
3	Display Slab Design Info...	Ctrl+F8
4	Display Beam Design Info...	
5	Display Punching Shear Ratios	
6	Show Design Tables...	
7	Show Total Quantities...	

الشكل (85.2)

1. أمر (بدء التصميم): Start Design

يستخدم هذا الأمر بعد تنفيذ عملية التحليل، للمباشرة بالتصميم.

2. أمر (اختيار تراكيب الحمولات التصميمية):

Select Design Combos = Ctrl + F6

يستخدم هذا الأمر قبل أو بعد تنفيذ عملية التحليل، حيث يتم من خلاله اختيار


تراكيب الحمولات المطلوب من البرنامج أن يصمم عناصر النموذج عليها.

يفتح استخدام هذا الأمر صندوق الحوار المبين في الشكل (86.2) حيث يتم فيه

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

إضافة أو إزالة تركيب تصميمي للحمولات.



الشكل (86.2)

1. اختيار تركيب الحمولات. 1.1 قائمة التراكيب المعروفة من قائمة (Define).
- 2.1 التراكيب التصميمية المختارة من قائمة التراكيب. 2. إضافة تركيب حمولة مختار من قائمة التراكيب إلى التراكيب التصميمية. 3. إزالة تركيب حمولة مختار التراكيب التصميمية. 4. استعراض تركيب الحمولة المختار من أي من قائمتي التراكيب.

3. أمر (إظهار معلومات تصميم البلاطات):

Display Slab Design Info. = Ctrl + F8

يستخدم هذا الأمر بعد تنفيذ عملية التصميم لاختيار بيانات تصميم البلاطات

الموضحة في صندوق الحوار المبين في الشكل (87.2).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

Slab Reinforcing

1 Choose Strip Direction <input checked="" type="radio"/> X Direction Strip 1.1 Y Direction Strip	2 Reinforcing Values 1.2 <input checked="" type="radio"/> Show Rebar at Controlling Station 2.2 <input type="radio"/> Show Rebar at Every Station 3.2 <input checked="" type="checkbox"/> Show Rebar Above Typical Value
3 Rebar Location Shown 1.3 <input checked="" type="checkbox"/> Show Top Rebar 2.3 Show Bottom Rebar	5 Typical Value of Reinforcing 1.5 <input checked="" type="radio"/> Define by Bar Size and Spacing 2.5 <input type="radio"/> Define by Bar Area and Spacing
4 Reinforcing Display Type 1.4 <input type="radio"/> Show Rebar Area 2.4 <input checked="" type="radio"/> Show Number of Bars of Size: Top 10M 1.2.4 Bottom 10M 2.2.4	1.2.5 Bar Size 2.2.5 Bar Spacing Top 10M 12 Bottom 10M 12
6 Reinforcing Diagram 1.6 <input checked="" type="checkbox"/> Show Reinforcing Envelope Diagram 2.6 Scale Factor 1 3.6 <input checked="" type="checkbox"/> Show Reinforcing Extent	

الشكل (87.2)

1. اختيار اتجاه الشرائح. 1.1 في الاتجاه (X أو Y). 2. التسليح. 1.2 عرض القضبان عند المحطات الخارجة. 2.2 عرض القضبان عند كافة المحطات. 3.2 عرض القضبان الإضافية المتكررة (يفعل الخيار رقم 5 وتوابعه). 3. توضع التسليح. 1.3. إظهار التسليح العلوي. 2.3. إظهار التسليح السفلي. 4. نوع إظهار التسليح. 1.4 عرض مساحات القضبان. 2.4 عرض عدد القضبان ذات الأقطار التالية. 1.2.4 قطر القضبان العلوية. 2.2.4 قطر القضبان السفلية. 5. القيم المتكررة للتسليح. 1.5 تحديد أقطار وتباعدات القضبان. 2.5 تحديد مساحات وتباعدات القضبان. 1.2.5 أقطار القضبان العلوية والسفلية. 2.2.5 تباعد القضبان العلوية والسفلية. 6. مخطط التسليح. 1.6 عرض مغلف التسليح. 2.6 معامل تكبير مقياس المخطط. 3.6 عرض مسافات إرساء التسليح.

4. أمر (إظهار معلومات تصميم الكمرات): Display Beam Design Info.

يستخدم هذا الأمر بعد تنفيذ عملية التصميم لاختيار بيانات تصميم الكمرات الموضحة في صندوق الحوار (88.2).

Beam Reinforcing

1 Type of Reinforcing

1.1 Flexural Reinforcing 2.1 Shear Reinforcing

2 Reinforcing Values

1.2 ☒ Show Rebar Values at Controlling Station

2.2 ☐ Show Rebar Values at Every Station

3 Reinforcing Diagram

1.3 ☒ Show Reinforcing Envelope Diagram

2.3 Scale Factor: 1

3.3 ☒ Show Reinforcing Extent

OK Cancel

الشكل (88.2)

1. نموذج أو نوع التسليح. 1.1 تسليح الانعطاف. 2.1 تسليح القص. 2. قيم التسليح. 1.2 عرض
- قيم التسليح في المخطات الحرجة. 2.2 عرض قيم التسليح في كافة المخطات. 3. مخطط التسليح. 1.3 عرض
- مغلف التسليح. 2.3 معامل تكبير مقياس المخطط. 3.3 عرض مسافات إرساء التسليح.

5. أمر (إظهار نسب قص الثقب): Display Punching Shear Ratios


يستخدم هذا الأمر بعد تنفيذ عملية التصميم لإظهار نسب قص الثقب المشروحة في فصل الأمثلة العددية... انظر كيفية تطبيق هذه الأمر في البند (10) من المثال (1.3) من الفصل المذكور.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

6. أمر (عرض جداول التصميم): Show Design Tables

خصص أمر (Show Design Tables) في قائمة (Design) لإظهار النتائج على هيئة جداول بتأثير القوى المختارة من صندوق الحوار (89.2).



الشكل (89.2)


1. نتائج التصميم. 1.1 تسليح شرائح البلاطات. 2.1 تسليح الكمرات.
- 3.1 نتائج قص الثقب. 2. القوى التصميمية. 1.2 شرائح البلاطات.
- 2.2 الكمرات.

7. أمر (عرض الكميات الكلية): Show Total Quantities

يعطي استخدام هذا الأمر نافذة تحتوي على عدة بيانات كمساحة البلاطات الكلية وكمية الخرسانة ووزن حديد التسليح في النموذج.

11.3.2 قائمة (التفصيلات): Detailing

يبين الشكل (90.2) نافذة هذه القائمة، والتي شرحت أوامرها أدناه من خلال هذه الفقرة، بحسب أرقامها المدونة على الشكل المذكور، كما فصلت في الفصل السادس.



الشكل (90.2)

1. أمر (بدء تشغيل برنامج رسم التفصيلات): Start Detailer

يياشر البرنامج بمجرد استخدام هذا الأمر برسم تفصيلات تصميم النموذج، حيث يفتح برنامج فرعي اسمه (SCI Detailer) من إنتاج الشركة المصنعة للبرنامج، مع الإشارة إلى أن أمر (Start Detailer) يستخدم بعد إجراء التحليل والتصميم.

2. أمر (خيارات التفصيلات الرئيسية):

Main Detailing Preferences = Ctrl + F6

يستخدم هذا الأمر بعد إجراء عمليتي التحليل والتصميم، حيث يفتح صندوق الحوار المشروح من خلال الشكل (91.2).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

Detailing Preferences

1 Main Options		2 Additional Options		
1.1	Detailing based on	ACI-315-99	1.2	Number Formats...
2.1	Rebar Sizes	ASTM	2.2	Slab Detailing...
3.1	Rebar Shapes	ACI-315	3.2	Beam Detailing...
4.1	Bar Mark Type	MK-01, Mk-02, ...	4.2	Footing Detailing...
		5.2	Mat Detailing...	

OK Cancel

الشكل (91.2)

1. خيارات رئيسية. 1.1 الكود المعتمد لإعدادات التفاصيل. 2.1 النظام المعتمد لمقاسات القضبان في برنامج (SCI Detailer). 3.1 النظام المعتمد لشكل القضبان. 4.1 النظام المعتمد للترميز القضبان.
2. خيارات إضافية. 1.2 نظام وشكل كتابة الأبعاد (يفتح صندوق حوار فرعي). 2.2 تفاصيل البلاطات. 3.2 تفاصيل الكمرات (يفتح صندوق حوار فرعي). 4.2 تفاصيل القواعد (يفتح صندوق حوار فرعي). 5.2 تفاصيل الحصائر.

3. أمر (إعدادات الرسومات): Drawing Setup

يعمل هذا الأمر على إعداد الرسومات من حيث الواحدات ومقاساتها، ونوع الإخراجات، ومقاس ورق الطباعة والهوامش والعناوين، وواحدات القياس العامة وغيرها، ويستخدم بعد التحليل وقبل أو بعد تنفيذ عملية التصميم.

يبين الشكل (92.2) صندوق الحوار الخاص بهذا الأمر.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

Drawing Setup: All Drawings

Drawing Units and Size 1

Drawing Type **1.1** Metric (ISO)

Drawing Size **2.1** A2

Drawing Width **3.1** 594 mm

Drawing Height **4.1** 420 mm

3 Match Default Scales to Drawing Size...

Overall Drawing Scale 6

Drawing Scale Type Metric **1.6**

Drawing Scale 1:200 **2.6**

Drawing Scale Factor 200 **3.6**

Text and Symbol Size 7

Basic Text Height **3.8** **1.7** mm

Callout Gap **7.6** **2.7** mm

Arrow Head **1.3** **3.7** mm

Gap Between Views **50.8** **4.7** mm

Margins 2

Top **12.7** mm

Left **25.4** mm


Right **12.7** mm

Bottom **12.7** mm

1.2

4 ☐ Show Drawing Border

5 ☐ Show Title Block



Note: Changing Drawing Setup requires generation of New Drawings **8**


الشكل (92.2)

1. وحدات المخططات ومقاساتها. 1.1 نوع إخراج المخطط. 2.1 مقاس ورق المخطط. 3.1 عرض المخطط
- 4.1 ارتفاع المخطط. 2. حواف أو هوامش المخططات. 1.2 من الأعلى واليسار واليمين والأسفل على التوالي.
3. توافق المقاس افتراضي لورق المخططات. 4. عرض إطار المخططات. 5. عرض العنوان.
6. المقياس العام للمخططات. 1.6 الواحدات العامة للمخططات. 2.6 مقياس المخطط. 3.6 معامل تكبير المخطط.
7. مقاس طباعة النصوص والرموز في المخطط. 1.7 ارتفاع النص الرئيسي. 2.7 المساحة الخارجية. 3.7 رؤوس سهم الأبعاد. 4.7 المسافات بين الرسومات في المخطط. 8. ملاحظة: تعديل إعدادات المخططات يتطلب إنشاء مخطط جديد.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

4. أمر (رموز الرسومات): Drawing Symbols
يستخدم هذا الأمر بعد إجراء عمليتي التحليل والتصميم من أجل إظهار أشكال الرموز على المخططات كما في صندوق الحوار الموضح في الشكل (93.2).




الشكل (93.2)

1. نموذج إظهار الأسماء والمناسيب.
2. نموذج إظهار أسهم الأبعاد.
3. نموذج إظهار خطوط المقاطع للبلاطات.
4. نموذج إظهار خطوط المقاطع للكمرات.
5. نموذج إظهار خطوط المقاطع للحصائر.
6. نموذج إظهار خطوط المقاطع للقواعد.
7. نموذج إظهار خطوط المقاطع للأعمدة.
8. نموذج إظهار سهم اتجاه الشمال.

5. أمر (إظهار خيارات توضع الرسومات): View Placement Options

يستخدم هذا الأمر بعد إجراء عمليتي التحليل والتصميم لاختيار أماكن توضع الرسومات المطلوبة في المخططات، وفق الخيارات المبينة في صندوق الحوار المبين في الشكل (94.2) والخاص بهذا الأمر.




الشكل (94.2)

1. مساقط البلاطات والحصائر والقواعد. 1.1 الحفاظ على الشكل التلقائي للمخططات.
- 2.1 تقسيم المخطط بشكل يلائم المقاسات المختارة. 3.1 طباعة المخططات وفق مقاس الورق المختار.
2. مقاطع البلاطات وواجهات الكمرات. 1.2 (انظر الأمر 1.1).
- 2.2 (انظر الأمر 2.1). 3.2 (انظر الأمر 3.1). 3. الجداول. 1.3 (انظر الأمر 1.1).
- 2.3 (انظر الأمر 2.1). 3.3 (انظر الأمر 3.1).

12.3.2 قائمة (الخيارات): Options

يبين الشكل (95.2) نافذة هذه القائمة، والتي شرحت أوامرها أدناه من خلال هذه الفقرة بحسب أرقامها المدونة على الشكل المذكور.




الشكل (95.2)

1. أمر (خيارات أو تفضيلات): Preferences = Ctrl + K

يستخدم هذا الأمر قبل أو بعد التحليل وفق الخيارات المبينة في الأشكال الثلاثة التالية.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر



الشكل 96.2

1. الأبعاد. 2. التصميم (الشكل 97.2). 3. التسامح في المراتب العشرية (الشكل 98.2). 4. الدمج التلقائي للعناصر. 5. التباعد غير المرئي لمسافات قفزات مؤشر الماوس على الشبكة (Draw > Snap to > Fine Grid). 6. مسافة التماس بين عنصر لآخر أثناء حركة الماوس. 7. التسامح في بعد مؤشر الماوس عن العنصر المطلوب اختياره. 8. التسامح في قفزات الماوس على الشاشة. 9. سماكة الخطوط على الشاشة. 10. سماكة الخطوط على الطابعة. 11. المقياس الأعظمي للحرف الطباعي. 12. المقياس الأدنى للحرف الطباعي. 13. هامش تحريك الشكل يدوياً (Pan). 14. مقدار تكبير أو تصغير نسبة المعاينة للخطوة الواحدة. 15. معامل تقليص العناصر المرسومة على الشاشة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

Preferences

Dimensions | **Design** | Decimals

1 Concrete Design code ACI 318-95

2 Design Method

1.2 ☒ Use Nodal Moments

2.2 ☐ Use Internal Moments (Wood-Armer)

3 Strength Reduction Factors

1.3 Flexure 0.9

2.3 Shear 0.85

4 Define Reinforcing Bar Sizes...

1.4 ☒ Sq-in and Sq-in/ft

2.4 ☐ Sq-cm and Sq-cm/meter

3.4 ☐ Sq-mm and Sq-mm/meter

5 ☐ Check Code Min/Max Flexural Reinforcement

OK Cancel

الشكل 97.2

1. كود تصميم الخرسانة. 2. طريقة التصميم. 1.1 استخدام
- عزوم العقد. 2.2 استخدام العزوم الداخلية (للخشب المسلح).
3. معاملات خفض المقاومة. 1.3 للانعطاف. 2.3 للقص.
4. تحديد مقاسات قضبان التسليح. 1.4 إنش مربع وإنش مربع /القدم. 2.4 سم² و سم²/م. 3.4 مم² و مم²/م. 5. تحقيق
- التسليح الأعظمي والأدنى في كود التصميم المختار.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

Preferences

Dimensions | Design | **Decimals**

Number of Decimal Places for:

Displacements	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/>
Rotations	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="3"/>
Forces	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/>
Moments	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/>
Forces per Length	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="6"/>
Moments per Length	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="7"/>
Bearing Pressures	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="8"/>
Lengths	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="9"/>
Properties	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="10"/>
Rebar Areas	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="11"/>

الشكل 98.2


1. عدد المراتب العشرية للقيم.
2. الانتقالات.
3. الدورانات.
4. القوى.
5. عزوم الانعطاف.
6. القوة في واحدة الطول.
7. عزوم الانعطاف في واحدة الطول.
8. ضغط الاستناد (التحميل).
9. الأطوال.
10. الخصائص.
11. مساحة القضبان.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

2. أمر (الألوان): Colors

يستخدم أمر (Colors) لإظهار النموذج بالألوان التي يرغبها المستخدم، حيث يحتوي صندوق الحوار المخصص لذلك، على الخيارات الموضحة في الشكل (99.2).



الشكل 99.2

1. النقاط (العقد).
2. الخطوط.
3. لون إملاء العناصر المساحية أو المستوية.
4. أطراف العناصر المساحية أو المستوية.
5. الخطوط المساعدة.
6. المساند.
7. تحرير أطراف العناصر.
8. لون إملاء مخططات القوى والعزوم.
9. لون أطراف المخططات.
10. قضبان التسليح.
11. المحاور الإحداثية.
12. النص.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر


3. أمر (النوافذ): Windows

خصص هذا الأمر لتقسيم الشاشة إلى نافذة واحدة أو نافذتين أو ثلاث أو أربع نوافذ.

4. أمر (ذاكرة الآلة الحاسبة): Set Calculator Memory

يوفر البرنامج من خلال هذا الأمر آلة حاسبة خاصة للمساعدة في إجراء بعض الحسابات الجانبية أثناء إدخال القيم العددية حين القيام بعملية النمذجة، ولهذه الحاسبة خيارات عديدة ومهام تسمح بإدخال قيم رقمية وإجراء عمليات حسابية عليها كما في الآلة الحاسبة العادية تماماً، أو بإدخال صيغ رياضية من خلال توابع خاصة (كما في مهام برنامج Excel تقريباً)،

يُظهر خيار الحاسبة صندوق الحوار المبين في الشكل (100.2) والذي يحتوي على ذاكرتين (m1, m2) يمكن تخزين أية بيانات في أي منهما.



الشكل 100.2

يمكن استخدام الحاسبة بعدة طرق منها مثلاً الطريقة التالية:


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

- استخدم الأوامر التالية كمثال (أو أظهر أي قيمة للبيانات في البرنامج يمكن إدخالها عن طريق المستثمر):

Define > Slab Properties > Add New Property

- ضع مؤشر الماوس فوق خيار معامل المرونة (Modulus of Elasticity)، ثم اضغط مفتاح (Shift) مع مفتاح (Enter)، أو انقر بمؤشر الماوس مرتين للحصول على النافذة (101.2).



الشكل 101.2

يمكن في حقل (Formula) من صندوق الحوار المذكور إدخال أية صيغة رياضية شبيهة كما ذكرنا بصيغ برنامج (Excel) كما يلي:

- انقر أمر (Show All) من قائمة (View) في النافذة السابقة للحصول على النافذة الموسعة الموضحة في الشكل (102.2)، والتي يمكن من خلالها إدخال الصيغ.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

Calculator

View Edit Angles Close

Calculate Formula (Textbox Units: Unitless; Angles Used in Trig Functions: Degrees)

Formula

Result Calculate

Result Format

Format

Decimal places

☐ Show 1000's separator

Insert Function In Formula

Type

Function

Returns e (the base of natural logarithms equal to approximately 2.718282.) raised to a power.

Insert

Memory

Memory 1

Memory 2

Recall 1

Recall 2

OK
Cancel

الشكل 102.2

5. أمر (عرض النافذة الصغيرة): Show Aerial View Window
يمكن من خلال هذا الأمر إظهار أو إخفاء نافذة صغيرة لمعاينة كامل النموذج، وإظهار موقع ومكان الجزء المرئي على الشاشة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 2 . الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

6. أمر (عرض نافذة الخصائص العائمة): **Show Floating Property Window**

يستخدم هذا الأمر لبيان موضع العناصر النقطية أو الخطية أو المستوية.

7. أمر (توجيه المحاور): **Show Crosshairs**

يستخدم هذا الأمر عندما تكون نافذة المسقط الأفقي هي النافذة النشطة، حيث يظهر مؤشر الماوس بشكل خطين متصاليين.

8. أمر (لمحات أو أفكار الإقلاع): **Show tips at startup**

يمكن من خلال هذا الأمر إظهار أو إخفاء نافذة المعلومات العامة عند الإقلاع.

9. أمر (مخططات العزم من جهة الشد): **Moment Diagrams on tension side**

يسمح هذا الأمر برسم مخططات العزوم من جهة الشد في حال وضعت بجانبه إشارة تحقق، وإلا سيتم رسم هذه المخططات من جهة الضغط.

10. أمر (صوت مع الحركة): **Animation Sound**

يعمل هذا الأمر على إصدار صوت أثناء تحريك النموذج لاستعراض التشوهات بعد التحليل، في حال وضعت إشارة تحقق بجانبه.

11. أمر (قفل النموذج): **Lock Model**


يستخدم هذا الأمر لإغلاق أو قفل النموذج والحفاظ على الوضع الراهن دون السماح بإجراء أية تعديلات على المسألة.

12. أمر (تحليل خلفي أو مصغر): **Run Minimized**

يساعد هذا الأمر بإجراء التحليل مع إظهار نافذة مستقلة تبين تسلسل هذه العملية دون إظهار نافذة البرنامج.

13. أمر (رسومات معززة): Enhanced Graphics

يستخدم أمر (Enhanced Graphics) لمساعدة المستثمر باختيار شكل الرسومات الظاهرة على الشاشة وفق الخيارات الموضحة في صندوق الحوار (103.2) الخاص بهذا الأمر.



الشكل 103.2

1. اختيار نوع الخط في النصوص.
2. منع إدخال أسماء خطوط مستعارة.
3. الشفافية.
4. تظليل بين العناصر.
5. نمط المستثمر.

14. أمر (إعادة أشرطة الأدوات): Reset Toolbars

يستخدم هذا الأمر لإعادة أشرطة الأدوات للوضع الافتراضي.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات

الفصل الثالث ...

مبادئ عامة لتصميم الأساسات
General Basics for Design of Foundations

1.3 اشتراطات عامة لتصميم وتنفيذ عناصر التأسيس*:

تتناول هذا الفقرة شروط ومتطلبات تصميم وتنفيذ كل من القواعد والأساسات وكمرات الربط الأرضية (الشيناجات - Tie Beam)، وفق متطلبات الكود السوري لأعمال الخرسانة المسلحة.

1.1.3 تعاريف:

الأساسات Foundation:

الجزء الأول من المنشأ الخرساني الذي يتم صبه في الموقع فوق تربة التأسيس مباشرة، وتمثل مهمته الرئيسية بنقل الحمولات من عناصر المنشأ الحاملة إلى التربة المذكورة. ويكون عادة مردوماً كلياً بالتربة.

* كافة الاشتراطات في هذه الفقرة وفق الكود السوري لأعمال الخرسانة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات


القواعد Base:

هي أساسات الأعمدة التي لا تستند مباشرة إلى تربة التأسيس، مهمتها الرئيسية نقل الحمولات من المنشأ إلى عنصر آخر، وليس من الضروري أن تكون مردومة بالتربة.

الشيناجات Tie Beam:

هي الكمرات الأرضية الواصلة بين الأساسات أو بين القواعد كما في الشكل

(1.3).




الشكل (1.3)


يمكن أن تكون الأساسات مستقلة (أي أساس لكل عمود)، فتدعى بالأساسات المنعزلة أو المنفردة (Isolated Foundation)، كما يمكن أن تكون مشتركة بين عمودين متجاورين أو أكثر فتسمى أساسات مشتركة (Combined Foundation) وفي الحالات التي يكون فيها الأساس المشترك تحت مجموعة من الأعمدة الواقعة على محور واحد، فيسمى عندها بالأساس الشريطي أو المستمر (Continues Foundation).

إذا كان الأساس تحت مجموعة من الأعمدة والجدران غير الواقعة على محور واحد فيسمى بالحصيرة (Raft Foundation) ... الشكل (2.3).


الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات



أساس منفرد



أساس مشترك



أساس حصىرة

الشكل (2.3)

إذا كانت الأساسات من الخرسانة العادية غير المسلحة فتدعى بالأساسات الكتلية.

2.1.3 اشتراطات الأبعاد للأساسات والقواعد والشيناجات:

أولاً - اشتراطات أبعاد الأساسات:

1. لا يقل العمق الكلي للخرسانة في الأساس الملاصق لخرسانة النظافة مباشرة عن (25 cm)، كما لا يقل العمق الكلي لقبعة الأوتاد (cap) عن (40 cm).
2. لا يقل البعد الأفقي الأدنى لأساسات الأعمدة عن (100 cm) في التربة القوية ذات التحمل الذي لا يقل عن 3 kg/cm^2 ، وعن (120 cm) في التربة الضعيفة ذات

التحمل الأقل من 3 kg/cm^2).

3. يجب ألا يقل البعد الأدنى للأساسات الشريطية للأعمدة عن (60 cm) في التربة القوية ذات التحمل الذي لا يقل عن (3 kg / cm^2) وعن (90 cm) في التربة الضعيفة ذات التحمل الأقل من ذلك.

4. من أجل تأمين قساوة مناسبة للأساسات المنفردة، فيجب ألا يقل العمق الكلي للأساس عن نصف بروز الأساس عن قاعدة العمود أو الجدار.

يطبق نفس الشرط السابق على الجزء البارز الظفري من البلاطات في بقية أنواع الأساسات. أما في حالة الكمرة الظفريّة في أساسات الحصيرة، فيجب ألا يقل العمق عن البروز من وجه القاعدة أو العمود.

5. لا تزيد نسبة المجاز (Span) إلى العمق في كمّرات الحصيرة عن (4) للكمّرات البسيطة، وعن (5) للكمّرات المستمرة .

6. لا تزيد نسبة المجاز إلى السماكة في بلاطات الحصيرة المستندة على كامل محيطها عن (8) للبلاطات ذات الاتجاه الواحد، و عن (10) للبلاطات ذات الاتجاهين.

7. ينصح في الأساسات المنفردة بجعل بروزات الأساسات من أوجه القواعد (أو الأعمدة) متساوية قدر الإمكان.

8. يجب ألا يقل عمق الأساس في الأساسات الكتلية من الخرسانة العادية عن مرة ونصف بروز الأساس من طرف القاعدة أو العمود.

9. يمكن أن يكون السطح العلوي للأساس أفقياً أو مائلاً، ويشترط في الحالة الأخيرة ألا يزيد ميل سطح الأساس عما يلي:

- (2) شاقولي، إلى (2.5) أفقي للأساسات من الخرسانة المسلحة.
- (1) شاقولي، إلى (1.4) أفقي للأساسات من الخرسانة الكتلية.
- 10. يشترط في الأساسات ذات السطح العلوي المائل أن لا يقل سمك الأساس عند الطرف عن 1/2 سمكه عند وجه القاعدة أو العمود .

ثانياً - اشتراطات أبعاد القواعد:

- 1. لا يقل العمق الكلي لقاعدة العمود عن (25 cm).
- 2. لا يقل البعد الأفقي الأدنى لقاعدة العمود عن (60 cm).

ثالثاً - اشتراطات أبعاد الشيناجات:

- 1. لا يقل أي من بعدي المقطع العرضي للشيناج عن (20 cm).
 - 2. إذا كان الشيناج حاملاً لجدار من البلوك أو الآجر أو الحجر، وكانت المسافة بين الأعمدة كبيرة، فيمكن تخفيض مجاز الشيناج بوضع أساس وسطي (وسادة) إضافية أو أكثر تحت الشيناج، من الخرسانة العادية، على ألا تقل الأبعاد الأفقية لهذه الوسادة عن (60 x 60cm)، وتصل إلى تربة التأسيس المناسبة.
 - 3. يجب استعمال شيناجات لربط العناصر الشاقولية بحيث توضع فوق وجه الأساس مباشرة، أو تتداخل معها، وعلى ألا تستند على التربة.
 - 4. إذا لم يصل منسوب الجدران القاطعة إلى سطح الشيناجات، فيمكن إجراء ما يلي:
- إما زيادة ارتفاع الشنجات، أو تنفيذ طبقة ثانية من الشيناجات بمنسوب أعلى.

5. يمكن الاستغناء عن الشيناجات في الحالات التالية:

- إذا كانت الأساسات حصرية.
- إذا كانت الأساسات خطية باتجاه الشيناجات الملقاة.
- إذا كانت تربة التأسيس صخرية.
- إذا تم صب الأساسات ضمن حفر بالصخر دون استخدام قوالب جانبية.

3.1.3 اشتراطات التسليح للأساسات والقواعد والشيناجات:

1. لا تقل نسبة التسليح الدنيا للأساسات الخرسانية المسلحة في أي من الاتجاهين عن (0.0012) إذا كان التسليح من النوع المطاوع، وعن (0.001) إذا كان التسليح من النوع عالي المقاومة، كما لا تقل عن مرة وثلاث من مساحة التسليح اللازمة حسابياً، أيهما أقل.
2. لا تزيد نسبة التسليح القصوى عن نصف من نسبة التسليح التوازنية.
3. تطبق على الشيناجات شروط نسب التسليح الدنيا والقصوى المطبقة على الكمرات.
4. لا يقل قطر قضبان التسليح المستخدمة في كل من الأساسات والشيناجات عن (12 mm) في حال الفولاذ المطاوع، وعن (10 mm) في حال الفولاذ عالي المقاومة.
5. لا يقل قطر قضبان التسليح المستخدمة في قواعد الأعمدة عن (12 mm) ولا يقل قطر التسليح الشاقولي في قواعد الجدران عن (10 mm) كما لا يقل قطر التسليح الأفقي عن (8 mm).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات

6. لا يزيد تباعد قضبان التسليح في الأساسات عن (20 cm).
7. يتم نقل إجهادات التسليح الطولي في العمود أو في القاعدة، إلى القاعدة أو الأساس الحامل، إما عن طريق مد التسليح الطولي ضمن القاعدة وإما بواسطة تشاريك وصل بالتسليح المذكور. وفي حال تمديد التسليح ضمن العنصر الحامل بالأسفل فيجب أن تكون مسافة المد كافية لنقل الحمولات إلى لآخرسنة بواسطة التماسك.
8. في حال استعمال التشاريك فيجب ألا تقل مجموع مساحات المقاطع العرضية لها عن مجموع مساحات المقاطع العرضية للتسليح الطولي للعنصر، كما يجب ألا يقل عدد قضبان التشاريك المذكورة في كافة الأحوال عن (4) لكل عنصر، كما لا يزيد قطر تسليحها على قطر تسليح العنصر الأساسي بأكثر من (3mm).
9. يجب أن يمتد طول قضبان التشاريك ضمن القاعدة أو العمود لمسافة لا تقل عن المسافة اللازمة لوصلة قضيب تسليح طولي في عمود، كما يجب أن تمتد ضمن الأساس لمسافة لا تقل عن المسافة الكافية لنقل الحمولات إلى الخرسانة بواسطة التماسك.
10. يتم تثبيت نهايات قضبان تسليح الشيناجات في رقبات الأعمدة أو الأساسات بصورة جيدة حسب منسوبها، مع اعتبارها معرضة لإجهادات شادة.
11. في حال عدم اعتبار الزلازل تصمم الشيناجات الرابطة بين الأعمدة والتي تستخدم بين الرقبات لتقصير طول تحنيب الأعمدة، على القوى الشاقولية المطبقة على الشيناجات من حمولات الجدران المستندة عليها إن وجدت، مع قوة محورية (شادة أو ضاغطة) لا تقل عن (10%) من حمولة أكبر عمود مربوط بالشيناج.

2.3 اشتراطات خاصة بأساسات المنشآت المقاومة للزلازل:

1.2.3 تأثير حمل التأسيس:

1. تربة التأسيس:

يفضل أن يتم التأسيس على تربة من نوع واحد، وعلى طبقة واحدة في حال كانت هناك عدة طبقات متنوعة. ويجب عدم تأسيس منشأة أو مبنى على جانبي صدع جيولوجي أو على تربة رملية مشبعة أو على الطمي غير المدموك.

2. اختيار نوع الأساسات:

يفضل استخدام نوع واحد من الأساسات لكامل المنشأ (أساسات سطحية أو أوتاد) وبشكل منتظم، على أنه يجب توحيد نوع الأساسات لكل جزء من المنشأ عند اختلاف نوع تربة التأسيس.

3. الثبات والاستقرار:

يجب في المنشآت المنفذة على منحدرات ضمان ثبات المنشأ (عدم انزلاقه) أو استقراره (عدم انقلابه).

4. وصل الأساسات:

يتم وصل الأساسات المنفردة ببعضها بشيئناجات ربط قريية قدر الإمكان من منسوب ظهر الأساسات وتحت منسوب أرضية المبنى.

يتم تصميم هذه الشيئناجات لمقاومة قوى شد وقوى ضغط محورية، لا تقل عن (10%) من الحمولة الشاقولية للعمود ذي الحمولة الأكبر والمرتبط بالشيئناج.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات

يراعى عند استعمال الخرسانة المسلحة تثبيت قضبان تسليح الشيناجات بالأعمدة حسب الشروط المطلوبة في الكود.

5. اختيار الأساسات السطحية:

يتم اختيار نوع الأساسات السطحية المناسبة مع الأخذ بالحسبان ما يلي:

1.5 تحقق أساسات الحصيرة (Raft) عادةً (بما فيها الحوائط المفرغة المكونة من كمرات مستمرة بالاتجاهين وبدون بلاطات)، الكفاءة الأعلى في سلوك المنشآت عند تعرضها للزلازل بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الأساسات، ويكون هذا المبدأ مشروطاً بتحقيق اشتراطات المقاومة والاستقرار في التقرير الحسابي لها.

2.5 تعتبر الأساسات الخيطية ملائمة شريطة أن تكون محققة لشروطي المقاومة والاستقرار باتجاهها وبالاتجاه المتعامد مع الشيناجات، ويفضل منها الأساسات الخيطية باتجاهين.

3.5 تعتبر الأساسات المنفردة الأقل كفاءة، ويتحسن سلوكها ويصبح مقبولاً إذا كانت مربوطة فيما بينها بالاتجاهين بشيناجات (Tie Beam) منفذة فوق الأساسات مباشرة (بدون رقبات).

4.5 تصمم الشيناجات لتحمل قوى محورية (شد أو ضغط) لا تقل عن (10%) من حمولة العمود، بالإضافة إلى ما ينقل لها من عزم ناتج عن حمولات الزلازل، وبحيث لا تزيد منطقة الشد تحت كل أساس عن (50%) من مساحته على أن تكون الإجهادات العظمى على التربة مقبولة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE


الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات

5.5 تعتبر الأساسات المنفردة غير المربوطة بشيئناجات (Tie Beam)، والمنفذة مع وجود رقبات غير محسوبة على الحمولات الجانبية، هي الأضعف في سلوكها عند تعرضها للزلازل، وقد تشكل نقاط ضعف في المنشأ، لذا يجب التدقيق في مقاومتها خاصة إذا وجدت لها رقبات قصيرة ومؤسسة على مناسيب متعددة.

6.5 تعتبر الأساسات من غير الخرسانة المسلحة ضعيفة جداً، وتشكل نقاط ضعف في المنشأ عند تعرضها للزلازل.


في جميع الأحوال يجب ألا يتخذ القرار النهائي في تقييم الأساسات إلا بعد إنجاز التحقق الحسابي التفصيلي لهذه العناصر.

يبين الشكل (3.3) نماذج لهذه الأساسات المذكورة أعلاه.




الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
 الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات

يفضل تشكيل المفصل اللدن في العمود أولاً



أساس خطي من الخرسانة المسلحة



أساس حصيرة من الخرسانة المسلحة

تتمة الشكل (3.3)

2.2.3 الاشتراطات والاحتياطات المطلوبة في تربة التأسيس، وفي تصميم وتنفيذ أساسات المباني المقاومة للزلازل:

1. يجب التحقق من تصميم الأساسات وكفاية مساحاتها، وخاصة أساسات جدران القص المنفردة، وفي حال عدم تحقيقها يلزم ربطها بشيئناجات قوية مع أساسات خاصة بها تصمم لتحمل جزء من العزوم الزلزالية المؤثرة، أو تدمج مع أساسات الأعمدة المجاورة وتصمم كأساس مشترك .

2. تعتبر التربة ذات الانضغاطية العالية والترب المشكلة من ردميات حديثة والترب الرملية المشبعة بالماء أو الترب المخلخل، غير مناسبة تماماً للتأسيس عليها، وذلك عند تعرضها للزلازل، وذلك بسبب هبوطها العالي وتغير بنيتها عند مرور موجات اهتزازية فيها.

أما الترب الرملية ذات الحبيبات الناعمة المشبعة بالماء، فإنها قد تتعرض لظاهرة التميع، حيث يزداد الضغط الداخلي في المسامات المشبعة بالماء بشكل مفاجئ، فيزول الاحتكاك بين حبيبات الرمل وتتحول التربة من حالتها الصلبة إلى الحالة المائعة. لذلك يتوجب عدم التأسيس على مثل هذه الترب.

3. يجب عدم التأسيس في مناطق معرضة لزلازل، قبل أن يتم اختيار الحلول التي تأخذ بالاعتبار التأسيس على الترب القابلة للانضغاط. أي تشكيل جملة تأسيس مؤلفة من الأساس والشيناج والجدران الحاملة وسقف القبو كجملة صلبة مترابطة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات

4. لا ينصح باستخدام العناصر مسبقة الصنع في الأساسات والجدران، وذلك لفقدان الترابط الكافي بينها، الأمر الذي يخفض من مقاومة الجملة أثناء حدوث الزلزال. وفي حال استعمالها يجب أخذ احتياطات ملائمة لتأمين ترابط كاف بين عناصرها المختلفة.
5. تعتبر الأساسات المنفذة كحصيرة عامة أو الأساسات المستمرة الصلدة والمتعامدة باتجاهين أفضل أنواع الأساسات لمقاومة الزلزال.
6. في حال استعمال قاعدة من الخرسانة المسلحة المصبوبة بالمكان أو مسبقة الصنع وتستند على كتلة من الخرسانة العادية أو المغموسة (البئر الاسكندري)، يفضل وضع تشاريك مناسبة لفولاذ التسليح بينهما لامتصاص القوى الأفقية أو إجهادات الشد المحتملة في حالة اللامركزية الكبيرة، وخاصة عند تعرض المنشأ إلى الزلزال.
7. يؤخذ معامل زيادة الإجهاد المسموح للتربة في حالة الزلازل كما يلي:
يسمح بزيادة الإجهادات المطبقة على التربة والمحسوبة من الحمولات القصوى والتي تشمل تأثير الزلازل، بحيث تصعد الإجهادات المسموحة على التربة بمعامل (1.6)، إذا كان توزع الإجهادات المطبقة على التربة تحت الأساس خطياً وقریباً من المنتظم، ويحقق شرط كون نسبة أكبر إجهاد إلى أصغر إجهاد أقل من (2). كما تصعد الإجهادات المسموحة على التربة بمعامل (2.0) عندما لا تقل النسبة المذكورة عن (2)، أو في حال وجود شد تحت الأساس (حيث يلزم حذف هذا الجزء المشدود تحت الأساس من الحساب)
8. يمكن استعمال الأساسات المنفردة في المباني المقاومة للزلازل شريطة تحقق الإشتراطات الواردة في الفقرة التالية.

3.2.3 الاشتراطات والاحتياجات المطلوبة للشيناجات ورقبات القواعد:

1. يجب عند استعمال الأساسات المنفردة في المباني ربطها بشيناجات وتسليحها بتسليح مناسب لمقاومة القوى المحورية والعزوم المتولدة.
2. يفضل أن يكون منسوب أسفل الشيناجات هو منسوب السطح العلوي للأساسات، وينصح بترك تشاريك على سطوح الأساسات لتأمين الربط الكافي بينها وبين الشيناجات، ويمكن هنا تخفيض منسوب أسفل الشيناجات بحيث يكون أعلى بقليل من السطح السفلي للأساسات المسلحة، مما يؤمن أفضل ربط للأساسات، وهناك وجهات نظر أخذ باعتبار منسوب أسفل الشيناجات هو منسوب السطح السفلي للأساسات. في الحالة الأخيرة تعمل الشيناجات كأجزاء رابطة بين أساسات مشتركة، حيث تتولد تحتها إجهادات من رد فعل التربة يتوجب أخذها بالحسبان عند تصميمها.
3. عندما تحمل الشيناجات قواطع من جدران بلوك، و عندما تكون المسافة بين الشيناجات والأرضية صغيرة، يمكن تنزيل قواطع البلوك حتى منسوب الشيناجات أو زيادة ارتفاع الشيناجات أو اعتماد الحلين معاً، أما إذا كانت المسافة كبيرة نسبياً، أو قريبة من ارتفاع طابق كامل فيمكن وضع شيناجات بمنسوب تحت الأرضية لحمل القواطع، إضافة للشيناجات الرابطة بين الأساسات.
4. عندما يكون ارتفاع رقبات القواعد أقل من (70%) من ارتفاع الطابق المتكرر يجب أن يؤخذ بالحسبان تأثير القوى الإضافية من عزوم انعطاف مترافقة مع قوى قص مع زيادة التسليح الطولي والعرضي بما يتلاءم مع هذه القوى الإضافية وفق الحساب التالي:

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات

1.4 يزداد التسليح الطولي للرقبة بحيث لا تقل نسبته عن (1.2%)، ويوزع هذا التسليح على المحيط.

2.4 يحسب العزم الأقصى المقاوم (M_u)، والذي يتحمله مقطع رقبة القاعدة في اتجاه قوة الزلزال المطبقة، مع إهمال قوى الضغط المؤثرة.

3.4 يصمم التسليح العرضي للمقطع في هذا الاتجاه، لمقاومة قوة القص العظمى بقيمة لا تقل عما يلي:

$$Q_u = \frac{2 M_u}{h}$$

حيث (h) الارتفاع الصافي للرقبة.

4.4 يجب حساب التسليح العرضي لمقاومة قوة القص الأقصى التي تحسب من أجل الاتجاه الثاني.

5.4 يمكن الاستغناء عن الشيناجات السفلية إذا كانت تربة التأسيس قاسية أو صخرية، وكان الأساس المنفرد منفذاً ضمنها، أو عند وجود جدران مسلحة محيطة بقبو المبنى دون أن يقسمها أي فاصل تمدد، ويجب أن يتم تأسيس القاعدة المنفردة على تربة قاسية أو صخرية، أو غمر القاعدة المنفردة داخل الصخر بمسافة لا تقل عن (10 cm).

6.4 تحسب قوة الزلزال المطبقة على الشيناج (Tie beam) بنسبة (10%) من الحمولة الشاقولية المطبقة على أكبر عمود مرتبط بالشيناج. وتطبق هذه القوة بصورة محورية على الشيناج، مع بافتراضها قوة ضغط أو شد، حيث يتم تصميم الشيناج لمقاومة الحالتين.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات

7.4 إذا كان الشيناج يقوم بمهمة أخرى غير ربط الأساسات وقت الزلزال (كحمل قاطع بلوك مثلاً)، تضاف القوى الناتجة عن المهمة الأخرى لقوة الزلزال وفق البند السابق، ويتم تصميم الشيناج لمقاومة القوتين معاً.

3.3 تصميم الأساسات في الكود الأوروبي:

Design of Foundations by Eurocode

1.3.3 الرموز والمصطلحات المستخدمة:

Symbols Used in the Eurocode

تتناول هذه الفقرة كيفية التصميم باستخدام الجزء (EC2) من الكود الأوروبي (2) والذي يعرف بالاختصار (CEN 1992).

يعتمد الكود الأوروبي الرموز والمصطلحات التالية:

(A_c) مساحة المقطع الخرساني (mm^2).

. Area of concrete section

(A_s) مساحة تسليح الشد (mm^2).

Area of tension reinforcement

(A'_s) مساحة تسليح الضغط (mm^2).

Area of compression reinforcement

(A_{sw}) المساحة الكلية لمقطع الروابط عند المحور المحايد (mm^2).

Total cross sectional area of links at the neutral axis

$(A_{sw/sv})$ مساحة تسليح القص للعنصر المدرّوس في واحدة الطول (mm^2).

Area of shear reinforcement per unit length of the member

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات

- (a) العمق المضغوط من المقطع (mm).
Depth of compression block
- (b) العرض الفعال في منطقة الضغط للمقطع المدروس (mm).
Width or effective width of the section in the compression Zone
- (b_f) عرض الشفة الفعال للمقطع (T) المدروس (mm).
Width or effective width of flange
- (b_w) العرض الوسطي لشفة المقطع (T) (mm).
Average web width of a flanged beam
- (d) العمق الفعال حتى تسليح الشد (mm).
Effective depth of tension reinforcement
- (d') العمق الفعال حتى تسليح الضغط (mm).
Effective depth of compression reinforcement
- (E_c) معامل مرونة الخرسانة (MPa).
Modulus of elasticity of concrete
- (E_s) معامل مرونة فولاذ التسليح (MPa)، ويفترض (200000 Mpa).
Modulus of elasticity of reinforcement, assumed as 200000 MPa
- (f_{cd}) مقاومة الخرسانة التصميمية (MPa - f_{ck} / γ).
Design concrete strength
- (f_{ck}) المقاومة الأسطوانية المميزة للخرسانة على الضغط بعد (28) يوماً (MPa).
Characteristic compressive concrete cylinder strength at 28 days
- (f_{yd}) حد الخضوع التصميم لفولاذ تسليح الشد الرئيسي (MPa - f_{yk} / γ).
Design yield strength of reinforcing steel
- (f_{yk}) المقاومة المميزة لفولاذ تسليح القص (MPa).
Characteristic strength of shear reinforcement

(f'_s) إجهاد الضغط لفولاذ تسليح المضغوط في الكمرة (MPa).

Compressive stress in a beam compression steel

$(f_{ywd} / \gamma - \text{Mpa})$ المقاومة التصميمية لفولاذ تسليح القص

Design strength of shear reinforcement

(f_{ywk}) المقاومة المميزة لفولاذ تسليح القص (Mpa).

Characteristic strength of shear reinforcement

(h) السماكة الكلية للبلاطة (mm).

Overall thickness of slab

(h_f) سماكة الشفة (mm).

Flange thickness

(M) عزم الانعطاف المطبق على المقطع (N - mm).

Design moment at a section

(m) عزم الانعطاف التصميمي $M / (b.d^2 \cdot \alpha \cdot f_{cd})$.

Normalized design moment

(m_{lim}) قدرة التحمل العظمى لكمرة ذات تسليح أحادي.

Limiting normalized moment capacity as a singly reinforced beam

(s_v) تباعد تسليح القص على طول الكمرة.

Spacing of the shear reinforcement along the length of the beam

(u) محيط الثقب للمقطع الحرج.

Perimeter of the punch critical section

(V_{Rd1}) مقاومة القص التصميمية للخرسانة وحدها (N).

Design shear resistance from concrete alone

(V_{Rd2}) مقاومة القص التصميمية الحديدية للمقطع الكلي (N).

Design limiting shear resistance of a cross- section

- (V_{sd}) قوة القص التصميمية حين الحساب بالطريقة الحدية (N).
- Shear force at ultimate design load
- (x) عمق المحور المحايد (mm).
- Depth of neutral axis
- (x_{lim}) عمق المحور المحايد النهائي (mm).
- Limiting depth of neutral axis
- (α) معامل تخفيض مقاومة الخرسانة من أجل الإجهادات والحمولات في المقطع.
- Concrete strength reduction factor for sustained loading and stress- block
- (β) معامل مقاومة القص من أجل الحمولات المركزة، (معامل يأخذ في حساب
- لامركزية الحمولات المحددة لإجهادات قص الثقب من أجل المقطع المعرض للضغط).
- Enhancement factor of shear resistance for concentrated load; also the coefficient that takes account of the eccentricity of loading in determining punching shear stress; factor for the depth of compressive stress bloc
- (γ_f) معامل الأمان الجزئي لمقاومة الخرسانة.
- Partial safety factor for concrete strength
- (γ_c) معامل الأمان الجزئي لمقاومة المواد.
- Partial safety factor for material strength
- (γ_s) معامل الأمان الجزئي لمقاومة الفولاذ.
- Partial safety factor for steel strength
- ($\delta\sigma$) معامل إعادة التوزيع.
- Redistribution factor
- (ϵ_c) انفعال (تشوه) الخرسانة.
- Concrete strain
- (ϵ_c) انفعال (تشوه) فولاذ الشد.
- Strain in tension steel

(v) معامل مقاومة القص الفعال بدون تشقق الخرسانة.

Effectiveness factor for shear resistance without concrete crushing

(ρ) نسبة تسليح الشد ($A_s / b d$).

Tension reinforcement ratio

(ω) نسبة تسليح الشد التصميمية ($A_s f_{yd} / \alpha f_{cd} b d$).

Normalized tensile steel ratio

(ω') نسبة تسليح الضغط التصميمية ($A'_s f_{yd} \gamma_s / f_{yd} b d$).

Normalized compression steel ratio

(ω_{lim}) نسبة تسليح الشد التصميمية الحدية ($A_s f_{yd} / \alpha f_{cd} b d$).

Normalized limiting tensile steel ratio

2.5 تراكيب الحمولات التصميمية:

Design Load Combinations

تعطى تراكيب الحمولات التصميمية وفق الكود الأوروبي (EC2 2.3.3) كما يلي،

مع الإشارة إلى أن هذه التراكيب هي التراكيب الافتراضية في البرنامج حين التصميم

وفق الكود المذكور:

1.35 DL

1.35 DL + 1.50 LL

1.35 DL + 1.50 PLL

1.35 DL \pm 1.50 WL

1.00 DL \pm 1.50 WL

1.35 DL + 1.35 LL \pm 1.35 WL

1.00 DL \pm 1.00 EL

1.00 DL + 1.5 x 0.3 LL \pm 1.0 EL

حيث:

(DL) الحمولات الميتة Dead load.

(LL) الحمولات الحية live load.

(PLL) الحمولات الحية النموذجية على الألواح والبلاطات pattern live load.

(WL) حمولات الرياح Wind load.

(EL) حمولات الزلازل earthquake load.

2.3.3 المقاومة التصميمية: Design Strength

تُحسب المقاومات التصميمية لكل من الخرسانة والتسليح من خلال تقسيم المقاومة المميزة لكل مادة على معامل أمان جزئي ($\gamma_m = 1.15$) بحسب الكود (EC).

3.3.3 تصميم الكمرات: Beam Design


يقوم البرنامج بتصميم الكمرات وحساب تسليحي القص والانعطاف اللازمة لمقاومة الأفعال الناجمة عن تراكيب الحمولات، ويتم التحقق من الكمرة في نقطتي بدايتها ونهايتها.

تصمم كافة أنواع الكمرات على القص والانعطاف حول المحور الرئيسي لها فقط، وفي حال وجدت أية قوة محورية أو في حال وجود انعطاف حول المحاور الثانوية للكمرة أو في حال وجود فتل (torsion) فيجب التحقق من ذلك بطريقة يراها المصمم مناسبة. يغطي تصميم الكمرات في البرنامج تحديد العزوم المصعدة في كل شريحة بلاطة، وتصميم تسليح الانعطاف لهذه الشرائح.

1.3.3.3 تصميم المقاطع المستطيلة: Design as a Rectangular Beam

يقوم البرنامج بحساب تسليح الشد والضغط اللازمين لمقاومة العزوم، حيث يضاف تسليح الضغط للمقطع حين تجاوز العزم المطبق قدرة تحمل المقطع ذي التسليح الأحادي. يمكن للمستثمر الاستغناء عن هذا التسليح في حال زيادة ارتفاع المقطع أو العمق الفعال أو رفع درجة جودة الخرسانة.

يبين الشكل (4.3) مقطع مستطيل لكمره معرضة للانعطاف حيث تبني حسابات التصميم بالاستناد إلى هذا المقطع. حيث تصمم أيضاً المقاطع بشكل (Γ, I) .



الشكل (4.3)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات

تعطى قوة الضغط في الألياف المضغوطة من المقطع بالعلاقة التالية:

$$C = \alpha \cdot f_{cd} \cdot a \cdot d$$

حيث:

$(\alpha = \beta \times 0.8)$ معامل حساب مقاومة الضغط للمقطع المستطيل (وهو معامل

يأخذ بالاعتبار مخطط الإجهادات والضغط المستمر).

$(\beta = 0.8)$ معامل يتعلق بمخطط الإجهادات في المقطع.

(x) عمق المحور المحايد للمقطع.

يقوم البرنامج بحساب عمق المحور المحايد، ومن ثم تحسب قدرة تحمل المقطع ذي

التسليح الأحادي، على ألا تتجاوز قوة الضغط المحوري المطبقة القيمة $(0.08 f_{ck} A_g)$.

يحسب عزم الانعطاف التصميمي للمقطع المعطى بالعلاقة:

$$m = \frac{M}{b \cdot d^2 \cdot \alpha f_{cd}}$$

يحسب عزم الانعطاف المقاوم لكمرات ذات تسليح أحادي بالعلاقة:

$$m_{lim} = \beta \left(\frac{x}{d} \right)_{lim} \left[1 - \frac{\beta}{2} \left(\frac{x}{d} \right)_{lim} \right]$$

تكون القيمة الحدية لنسبة عمق المحور المحايد في حالة الحد الأقصى إلى العمق الفعال

$(x/d)_{lim}$ ، حيث يعبر عنها كتابع لقيمة (δ) والتي هي النسبة بين العزم بعد إعادة التوزيع

إلى العزم قبل إعادة التوزيع، والتي يفترض أنها تساوي الواحد.

$$f_{ck} \leq 0.35 \Rightarrow \left(\frac{x}{d} \right)_{lim} = \frac{\delta - 0.44}{1.25}$$

$$f_{ck} > 0.35 \Rightarrow \left(\frac{x}{d} \right)_{lim} = \frac{\delta - 0.56}{1.25}$$

إذا كانت $(m \leq m_{lim})$ يكفي المقطع تسليح أحادي تحسب نسبته كما يلي:

$$\omega = \sqrt{1 - 2m}$$

ثم يحسب تسليح الشد السفلي في المجازات أو العلوي فوق المساند بالعلاقة:

$$A_s = \omega \left[\frac{\alpha f_{cd} b d}{f_{yd}} \right]$$

إذا كانت $(m > m_{lim})$ يحتاج المقطع إلى تسليح ثنائي تحسب نسبتي تسليحي الشد

والضغط كما يلي:

$$\omega_{lim} = \beta \left(\frac{x}{d} \right)_{lim} = 1 - \sqrt{1 - 2m}$$

$$\omega' = \frac{m - m_{lim}}{1 - \frac{d'}{d}}$$

$$\omega = \omega_{lim} + \omega'$$

حيث (d') سماكة التغطية لتسليح الضغط.

وتحسب مساحتي تسليحي الشد والضغط بالعلاقات التالية:

$$A'_s = \omega' \left[\frac{\alpha f_{cd} b d}{f_s} \right]$$

$$A_s = \omega \left[\frac{\alpha f_{cd} b d}{f_{yd}} \right]$$


حيث:

$$f'_s = E_s \varepsilon_s \left[1 - \frac{d'}{x_{lim}} \right] \leq f_{yd}$$

2.3.3.3 تصميم مقاطع الكمرات بشكل (T): Design as a T-Beam

يبين الشكل (5.3) مقطع كمرة بشكل (T)، يفترض أن تعمل إنشائياً وفقاً لما

يلي:



الشكل (5.3)

أولاً - الكمرات ذات الشفاه تحت العزوم السالبة:

Flanged Beam Under Negative Moment

عند تصميم مقطع الكمرة على العزوم السالبة، تهمل مساهمة الشفاه في تحمل

هذه العزوم (إذا كانت الشفة من جهة الشد) ويصمم المقطع بشكل مستطيل بعرض

يساوي عرض الكمرة (b_w).

ثانياً - الكمرات ذات الشفاه تحت العزوم الموجبة:

Flanged Beam Under Positive Moment

عند تصميم مقطع الكمرة على العزوم الموجبة، تكون شفة المقطع في حالة ضغط، وهنا يفترض البرنامج بشكل أولي أن المحور المحايد يقع ضمن الشفة، ويحسب البرنامج عمق هذا المحور، فإذا لم تتجاوز إجهادات الضغط منطقة الشفة، يتم تصميم المقطع باعتباره مستطيلاً عرضه يساوي عرض هذه الشفة (b_f)، يحسب العزم التصميمي كما يلي، حيث يفترض عرض مخطط إجهادات الضغط (αf_{cd}):

$$m = \frac{M}{b \cdot d^2 \cdot \alpha f_{cd}}$$

وهنا تحسب القيمة الحدية لنسبة عمق المحور المحايد إلى العمق الفعال $(x/d)_{lim}$

في حالة الحد الأقصى كما يلي:

$$f_{ck} \leq 0.35 \rightarrow \left(\frac{x}{d}\right)_{lim} = \frac{\delta - 0.44}{1.25}$$

$$f_{ck} > 0.35 \rightarrow \left(\frac{x}{d}\right)_{lim} = \frac{\delta - 0.56}{1.25}$$

ويجري حساب الحالة الحدية وفقاً لما يلي:

$$m_{lim} = \beta \left(\frac{x}{d}\right) \left[1 - \frac{\beta}{2} \left(\frac{x}{d}\right)_{lim}\right]$$

$$\omega_{lim} = \frac{\beta}{2} \left(\frac{x}{d}\right)_{lim}$$

$$a_{max} = \omega_{lim} \cdot d$$

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات

وتحسب القيم (ω , a , x/d) كما يلي:

$$\omega = \sqrt{1 - 2m}$$

$$a = \omega d \leq a_{\max}$$

$$\frac{x}{d} = \frac{\omega}{\beta}$$

* إذا كانت ($a \leq h_f$)، يقع المحور المحايد ضمن الشفة، ويحسب تسليح منطقة

الشدة كما يلي:

- إذا كانت ($m \leq m_{\lim}$) يكون:

$$\omega = \sqrt{1 - 2m}$$

$$A_s = \omega \frac{\alpha f_{cd} b_w d}{f_{cd}}$$

- إذا كانت ($m > m_{\lim}$) يكون:

$$\omega' = \frac{m - m_{\lim}}{1 - \frac{d'}{d}}$$

$$\omega_{\lim} = \beta \left(\frac{x}{d} \right)_{\lim}$$

$$\omega = \omega_{\lim} + \omega'$$

- وتحسب مساحات التسليح كما يلي:

$$A_s = \omega \left(\frac{\alpha f_{cd} b_w d}{f_{yd}} \right)$$

$$A'_s = \omega' \left(\frac{\alpha f_{cd} b_w d}{f'_s} \right)$$

حيث:

$$f'_s = E_s \varepsilon_c \left(1 - \frac{d'}{X_{lim}} \right) \leq f_{yd}$$

* إذا كان $(a > h_f)$ ، يقع المحور المحايد ضمن الجذع، يحتاج المقطع إلى تسليح ضغط يحسب كما يلي:

$$A_{s2} = \frac{(b_f - b_w) h_f \alpha f_{cd}}{f_{yd}}$$

ويكون العزم الذي يقاومه هذا التسليح هو:

$$M_2 = A_{s2} f_{yd} \left(d - \frac{h_f}{2} \right)$$

يحسب التسليح اللازم للمقطع المستطيل ذي العرض (b_w) ، والذي يقاوم فرق العزم $(M_1 = M - M_2)$ كما يلي:

$$m_1 = \frac{M_1}{b_w d^2 \alpha f_{cd}}$$

- إذا كانت $(m_1 \leq m_{lim})$ يكون:

$$\omega_1 = 1 - \sqrt{1 - 2 m_1}$$

$$A_{s1} = \omega_1 \left(\frac{\alpha f_{cd} b_w d}{f_{yd}} \right)$$

- إذا كانت $(m_1 > m_{lim})$ يكون:

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات

$$\omega' = \frac{m_1 - m_{lim}}{1 - \frac{d'}{d}}$$

$$\omega_{lim} = \beta \left(\frac{x}{d} \right)_{lim}$$

$$\omega_1 = \omega_{lim} + \omega'$$

$$A'_s = \omega' \left(\frac{\alpha f_{cd} b_w d}{f'_s} \right)$$

حيث (f'_s) تعطى بالعلاقة:

$$f'_s = E_s \varepsilon_s \left[1 - \frac{d'}{x_{lim}} \right] \leq f_{yd}$$

$$A_{s1} = \omega_1 \left(\frac{\alpha f_{cd} b_w d}{f_{yd}} \right)$$

التسليح الكلي:

$$A_s = A_{s1} + A_{s2}$$

ثالثاً - مساحة تسليح الشد الدنيا والعظمى:

Minimum & maximum Tensile Reinforcement

يعتبر الكود الأوروبي أن مساحة التسليح الدنيا كما يلي:

- للمقطع المستطيل:

$$A_s \geq \frac{0.6}{f_{yk}} b \cdot d \quad \text{where} \quad \frac{0.6}{f_{yk}} \geq 0.0015$$

- للمقطع بشكل (T):

$$A_s \geq \frac{0.6}{f_{yk}} b_w \cdot d \quad \text{where} \quad \frac{0.6}{f_{yk}} \geq 0.0015$$

تعتبر نسبة تسليح الشد بسبب الانعطاف العظمى (0.04).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات

3.3.3.3 تصميم القص في الكمرات: Design Beam Shear Reinforcement

يتم تصميم القص في الكمرات لكل تركيب من تراكيب الحمولات حمولة عند بداية ونهاية كل كمرة، مع أخذ الافتراضات التالية بعين الاعتبار:

1 - يفترض مقطع الكمرة موشورياً (prismatic)، ويهمل تأثير أي تغير في أبعاد المقطع على طول المحور الطولي، للكمرة بالنسبة لقدرة تحمل القص.

2 - يهمل تأثير قدرة تحمل الخرسانة للقص، وتحت تأثير أية حمولات مركزة أو موزعة ضمن المحاز، كما يهمل تأثير الاستناد المباشر على الكمرات.

3 - يعتبر كامل تسليح القص متعامداً مع التسليح الطولي الرئيسي.

4 - يهمل تأثير الفتل حين تصميم الخرسانة على القص.

5 - يقوم البرنامج بالخطوات التالية من أجل تصميم تسليح القص في الكمرات، تحت تأثير تراكيب الحمولات المطبقة.

5 = 1 يأخذ البرنامج قيمة قوة القص التصميمية (V_{Sd}) من نتائج التحليل.

5 = 2 يحسب البرنامج مقاومة القص التصميمية للعنصر بدون تسليح قص من

العلاقة التالية:

$$V_{Rd1} = \beta [\tau_{Rd} k (1.2 + 40\rho_1)] (b_w d)$$

حيث:

($\beta = 1$) معامل أمان مقاومة القص في العنصر، من أجل الحمولات المركزة بجوار

وجه الاستناد.

(τ_{Rd}) مقاومة القص الرئيسي التصميمية الأساسية في الخرسانة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات

$$\tau_{Rd} = 0.25 \frac{f_{ctk0.05}}{\gamma_c}$$

$$\tau_{Rd} = 0.25 \frac{0.7 f_{ctm}}{\gamma_c}$$

$$\tau_{Rd} = 0.25 \frac{0.7 (0.3 f_{ck}^{2/3})}{\gamma_c}$$

$$\tau_{Rd} = 0.053 \frac{f_{ck}^{3/2}}{\gamma_c}$$

(k = 1) معامل تصعيد مقاومة القص لتخفيض التسليح الطولي.

($\rho_l = A_{sl} / b_w d \leq 0.02$) نسبة تسليح الشد.

(A_{sl}) مساحة تسليح الشد.

3 = 5 يحسب البرنامج قوة القص التصميمية العظمى والتي يمكن للمقطع تحملها

دون أن يتشقق المقطع المضغوط نظرياً كما يلي:

$$V_{Rd2} = \frac{1}{2} v \left(\frac{f_{ck}}{\gamma_c} \right) (0.9 b_w d)$$

حيث:

($v = 1$) معامل يعطى بالعلاقة:

$$\tau_{Rd2} = 0.7 - \frac{f_{cd}}{200} \geq 0.5$$

تحتسب قيم (V_{sd} , V_{Rd1} , $V_{Rd2,red}$) لإيجاد تسليح القص، مع الإشارة إلى أن هذا

التسليح يعطى من أجل المساحة في واحدة الطول (area/unit length) كما يلي:

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات

$$V_{sd} \leq V_{Rd1} \rightarrow \frac{A_{sw}}{S_v} = 0$$

$$V_{Rd1} < V_{sd} \leq V_{Rd2} \rightarrow \frac{A_{sw}}{S_v} = \frac{(V_{sd} - V_{Rd1}) \gamma_s}{0.9 d f_{yw}}$$

$$V_{sd} > V_{Rd1} \rightarrow \text{المقطع غير محقق}$$

مع افتراض ما يلي:

- مقاومة تسليح الشد التصميمية العظمى كما يلي:

$$\frac{A_{sw}}{\gamma_s} \leq 500 \text{ Mpa}$$

وتعطى قيمة (A_{sw}/s_v) لكل تركيب حمولة على حده، بتقرير نهائي لنتائج التصميم.

- مقاومة تسليح الشد التصميمية الدنيا كما يلي:

$$\frac{A_{sw}}{\gamma_s} \geq \rho_{w \min} \cdot b_w$$

حيث $(\rho_{w \min})$ نسبة تسليح القص الدنيا، وتؤخذ من الجدول التالي:

Minimum Values of Shear Stress Ratio, $\rho_{w \min}$ (EC2 5.4.2.2, EC2 Table 5.5)			
Concrete Strength	$f_y \leq 220$	$220 < f_y \leq 400$	$f_y > 400$
$f'_c \leq 20$	0.0016	0.0009	0.0007
$20 < f'_c \leq 35$	0.0024	0.0013	0.0011
$f'_c > 35$	0.0030	0.0016	0.0013

4.3.3 تصميم البلاطات : Slab Design

يتم تصميم البلاطات من خلال تقسيمها إلى شرائح في اتجاهين متعامدين، مع أخذ موقع (داخلية أو طرفية) كل شريحة بالنسبة للبلاطة والمساند بالاعتبار. يجري تصميم الشرائح لمقاومة عزوم الانعطاف بطريقة حالات الحد الأقصى، وبحيث يغطي التصميم كامل ساحة البلاطة المدروسة بعد تقسيمها وفق طريقة العناصر المحددة (mesh) إلى كما في الفقرات التالية.

1.4.3.3 تصميم الانعطاف : Design for Flexure

يستخدم البرنامج العزوم الناتجة عن التحليل في عقد عناصر البلاطات، حيث يقوم بحسابها أثناء التحليل بشكل مصفوفات (matrices) من جداء القساوة بالانتقال (طريقة العناصر المحددة)، وتعتبر هذه العزوم عن حالات التوازن الستاتيكي للبلاطة المدروسة. بتأثير كل تركيب من تراكيب الحمولات. يحسب التسليح الطولي العلوي والسفلي لكل شريحة مدروسة بحسب موقعها ضمن البلاطة.

2.4.3.3 تصميم تسليح الانعطاف في الشرائح:

Design Flexural Reinforcement for the Strip

يعطى التسليح لكل شريحة بلاطية باعتبارها مقطع كمر مستطيل، مع أخذ الأبعاد والخصائص الهندسية لهذا المقطع بالاعتبار وفي حال كان العرض اللازم أكبر من عرض الشريحة، يقوم البرنامج بشكل تلقائي بتصميم العرض المطلوب لمقاومة الانعطاف، ثم

يحسب التسليح اللازم على كامل العرض. وفي حال احتواء البلاطة على فتحة، يأخذ البرنامج هذا الأمر بعين الاعتبار، حيث يعيد توزيع التسليح.

أولاً - تسليح الشد الأدنى والأعظمي:

Minimum and Maximum Slab Reinforcement

تعتبر المساحة الدنيا لتسليح الشد بسبب الانعطاف، أكبر القيمتين التاليتين:

$$A_s \geq \frac{0.6}{f_y} b \cdot d$$

$$A_s \geq 0.0015 b \cdot d$$

تعتبر نسبة التسليح العظمى متضمنة مجموع تسليحي الشد والضغط (0.04) من مساحة المقطع الكلي.

ثانياً - تحقيق قص الثقب: Check for Punching Shear

يقوم البرنامج بتحقيق قص الثقب في المقطع الحرج كما يلي، ووفق ما ورد في الفقرة (4.3) من هذا الفصل.

1 - المقطع الحرج لقص الثقب: Critical Section for Punching Shear

يحقق البرنامج المقطع الواقع على مسافة من أطراف المساند قدرها (1.5 d)، حيث (d) العمق الفعال للمقطع المدروس.

2 - تحديد قدرة تحمل الخرسانة: Determination of Concrete Capacity

تعطى المقاومة التصميمية المصعدة للخرسانة على قص الثقب في واحدة الطول من المقطع (بدون تسليح القص) كما يلي:

$$v_{Rd1} = [\tau_{Rd} k (1.2 + 0.40 \rho_1) d]$$

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات

حيث:

(τ_{Rd}) مقاومة القص التصميمية الأساسية في الخرسانة.

$$\tau_{Rd} = 0.25 \frac{f_{ctk0.05}}{\gamma_c}$$

$$\tau_{Rd} = 0.25 \frac{0.7 f_{ctm}}{\gamma_c}$$

$$\tau_{Rd} = 0.25 \frac{0.7 (0.3 f_{ck}^{2/3})}{\gamma_c}$$

$$\tau_{Rd} = 0.053 \frac{f_{ck}^{3/2}}{\gamma_c}$$

(k) معامل تصعيد مقاومة القص:

$$k = 1.6 - \frac{d}{1000} \geq 1 \quad \text{حيث تقاس (d) بوحدة (mm).}$$

$$\rho_l = \sqrt{\rho_{lx} \cdot \rho_{ly}}$$

$$d = \frac{d_x + d_y}{2} \leq 0.015$$

(ρ_{lx} , ρ_{ly}) نسبتا التسليح في الاتجاهين (x , y) على التوالي، ويمكن أن تعتبر

هذه القيم مساوية للصفر لزيادة الأمان.

(d_x , d_y) العمقان الفعالان للمقطع في الاتجاهين (x , y) على التوالي.

3 - تحديد نسبة قدرة التحمل: Determination of Capacity Ratio

تعطى كل من قوة قص الثقب، والعزوم المنقولة بسبب لامركزية القص حول

المحورين الرئيسيين للعنصر المدروس، وتكون قوة قص الثقب المؤثرة في واحدة الطول

من المقطع كما يلي:

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات

$$v_{sd} = \frac{V_{sd} \cdot \beta}{u}$$

حيث:

(v_{sd}) قوة القص الكلية المصعدة.

(u) محيط المقطع الحرج (يأخذ بالاعتبار لا مركزية الحمولات).

(β) معامل حساب اللامركزية، ويؤخذ كما يلي:

- ($\beta = 1.15$) من أجل الأعمدة الداخلية (interior columns).

- ($\beta = 1.40$) من أجل الأعمدة الطرفية (edge columns).

- ($\beta = 1.50$) من أجل الأعمدة الزاوية (corner columns).

أخيراً... يعطي البرنامج في ملف الإخراج نتائج حساب نسبة قوة القص العظمى المصعدة (maximum factored shear force) ومقاومة الخرسانة لقص الثقب (concrete punching shear resistance).

4.3 حساب الثقب في البرنامج:

How SAFE Calculates Punching Shear

1.4.3 الرموز والمصطلحات: Term & Symbols

يعتمد البرنامج الكود (ACI 318 - 95) في حساب الثقب، والذي تماثله الكودات (CSA A23.3 - 94 , NZS 3101-95 and IS 456 - 1978 R1996).

(b_0) - محيط ثقب القص للمقطع الحرج.

perimeter of critical section for punching shear

(d) - العمق الفعال للمقطع الحرج على ثقب القص.

(Ixx) - عزم عطالة المقطع الحرج لثقب القص حول المحور الموازي للمحور (X).

Moment of inertia of critical section for punching shear about an axis that is parallel to the global X-axis

(Iyy) - عزم عطالة المقطع الحرج لثقب القص حول المحور الموازي للمحور (Y).

Moment of inertia of critical section for punching shear about an axis that is parallel to the global Y-axis

(Ixy) - جداء عطالة ثقب القص للمقطع الموافق لمستويات (X , Y).

Product of inertia of critical section for punching shear with respect to the X and Y planes

(L) - طول الطرف من المقطع الحرج المعتبر المعرض للثقب.

Length of side of critical section for punching shear currently being considered

(Mux) - العزم حول الخط الموازي للمحور (X) عند مركز العمود (موجب

بحسب قاعدة اليد اليمنى).

Moment about line parallel to X-axis at center of column (positive per right-hand rule)

(Muy) - العزم حول الخط الموازي للمحور (Y) عند مركز العمود (موجب

بحسب قاعدة اليد اليمنى).

Moment about line parallel to Y-axis at center of column (positive per right-hand rule)

(vu) - إجهاد ثقب القص.

vu = Punching shear stress

(Vu) - القص عند مركز العمود (موجب باتجاه الأعلى).

Shear at center of column (positive upward)

(x1 , y1) - إحداثيات العمود المركزية.

Coordinates of column centroid

(x_2, y_2) - إحداثيات المركز لجهة واحدة من المقطع الحرج من أجل ثقب القص.

Coordinates of center of one side of critical section for punching shear

(x_3, y_3) - الإحداثيات المركزية للمقطع الحرج من أجل ثقب القص.

Coordinates of centroid of critical section for punching shear

(x_4, y_4) - إحداثيات الموقع الذي يتم عنده حساب الإجهادات.

Coordinates of location where you are calculating stress

(γ_{vx}) - نسبة من العزم (M_{ux}) الذي يقاوم بالقص.

Percent of (M_{ux}) resisted by

(γ_{vy}) - نسبة من العزم (M_{uy}) الذي يقاوم بالقص.

Percent of (M_{uy}) resisted by shear

2.4.3 المعادلات الأساسية لحساب الثقب:

Basic Equations of Calculating Punching Shear

يعتمد البرنامج المعادلات الأساسية التالية

$$v_u = \frac{V_u}{b_o d} + \frac{\gamma_{vx} [M_{ux} - V_u (y_3 - y_1)] [I_{yy} (y_4 - y_3) - I_{xy} (x_4 - x_3)]}{I_{xx} I_{yy} - I_{xy}^2} - \frac{\gamma_{vy} [M_{uy} + V_u (x_3 - x_1)] [I_{xx} (x_4 - x_3) - I_{xy} (y_4 - y_3)]}{I_{xx} I_{yy} - I_{xy}^2} \quad (1)$$

$$I_{xx} = \sum_{sides=1}^n \bar{I}_{xx} \quad (2)$$

بحسب جهة

$$I_{yy} = \sum_{sides=1}^n \bar{I}_{yy} \quad (3)$$

المقطع الحرج


لثقب القص

$$I_{xy} = \sum_{sides=1}^n \bar{I}_{xy} \quad (4)$$

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE


الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات

تختلف المعادلات بحسب (I_{xx} , I_{yy} , I_{xy}) بحسب طرف المقطع الحرج المدروس على قص الثقب (موازيًا للمحور X أو للمحور Y) كما في الشكلين (6.3) و (7.3).



الشكل (6.3) مسقط أفقي لجهة المقطع الحرج الموازي للمحور X

يتعلق هذا الشكل بالمعادلات (5b , 6b , 7)



الشكل (7.3) مسقط أفقي لجهة المقطع الحرج الموازي للمحور Y

يتعلق هذا الشكل بالمعادلات (5a , 6a , 7)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات

$$\bar{I}_{XX} = Ld(y_2 - y_3)^2 \quad 5a \quad \text{من أجل طرف المقطع الحرج الموازي للمحور X}$$

$$\bar{I}_{XX} = \frac{Ld^3}{12} + \frac{dL^3}{12} + Ld(y_2 - y_3)^2 \quad 5b \quad \text{من أجل طرف المقطع الحرج الموازي للمحور Y}$$

$$\bar{I}_{YY} = \frac{Ld^3}{12} + \frac{dL^3}{12} + Ld(x_2 - x_3)^2 \quad 6a \quad \text{من أجل طرف المقطع الحرج الموازي للمحور X}$$

$$\bar{I}_{YY} = Ld(x_2 - x_3)^2 \quad 6b \quad \text{من أجل طرف المقطع الحرج الموازي للمحور Y}$$

$$\bar{I}_{XY} = Ld(x_2 - x_3)(y_2 - y_3) \quad 7 \quad \text{من أجل طرف المقطع الحرج الموازي لـ X أو Y}$$

3.4.3 حدود حساب ثقب القص في البرنامج:

Limitations of Punching Shear Calculations in SAFE

يستخدم البرنامج في حساب الثقب قيم العزوم والقص الناتجة عن الحمولات غير المنخفضة، ويجري حساب إجهادات الثقب على محيط القص للمقطع الحرج المدروس، مع الإشارة إلى أن تأثير هذه الأفعال بسيطاً، إلا في حالات البلاطات العميقة.

يتم حساب ثقب القص في البلاطات بسبب الأعمدة المستندة عليها، أو من ألواح السقوط لأعمدة البلاطات الفطرية (Drop)، ويضمن حساب هذه الإجهادات تأثير تيجان الأعمدة في البلاطات المذكورة على الثقب. مع الإشارة إلى أنه لا يتم حساب الثقب حول تيجان وألواح البلاطات الفطرية الساقطة.


يقوم البرنامج بالتحقق من ثقب البلاطات في المناطق القريبة من الأعمدة، وذلك في المناطق الواقعة بين وجه العمود والمقطع الحدي، وفي حال تم ذلك يتم التحقق من ثقب القص، ويظهر البرنامج عبارة (N/C = not calculated) على البلاطات.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 3 . مبادئ عامة لتصميم الأساسات

إذا كانت نقطة تطبيق الحمولة المركزة أو نقطة استناد العمود ضمن المقطع الحرج للثقب، يهمل البرنامج حساب هذه الجهود في النقاط الأخرى المجاورة، ويعتبر البرنامج فقط المقطع الحدي للثقب في الأطراف الموازية للمحورين (X , Y)، لذلك فعندما تكون أطراف البلاطة غير موازية لهذين المحورين، فإن البرنامج قد لا يجد أسوأ مقطع حرج لثقب القص.

يبين الشكل (8.3) المقاطع الحدية المختلفة لثقب القص، وتمثل الحالتين (A , B) المقطع الحرج لثقب القص، اللتان يفرضهما البرنامج، في حين لا يتم أخذ الحالة (C) بالاعتبار مع أنها الأسوأ بين الحالات، لأن أطراف البلاطة لا توازي أي من المحورين (X , Y).



الشكل (8.3) حالات المقاطع الحرجة لثقب القص المعتبرة في البرنامج.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج


Column Support Property Data

Support Property Name		COL1	
Define Column by:			
1	2	3	
<input checked="" type="radio"/> Rectangular Properties	<input type="radio"/> Circular Properties	<input type="radio"/> Spring Constants	
Activate Support Property:			
4	5	6	
<input checked="" type="radio"/> Below Slab Only	<input type="radio"/> Above Slab Only	<input type="radio"/> Above and Below Slab	
Properties Below Slab			
Modulus of Elasticity	4000 7	X Capital	0. 10
Poisson's Ratio	0.2 8	Y Capital	0. 11
X Dimension	18 9	Capital Height	0. 11
Y Dimension	18	Column Height	144
Spring Constants 13		Properties Above Slab...	
Vertical		<input checked="" type="checkbox"/> Include Bending Stiffness	
Rotate about X-axis			
Rotate about Y-axis			
		OK	Cancel

الشكل (35.4)

1. مسند مستطيل. 2. مسند دائري. 3. ثوابت النابض. 4. أسفل البلاطة فقط. 5. فوق البلاطة فقط.
6. أسفل وأعلى البلاطة. 7. معامل المرونة. 8. نسبة بواسون. 9. البعد بالاتجاهين X, Y. 10. بعد السقوط بالاتجاهين X, Y. 11. ارتفاع السقوط. 12. ارتفاع العمود. 13. خصائص ثابت النابض

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
 الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج



الشكل (1.4) بلاطة مسطحة مع ألواح ساقطة.
 Flat Slab With Drop Panels

- الألواح الساقطة الطرفية الموازية للمحور (X) هي (8' x 6')، والألواح الساقطة الطرفية الموازية للمحور (Y) هي (5' x 8')، والألواح الركنية (5' x 6').
- الأبعاد الأخرى على الشكل (1.4).


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

طريقة الحل:

يمكن بسهولة استخدام البرنامج لإنشاء النموذج المطلوب ومن ثم إجراء التحليل والتصميم وطباعة نتائج قص ثقب، من خلال الخطوات التالية:

1. افتح البرنامج واختر وحدات القياس (Kip-ft).
2. اختر نموذجاً جديداً من النماذج الجاهزة في مكتبة البرنامج كما يلي:
File > New Model From Template > Fig (2.4)
اختر من الشكل المذكور نموذج البلاطات المسطحة (Flat Slab).



الشكل (2.4)

انظر شرح النافذة في الشكل (15.2) من الفصل الثاني.


3. بعد اختيار نموذج البلاطات المسطحة (Flat Slab) تظهر النافذة الفرعية الموضحة

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج


في الشكل (3.4)، أدخل البيانات الموضحة، ثم ضع إشارة تحقق بجانب خيار (Create Live Load Patterns)، و اترك بقية القيم تلقائية، ثم انقر (OK) للحصول على الشكل (4.4).

Flat Slab

Along X Direction 1		Load 6				
1.1	Left Edge Distance	1.	7		Dead Load (Additional)	0.02
1.2	Right Edge Distance	1.	8		Live Load	0.08
1.3	Number of Spans	3.	9		<input checked="" type="checkbox"/> Create Live load Patterns	
1.4	Spacing	24.				
Along Y Direction 2		Drop panel		Units 13		
2.1	Top Edge Distance	2	10	<input checked="" type="checkbox"/> Drop panel	Kip-ft	
2.2	Bottom Edge Distance	2	11	Size (square)	8.	
2.3	Number of Spans	3.	12	Thickness	1.25	
2.4	Spacing	24.				
3	Slab Thickness	0.8333				OK
4	Column Size (square)	1.				Cancel
5	Column Height Below	12.				

الشكل (3.4)

1. خطوط الشبكة على طول المحور (X). (1.1) المسافة الطرفية اليسرى. (1.2) المسافة الطرفية اليمنى. (1.3) عدد المجازات. (1.4) تباعد خطوط الشبكة. 2. خطوط الشبكة على طول المحور (Y).
- (2.1) المسافة الطرفية العليا. (2.2) المسافة الطرفية السفلى. (2.3) عدد المجازات. (2.4) تباعد خطوط الشبكة. 3. سماكة البلاطة. 4. مقاس العمود (مربع). 5. ارتفاع العمود. 6. الحمولات. 7. الحمولات الميتة الإضافية. 8. الحمولات الحية. 9. توليد حمولات حية نموذجية. 10. أبعاد الألواح الساقطة. 11. طول ضلع اللوح المربع. 12. سماكة اللوح. 13. وحدات القياس.




الشكل (4.4)

4. اختر أمر (Slab Properties) من قائمة (Define) للحصول على النافذة الفرعية الموضحة في الشكل (5.4).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج



الشكل (5.4)

5. من أجل معاينة خصائص البلاطات (Slab) انقر فوق الخيار (Modify/Show Property) للحصول على الشكل (6.4)، ثم ضع إشارة تحقق في الشكل المذكور بجانب خيار (Thick Plate) ثم انقر زر (OK).

6. بعد العودة للنافذة المبينة في الشكل (8.3)، انقر مرة ثانية على خيار (Drop) ثم خيار (Modify/Show Property)، ثم ضع أيضاً إشارة تحقق بجانب خيار (Thick Plate) ثم انقر (OK)، وأغلق كافة صناديق الحوار.

7. انقر أمر (Column Supports — مساند الأعمدة) من قائمة (Define) لإظهار صندوق حوار خصائص المساند (Support Properties) المبين في الشكل (7.4).

حدد خيار (Column)، ثم انقر الزر (Modify/Show Property).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

Slab Property Data

Property Name 1		SLAB
Analysis Property Data 2		
Modulus of elasticity	518400	3
Poisson's ratio	0.2	4
Unit Weight	0.15	5
Type	Slab	6
Thickness	0.8333	7
Design Property Data 8		
X Cover Top (to Centroid)	0.1667	9
Y Cover Top (to Centroid)	0.0833	10
X Cover Bottom (to Centroid)	0.0833	11
Y Cover Bottom (to Centroid)	0.1667	12
Concrete Strength, f_c	576.	13
Reinforcing Yield stress, f_y	8640.	14
<input type="checkbox"/> No Design	15	
<input type="checkbox"/> Lightweight	16	
<input checked="" type="checkbox"/> Thick Plate	17	<input type="checkbox"/> Orthotropic 18
OK		Cancel


الشكل (6.4)

1. اسم العنصر المحدد من قبل المستثمر.
2. بيانات خصائص التحليل.
3. معامل المرونة.
4. نسبة بواسون.
5. الوزن الحجمي.
6. نوع العنصر (تظهر قائمة منسدلة تحتوي على بلاطة عادية أو سقوط، أو بلاطة ذات أعصاب، ...).
7. السماكة.
8. بيانات خصائص التصميم.
9. سماكة التغطية العلوية باتجاه المحور (X).
10. سماكة التغطية العلوية باتجاه المحور (Y).
11. سماكة التغطية السفلية باتجاه المحور (X).
12. سماكة التغطية السفلية باتجاه المحور (Y).
13. مقاومة الخرسانة.
14. حد الخضوع لفولاذ التسليح.
15. بدون تصميم.
16. الخرسانة من الوزن الخفيف.
17. بلاطات سميكة.
18. مواد مختلفة الخواص في الاتجاهين (X, Y).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

أدخل في صندوق الحوار (8.4) القيمة (Y Dimension = 3)، ثم انقر اضغط (OK) مرتان لإغلاق كافة النوافذ.



الشكل (7.4)

يصبح النموذج بعد ذلك جاهزاً للتحليل، وقبل ذلك يجب حفظ الملف بأي اسم تختاره في أية مرحلة من مراحل العمل.

8. ابدأ التحليل من قائمة (Analyze) بالنقر فوق أمر (Run Analysis).

انقر (Ok) بعد انتهاء التحليل، ليظهر الشكل المشوه للنموذج بتأثير الحمولات الميتة، على هيئة خطوط كونتور ملونة، تعطى قيمها أسفل الشاشة بحسب ألوان هذه الخطوط كما في الشكل (9.4).

يصبح النموذج هنا جاهزاً للتصميم.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج


Column Support Property Data

Support Property Name 1		COLUMN	
Define Column by: 2			
<input checked="" type="radio"/> Rectangular Properties	<input type="radio"/> Circular Properties	<input type="radio"/> Spring Constants	
Activate Support Property: 3			
<input checked="" type="radio"/> Below Slab Only	<input type="radio"/> Above Slab Only	<input type="radio"/> Above and Below Slab	
Properties Below Slab 4			
4.1 Modulus of Elasticity	518400	X Capital	4.5 0.
4.2 Poisson's Ratio	0.2	Y Capital	4.6 0.
4.3 X Dimension	1.	Capital Height	4.7 0.
4.4 Y Dimension	3.	Column Height	4.8 12.
Spring Constants 5			
5.1 Vertical		6 Properties Above Slab...	
5.2 Rotate about X-axis		7 <input checked="" type="checkbox"/> Include Bending Stiffness	
5.3 Rotate about Y-axis		OK	Cancel

الشكل (8.4)

1. اسم المساند. 2. تحديد الأعمدة بواسطة. 2.1 مقطع مستطيل. 2.2 مقطع مستدير. 2.3 ثوابت النابض.
3. خصائص المسند الفعال. 3.1 أسفل البلاطة فقط. 3.2 أعلى البلاطة فقط. 3.3 أعلى وأسفل البلاطة.
4. الخصائص أسفل البلاطة. 4.1 معامل المرونة. 4.2 نسبة بواسون. 4.3 البعد باتجاه X. 4.4 البعد باتجاه Y.
- 4.5 بعد تاج العمود باتجاه X. 4.6 بعد تاج العمود باتجاه Y. 4.7 ارتفاع تاج العمود. 4.8 ارتفاع العمود.
5. ثوابت المسند النابضي. 5.1 بالاتجاه الشاقولي. 5.2 الدوران حول X. 5.3 الدوران حول Y.
6. الخصائص أعلى البلاطة. 7. تضمين قساوة الانعطاف.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج



الشكل (9.4)

9. اختر من قائمة (Options) الأمر التالي:

Options > Preferences (= Ctrl + K) > Design >

OK > Fig (10.4) > تحقق من أن كود التصميم هو (ACI 318-2002)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

Preferences

Dimensions | Design | Decimals

Concrete Design code **1** ACI 318-02

2 Design Method

2.1 ☒ Use Nodal Moments

2.2 ☐ Use Internal Moments (Wood-Armer)

3 Strength Reduction Factors

3.1 Flexure 0.9

3.2 Shear 0.75

4 Define Reinforcing Bar Sizes...

☒ Sq-in and Sq-in/ft

5 ☐ Sq-cm and Sq-cm/meter

☐ Sq-mm and Sq-mm/meter

6 ☐ Check Code Min/Max Flexural Reinforcement

OK Cancel


الشكل (10.4)

1. كود تصميم الخرسانة.
2. طريقة التصميم.
- 2.1 استخدام العزوم عند عقد العناصر المحددة.
- 2.2 استخدام العزوم داخل العناصر المحددة.
3. معاملات تخفيض المقاومة.
- 3.1 معاملات تخفيض الانعطاف.
- 3.2 معاملات تخفيض القص.
4. تحديد مقاسات قضبان التسليح.
5. وحدات القياس.
6. تحقيق تسليحي الانعطاف الأعظمي والأدنى بحسب الكود المعتمد.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

10. ابدأ التصميم من أمر (Start Design) في قائمة (Design) للحصول على مساحات تسليح الشرائح بالاتجاه (X) كما في الشكل (11.4).




الشكل (11.4)

11. بعد انتهاء التحليل استخدم الأمر التالي لمعاينة نسب قص الثقب:
Options > Design > Punching Shear Ratios > Fig (12.4)
استبدل وحدات القياس إلى (to kips and inches) من أسفل ويمين الشاشة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج



الشكل (12.4)

12. استخدم الأمر التالي لطباعة نتائج تصميم قص الثقب.

File > Print Design Tables > Fig (13.4)

ضع إشارة تحقق بجانب الخيارات الموضحة في الشكل (14.3)، ثم انقر (OK).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

Design Tables

Design Output 1

1.1 ☒ Slab Strip Reinforcing

1.2 ☐ Beam Reinforcing

1.3 ☒ Punching Shear

☐ Selection Only

3 ☒ Print to File

Design Forces 2

2.1 ☒ Slab Strip

2.2 ☐ Beam

4 ☒ Append

File Name

5 F:\SAEF Book\Safe ex1\Safe ex1.txt

الشكل (13.4)

1. نتائج التصميم (بيانات الإخراج). 1.1 تسليح شرائح البلاطات.
- 2.1 تسليح الكمرات. 3.1 قص الثقب. 2. القوى التصميمية. 2.2 القوى
- التصميمية في شرائح البلاطات. 2.2 الكمرات. 3. طباعة النتائج على
- ملف خاص. 4. إضافة البيانات الموصوفة إلى ملف الإخراج. 5. اسم
- ومسار ملف الإخراج.

أخيراً، يمكن فتح الملف النصي ذي اللاحقة (.txt). الحاوي على نتائج قص ثقب عن طريق محرر النصوص (text editor) أو معالج النصوص (word processor) عن طريق محرر (WordPad)، كما يمكن إظهار ملفات الإدخالات والإخراجات (Input/Output Text Files feature) حيث يتم الحصول على النتائج الموضحة في الجدول (1.4).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

PUNCHING POINT	SHEAR X	Y	RATIO	COMBO	CHECK VMAX	VCAP	V	MX	MY	DEPTH	PERIM	LOC
5	0.00	0.00	1.000	DCON2	0.179	0.179	-54.696	-1962	1145.680	13.500	73.500	C
6	288.00	0.00	0.802	DCON2	0.144	0.179	-119.738	-3778	-348.558	13.500	123.000	E
7	576.00	0.00	0.802	DCON2	0.144	0.179	-119.738	-3778	348.558	13.500	123.000	E
8	864.00	0.00	1.000	DCON2	0.179	0.179	-54.696	-1962	-1146	13.500	73.500	C
9	0.00	288.00	0.515	DCON2	0.092	0.179	-94.860	174.953	1463.801	13.500	99.000	E
10	288.00	288.00	0.702	DCON2	0.126	0.179	-225.707	464.658	-419.712	13.500	150.000	H
11	576.00	288.00	0.702	DCON2	0.126	0.179	-225.707	464.658	419.712	13.500	150.000	I
12	864.00	288.00	0.515	DCON2	0.092	0.179	-94.860	174.953	-1464	13.500	99.000	E
13	0.00	576.00	0.515	DCON2	0.092	0.179	-94.860	-174.953	1463.801	13.500	99.000	E
14	288.00	576.00	0.702	DCON2	0.126	0.179	-225.707	-464.658	-419.712	13.500	150.000	H
15	576.00	576.00	0.702	DCON2	0.126	0.179	-225.707	-464.658	419.712	13.500	150.000	I
16	864.00	576.00	0.515	DCON2	0.092	0.179	-94.860	-174.953	-1464	13.500	99.000	E
17	0.00	864.00	1.000	DCON2	0.179	0.179	-54.696	1962.206	1145.680	13.500	73.500	C
18	288.00	864.00	0.802	DCON2	0.144	0.179	-119.738	3777.943	-348.558	13.500	123.000	E
19	576.00	864.00	0.802	DCON2	0.144	0.179	-119.738	3777.943	348.558	13.500	123.000	E
20	864.00	864.00	1.000	DCON2	0.179	0.179	-54.696	1962.206	-1146	13.500	73.500	C

المجدول (1.4)

2.1.4 شرح وتعليل نتائج الجدول (1.4):

يبين الشكل (13.4) رأس عمود داخلي يعتبر من أحد مساند بلاطات الأساسات (أي الأساسات المنفردة)، وتشرح هذه الفقرة عناوين النتائج المعطاة في الجدول (1.4) كما يلي:

- (POINT): اسم النقطة التي حسب عندها البرنامج إجهادات قص الثقب.
- (X): الإحداثيات (X) للنقاط المدروسة والمعطاة في النتائج.
- (Y): الإحداثيات (Y) للنقاط المدروسة والمعطاة في النتائج.
- (RATIO): نسبة (إجهاد قص الثقب المطبق إلى قدرة تحمل المقطع لقص الثقب).
- (COMBO): تركيب الحملات التصميمي على قص الثقب.
- (VMAX): إجهاد قص الثقب بالقيمة المطلقة.
- (VCAP): قدرة تحمل المقطع لإجهاد قص الثقب $(V_c \phi)$ وهي تساوي قدرة التحمل الفعلية (V_c) مضروبة بمعامل التخفيض (ϕ) .
- (V): قوة قص الثقب المستخدمة في حساب الإجهاد.
- (MX): عزم الانعطاف حول الخط المار من مركز العمود والموازي للمحور (X) والمستخدم في حساب إجهاد قص الثقب.
- (MY): عزم الانعطاف حول الخط المار من مركز العمود والموازي للمحور (Y) والمستخدم في حساب إجهاد قص الثقب.
- (DEPTH): العمق الفعال لحساب إجهاد قص الثقب، ويؤخذ العمق الوسطي بين الاتجاهين (X, Y).

(PERIM): طول محيط المقطع الحرج لقص الثقب.

(LOC): ترميز لموقع العمود في النموذج كما يلي:

- (I) عمود داخلي (Interior column).

- (C) عمود ركني (Corner column).

- (E) عمود طرفي (Edge column).

1.2.1.4 الحساب اليدوي لعمود داخلي باستخدام الطريقة المتبعة في البرنامج:

Hand Calculation For Interior Column Using SAFE Method

يبين الشكل (14.4) عموداً داخلياً إحداثيات مركزه $(x1 = 0, y1 = 0)$ ، يعتبر من

أحد مساند بلاطات الأساسات (الأساسات المنفردة).

توجز هذه الفقرة كيفية الحساب اليدوي لإجهاد قص الثقب المطبق وقدرة تحمل

المقطع لهذا الإجهاد بالطريقة المتبعة في البرنامج لثلاثة نماذج من الأعمدة (داخلي وبالاتجاه

الموازي للمحور X ، وطرفي بالاتجاه الموازي للمحور Y بالإضافة إلى عمود ركني).

بالعودة إلى الشكلين (1.13.4) و (2.13.3) يتم حساب قص الثقب كما يلي،

مع الإشارة إلى أن سماكات التغطية لفولاذ التسليح اعتبرت (2" , 1") على التوالي:


$$d = [(15 - 1) + (15 - 2)] / 2 = 13.5"$$

$$b_0 = 49.5 + 25.5 + 49.5 + 25.5 = 150"$$

$$\gamma_{IX} = 1 - \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{3}\right) \sqrt{\frac{49.5}{25.5}}} = 0.482$$

$$\gamma_{IY} = 1 - \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{3}\right) \sqrt{\frac{25.5}{49.5}}} = 0.324$$

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج



يبين الجدول (2.4) التالي، نتائج حساب مركز المقطع الحرج لقص الثقب، على الجوانب الأربعة المبينة على الشكل المذكور.

Item	Side 1	Side 2	Side 3	Side 4	Sum
x_2	-12.75	0	12.75	0	N.A.
y_2	0	24.75	0	-24.75	N.A.
L	49.5	25.5	49.5	25.5	$b_0 = 150$
d	13.5	13.5	13.5	13.5	N.A.
Ld	668.25	344.25	668.25	344.25	2025
Ldx_2	-8520.19	0	8520.19	0	0
Ldy_2	0	8520.19	0	-8520.19	0

الجدول (2.4)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

$$x_3 = \frac{\sum Ldx_2}{Ld} = \frac{0}{2025} = 0"$$

$$y_3 = \frac{\sum Ldy_2}{Ld} = \frac{0}{2025} = 0"$$

كما يبين الجدول (3.4) التالي نتائج حساب (Ix , Iy , Ixy)، بالإضافة إلى مجموع قيم (Ixx , Iyy , Ixy).

Item	Side 1	Side 2	Side 3	Side 4	Sum
L	49.5	25.5	49.5	25.5	N.A.
d	13.5	13.5	13.5	13.5	N.A.
x ₂ - x ₃	-12.75	0	12.75	0	N.A.
y ₂ - y ₃	0	24.75	0	24.75	N.A.
Parallel to	Y-Axis	X-axis	Y-Axis	X-axis	N.A.
Equations	5b, 6b, 7	5a, 6a, 7	5b, 6b, 7	5a, 6a, 7	N.A.
I _{xx}	146597	210875	146597	210875	714944
I _{yy}	108633	23882	108633	23882	265030
I _{xy}	0	0	0	0	0

الجدول (3.4)

لقد أعطى البرنامج النتائج التالية لقوى القص والعزوم في الجدول (1.4) عند النقطة رقم (10)، حيث (x₄ = 12.75 , y₄ = - 24.75) في الشكل (15.3):

$$V_U = -225.707 \text{ k}$$

$$M_{UX} = 464.658 \text{ k-in}$$

$$M_{UY} = -419.712 \text{ k-in}$$

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

تحتسب إجهادات قص الثقب المطبقة عند النقاط (A , B , C , D) الموضحة في

الشكل (15.4) كما يلي:

1. عند النقطة (A):

$$x_4 = -12.75 \quad , \quad y_4 = 24.75$$

إذاً:

$$v_u = \frac{-225.707}{150 \cdot 13.5} + \frac{0.482[464.658 - (-225.707)(0 - 0)][265030(24.75 - 0) - (0)(-12.75 - 0)]}{(714944)(265030) - (0)^2} - \frac{0.324[-419.712 - (-225.707)(0 - 0)][714944(-12.75 - 0) - (0)(24.75 - 0)]}{(714944)(265030) - (0)^2}$$

$$v_u = -0.111 + 0.008 - 0.007 = -0.110 \text{ ksi}$$

2. عند النقطة (B):

$$x_4 = 12.75 \quad , \quad y_4 = 24.75$$

$$v_u = \frac{-225.707}{150 \cdot 13.5} + \frac{0.482[464.658 - (-225.707)(0 - 0)][265030(24.75 - 0) - (0)(12.75 - 0)]}{(714944)(265030) - (0)^2} - \frac{0.324[-419.712 - (-225.707)(0 - 0)][714944(12.75 - 0) - (0)(24.75 - 0)]}{(714944)(265030) - (0)^2}$$

$$v_u = -0.111 + 0.008 + 0.007 = -0.097$$

3. عند النقطة (C):

$$x_4 = 12.75 \quad , \quad y_4 = -24.75$$

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

$$v_u = \frac{-225.707}{150 * 13.5} + \frac{0.482[464.658 - (-225.707)(0 - 0)][265030(-24.75 - 0) - (0)(12.75 - 0)]}{(714944)(265030) - (0)^2}$$

$$\frac{0.324[-419.712 - (-225.707)(0 - 0)][714944(12.75 - 0) - (0)(-24.75 - 0)]}{(714944)(265030) - (0)^2}$$

$$v_u = -0.111 - 0.008 + 0.007 = -0.113$$

4. عند النقطة (D):

$$x_4 = -12.75, \quad y_4 = -24.75$$

$$v_u = \frac{-225.707}{150 * 13.5} + \frac{0.482[464.658 - (-225.707)(0 - 0)][265030(24.75 - 0) - (0)(-12.75 - 0)]}{(714944)(265030) - (0)^2}$$

$$\frac{0.324[-419.712 - (-225.707)(0 - 0)][714944(-12.75 - 0) - (0)(-24.75 - 0)]}{(714944)(265030) - (0)^2}$$

$$v_u = -0.111 - 0.008 - 0.007 = -0.126 \text{ ksi}$$

إذن فالنقطة (D) هي ذات الإجهادات الأكبر بالقيمة المطلقة، حيث ($v_u = v_{\max}$)

(= 0.126 ksi). وتحسب قدرة تحمل المقطع لإجهادات قص الثقب وفق (ACI- 318-95)

كما يلي:

$$\phi v_c = \frac{0.85 \left(2 + \frac{4}{36/12} \right) \sqrt{4000}}{1000} = 0.179 \text{ ksi}$$

$$\phi v_c = \frac{0.85 \left(\frac{40 * 13.5}{150} + 2 \right) \sqrt{4000}}{1000} = 0.301 \text{ ksi}$$

$$\phi v_c = \frac{0.85 * 4 * \sqrt{4000}}{1000} = 0.215 \text{ ksi}$$

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

ولدينا القيمة الدنيا لتحمل قص الثقب ($\phi v_c = 0.179 \text{ ksi}$) وهي تعبر عن قدرة التحمل ... إذا فنسبة القص هي:

$$\text{Shear Ratio} = \frac{v_v}{\phi v_c} = \frac{0.126}{0.179} = 0.702$$


2.2.1.4 الحساب اليدوي لعمود طرفي في الجانب الموازي للمحور (X)، باستخدام

الطريقة المتبعة في البرنامج:

Hand Calculation For Edge Column With Edge Parallel To X- Axis

Using SAFE Method

يبين الشكل (15.4) عموداً طرفياً إحدائيات مركزه ($x_1 = 0, y_1 = 0$)، وفيه:



الشكل (15.4)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

$$d = [(15 - 1) + (15 - 2)] / 2 = 13.5"$$

$$b_0 = 48.75 + 25.5 + 48.75 = 123"$$

$$j_{rx} = 1 - \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{3}\right) \sqrt{\frac{48.75}{25.5}}} = 0.480$$

$$j_{ry} = 1 - \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{3}\right) \sqrt{\frac{25.5}{48.75}}} = 0.325$$

يبين الجدول (4.4) التالي، نتائج حساب مركز المقطع الحرج لقص الثقب، على الجوانب الثلاثة للعمود المبينة في الشكل المذكور.

Item	Side 1	Side 2	Side 3	Sum
x_2	-12.75	0	12.75	N.A.
y_2	0.375	24.75	0.375	N.A.
L	48.75	25.5	48.75	$b_0 = 123$
d	13.5	13.5	13.5	N.A.
Ld	658.125	344.25	658.125	1660.5
Ldx_2	-8391.09	0	8391.09	0
Ldy_2	246.80	8520.19	246.80	9013.78

الجدول (4.4)

$$x_3 = \frac{\sum Ldx_2}{Ld} = \frac{0}{1660.5} = 0"$$

$$y_3 = \frac{\sum Ldy_2}{Ld} = \frac{9013.78}{1660.5} = 5.43"$$

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

كما يبين الجدول (5.4) التالي نتائج حساب (I_x, I_y, I_{xy}) ، مع مجموع قيم (I_{xx}, I_{yy}, I_{xy}) .

Item	Side 1	Side 2	Side 3	Sum
L	48.75	25.5	48.75	N.A.
d	13.5	13.5	13.5	N.A.
$x_2 - x_3$	-12.75	0	12.75	N.A.
$y_2 - y_3$	-5.05	19.32	-5.05	N.A.
Parallel to	Y-Axis	X-axis	Y-Axis	N.A.
Equations	5b, 6b, 7	5a, 6a, 7	5b, 6b, 7	N.A.
I_{xx}	157141	128518	157141	442800
I_{yy}	106986	23883	106986	237855
I_{xy}	42403	0	-42403	0

الجدول (5.4)

أعطى البرنامج النتائج التالية لقوى القص والعزوم عند النقطة رقم (6) من الجدول (1.4)، حيث $(x_4 = -12.75, y_4 = 24.75)$ في الشكل (16.3):

$$V_U = -119.738 \text{ k}$$

$$M_{UX} = -3778 \text{ k-in}$$

$$M_{UY} = -348.588 \text{ k-in}$$

1. عند النقطة (A):

$$v_U = \frac{-119.738}{123 \times 13.5} + \frac{0.480[-3778 - (-119.738)(5.43 - 0)][237855(24.75 - 5.43) - (0)(-12.75 - 0)]}{(442800)(237855) - (0)^2} - \frac{0.325[-348.588 - (-119.738)(0 - 0)][442800(-12.75 - 0) - (0)(24.75 - 5.43)]}{(442800)(237855) - (0)^2}$$

$$v_U = -0.0721 - 0.0655 - 0.0061 = -0.144 \text{ ksi}$$

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

2. عند النقطة (B):

$$v_u = \frac{-119.738}{123 * 13.5} + \frac{0.480[-3778 - (-119.738)(5.43 - 0)][237855(24.75 - 5.43) - (0)(12.75 - 0)]}{(442800)(237855) - (0)^2} - \frac{0.325[-348.588 - (-119.738)(0 - 0)][442800(12.75 - 0) - (0)(24.75 - 5.43)]}{(442800)(237855) - (0)^2}$$

$$v_u = -0.072 - 0.065 + 0.006 = -0.131 \text{ ksi}$$

3. عند النقطة (C):

$$v_u = \frac{-119.738}{123 * 13.5} + \frac{0.480[-3778 - (-119.738)(5.43 - 0)][237855(-24 - 5.43) - (0)(12.75 - 0)]}{(442800)(237855) - (0)^2} - \frac{0.325[-348.588 - (-119.738)(0 - 0)][442800(12.75 - 0) - (0)(-24 - 5.43)]}{(442800)(237855) - (0)^2}$$

$$v_u = -0.072 + 0.100 + 0.006 = 0.034$$

4. عند النقطة (D):

$$v_u = \frac{-119.738}{123 * 13.5} + \frac{0.480[-3778 - (-119.738)(5.43 - 0)][237855(-24 - 5.43) - (0)(-12.75 - 0)]}{(442800)(237855) - (0)^2} - \frac{0.325[-348.588 - (-119.738)(0 - 0)][442800(-12.75 - 0) - (0)(-24 - 5.43)]}{(442800)(237855) - (0)^2}$$

$$v_u = -0.072 + 0.100 - 0.006 = 0.022 \text{ ksi}$$

إذن فالنقطة (D) هي ذات الإجهادات الأكبر حيث $(v_u = v_{\max} = 0.144 \text{ ksi})$.

تحسب قدرة تحمل المقطع لإجهادات قص الثقب وفق (ACI- 318-95) كما يلي:

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

$$\phi_{vc} = \frac{0.85 \left(2 + \frac{4}{36/12} \right) \sqrt{4000}}{1000} = 0.179 \text{ ksi}$$

$$\phi_{vc} = \frac{0.85 \left(\frac{30 * 13.5}{123} + 2 \right) \sqrt{4000}}{1000} = 0.285 \text{ ksi}$$

$$\phi_{vc} = \frac{0.85 * 4 * \sqrt{4000}}{1000} = 0.215 \text{ ksi}$$

ولدينا القيمة الدنيا لتحمل قص الثقب ($\phi_{vc} = 0.179 \text{ ksi}$) وهي تعبر عن قدرة التحمل... إذاً فنسبة القص هي:

$$\text{Shear Ratio} = \frac{vu}{\phi_{vc}} = \frac{0.144}{0.179} = 0.802$$

3.2.1.4 الحساب اليدوي لعمود طرفي في الجانب الموازي للمحور (Y)، باستخدام

الطريقة المتبعة في البرنامج:

Hand Calculation For Edge Column With Edge Parallel To Y-Axis


Using SAFE Method

$$b_0 = 24.75 + 49.5 + 24.75 = 99"$$

$$\gamma_{TX} = 1 - \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{3} \right) \sqrt{\frac{49.5}{24.75}}} = 0.485$$

$$\gamma_{TY} = 1 - \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{3} \right) \sqrt{\frac{24.75}{49.5}}} = 0.320$$

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
 الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج



الشكل (16.4)

يبين الجدولان التاليان، نتائج حساب مركز المقطع الخارج لقص الثقب، على الجوانب الثلاثة للعمود المبينة في الشكل المذكور، ونتائج حساب (I_x, I_y, I_{xy}) ، مع مجموع قيم (I_{xx}, I_{yy}, I_{xy}) .

$$x_3 = \frac{\sum Ldx^2}{Ld} = \frac{8770.78}{1336.5} = 6.56"$$

$$y_3 = \frac{\sum Ldy^2}{Ld} = \frac{0}{1336.5} = 0"$$

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

Item	Side 1	Side 2	Side 3	Sum
x_2	0.375	12.75	0.375	N.A.
y_2	24.75	0	-24.75	N.A.
L	24.75	49.5	24.75	$b_0 = 99$
d	13.5	13.5	13.5	N.A.
Ld	344.125	668.25	344.125	1336.5
Ldx ₂	125.30	8520.19	125.30	8770.78
Ldy ₂	8269.59	0	-8269.59	0

الجدول (6.4)

Item	Side 1	Side 2	Side 3	Sum
L	24.75	49.5	24.75	N.A.
d	13.5	13.5	13.5	N.A.
$x_2 - x_3$	-6.19	6.19	-6.19	N.A.
$y_2 - y_3$	24.75	0	-24.75	N.A.
Parallel to	X-axis	Y-Axis	X-axis	N.A.
Equations	5a, 6a, 7	5b, 6b, 7	5a, 6a, 7	N.A.
I_{xx}	204672.4	146597.2	204672.4	555942
I_{yy}	34922.6	25584.1	34922.6	95429
I_{xy}	-51168	0	51168	0

الجدول (7.4)

أعطى البرنامج النتائج التالية لقوى القص والعزوم، عند النقطة رقم (6) في الجدول

:(1.4)

$$V_U = -94.86 \text{ k}$$

$$M_{UX} = 174.953 \text{ k-in}$$

$$M_{UY} = 1463.801 \text{ k-in}$$

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

أعطى البرنامج النتائج التالية بالنسبة للعمود المدروس:

1. عند النقطة (A):

$$v_u = \frac{-94.86}{123 * 13.5} + \frac{0.485[174.953 - (-94.86)(0 - 0)][95429(24.75 - 0) - (0)(-12 - 6.56)]}{(555942)(95429) - (0)^2} - \frac{0.320[1463.801 - (-94.86)(6.56 - 0)][555942(-12 - 6.56) - (0)(24.75 - 0)]}{(555942)(95429) - (0)^2}$$

$$v_u = -0.071 + 0.004 + 0.052 = -0.015 \text{ ksi}$$

2. عند النقطة (B):

$$v_u = \frac{-94.86}{123 * 13.5} + \frac{0.485[174.953 - (-94.86)(0 - 0)][95429(24.75 - 0) - (0)(12.75 - 6.56)]}{(555942)(95429) - (0)^2} - \frac{0.320[1463.801 - (-94.86)(6.56 - 0)][555942(12.75 - 6.56) - (0)(24.75 - 0)]}{(555942)(95429) - (0)^2}$$

$$v_u = -0.071 + 0.004 - 0.017 = -0.084 \text{ ksi}$$

3. عند النقطة (C):

$$v_u = \frac{-94.86}{123 * 13.5} + \frac{0.485[174.953 - (-94.86)(0 - 0)][95429(-24.75 - 0) - (0)(12.75 - 6.56)]}{(555942)(95429) - (0)^2} - \frac{0.320[1463.801 - (-94.86)(6.56 - 0)][555942(12.75 - 6.56) - (0)(-24.75 - 0)]}{(555942)(95429) - (0)^2}$$

$$v_u = -0.071 - 0.004 - 0.017 = 0.092 \text{ ksi}$$

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

4. عند النقطة (D):

$$v_u = \frac{-94.86}{123 * 13.5} + \frac{0.485[174.953 - (-94.86)(0 - 0)][95429(-24.75 - 0) - (0)(-12 - 6.56)]}{(555942)(95429) - (0)^2} - \frac{0.320[1463.801 - (-94.86)(6.56 - 0)][555942(-12 - 6.56) - (0)(-24.75 - 0)]}{(555942)(95429) - (0)^2}$$

$$v_u = -0.071 - 0.004 + 0.052 = -0.023$$

إذن فالنقطة (C) هي ذات الإجهادات الأكبر حيث $(v_u = v_{max} = 0.092 \text{ ksi})$.
تحتسب قدرة تحمل المقطع لإجهادات قص الثقب وفق (ACI- 318-95) كما يلي:

$$\phi v_c = \frac{0.85 \left(2 + \frac{4}{36/12} \right) \sqrt{4000}}{1000} = 0.179 \text{ ksi}$$

$$\phi v_c = \frac{0.85 * 4 * \sqrt{4000}}{1000} = 0.215 \text{ ksi}$$

$$\phi v_c = \frac{0.85 \left(\frac{30 * 13.5}{99} + 2 \right) \sqrt{4000}}{1000} = 0.327 \text{ ksi}$$

ولدينا القيمة الدنيا لتحمل قص الثقب $(\phi v_c = 0.179 \text{ ksi})$ وهي تعبر عن قدرة

التحمل ... إذاً فنسبة القص هي:

$$\text{Shear Ratio} = \frac{v_u}{\phi v_c} = \frac{0.092}{0.179} = 0.515$$

بنفس الطريقة يتم حساب بقية الأعمدة ولالاتجاهات المختلفة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

يوجز أخيراً الجدول التالي نتائج إجهادات الضغط الناجمة عن قص الثقب، والتي تتطابق فيها نتائج الحساب اليدوي مع الحسابات في البرنامج ولكافة الحالات.

الجدول 8.4 - نتائج إجهادات قص الثقب ksi			
نموذج العمود	نتائج الحساب بالبرنامج	نتائج الحساب اليدوي	نتائج الحساب باستخدام PCA
داخلي	0.126	0.126	0.126
طرفي.موازاة المحور X	0.144	0.144	0.144
طرفي.موازاة المحور Y	0.144	0.144	0.144
زاوية	0.179	0.179	0.179
طرفي مع $I_{xy} = 0$	N. A	0.114	N. A

2.4 مثال رقم (2): تحليل الصفائح المستطيلة: Rectangular Plate

يطلب مقارنة تحليل صفيحة مستوية بين نتائج برنامج (SAFE) ونتائج الحساب بالطرق اليدوية في كافة حالات الاستناد الممكنة، وفقاً للمعطيات التالية:

حالات التحميل التي تتعرض لها الصفيحة:

■ حمولة حدية موزعة بانتظام على الصفيحة (UL) ... $q = 100 \text{ psf}$

■ حمولة مركزة في مركز الصفيحة (PL) ... $P = 20 \text{ kips}$

■ حمولة خطية على محور البلاطة (LL) ... $q_l = 1 \text{ kip/ft}$


● أبعاد الصفيحة: $a \times b = 30' \times 20' = 360 \times 240 \text{ in}$

- سماكة الصفيحة: $t = 8 \text{ in}$
- معامل المرونة: $E = 3000 \text{ ksi}$
- معامل بواسون: $\nu = 0.3$

1.2.4 الحالة الأولى - الصفيحة تستند باستناد بسيط على المحيط:

Simply-Supported Rectangular Plate


يبين الشكل (17.4) الصفيحة المطلوبة وحالات التحميل التي تتعرض لها.



الشكل (17.4)

1. إجراءات النمذجة :Modeling Procedure

من أجل مقارنة الحلول نقوم بتحليل المسألة باستخدام تقسيم للشبكة بأبعاد
(4 x 4 , 8 x 8 , 12 x 12) كما في الشكل (18.4).



الشكل (18.4)

يتم إنشاء نموذج الصفيحة في البرنامج باستخدام عناصر مستوية رقيقة، حيث تستند الأطراف على مساند بسيطة تنمذج بدورها كمساند خطية ذات قساوة شاقولية كبيرة (جدران مثلاً).
تطبق على الصفيحة حالات التحميل الثلاث المعطاة، ولا يؤخذ الوزن الذاتي من ضمن هذه الحمولات في التحليل.
للحصول على العزوم التصميمية تقسم الصفيحة في كل اتجاه إلى ثلاثة شرائح (Strips) منفصلة. شريحتان طرفيتان وأخرى وسطية كما هو مبين في الشكل (19.4).
يتم استخدام عوامل تصعيد واحدة في الحساب، وتعالج كل حالة تحميل كحمولة مستقلة أو منفصلة.

2. مقارنة النتائج Comparison of Results:


يعطي الجدول (9.4) مقارنة بين الانحرافات أو الانتقالات (deflections) للاتجاهات الأربعة بتأثير حالات التحميل الثلاث المطلوبة، مع أخذ تقسيمات الشبكة الثلاثة المختلفة بالاعتبار.

يبين الجدول (10.4) مقارنة نتائج حساب العزوم النظرية المحسوبة بطريقة (تيموشينكو وليفى — TIMOSHENKO and LÉVY's solution) مع نتائج البرنامج بحسب تقسيمات الشبكة، وتعتبر نتائج المقارنة مقبولة حتى من أجل الشبكة ذات التقسيمات الكبيرة (4 x 4).

تقارن كل من العزوم المحلية المحسوبة عددياً والقص المحلي في النقاط الحرجة، مع القيم النظرية في الجدولين (10.4 و 11.4) على التوالي.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج



الشكل (19.4)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

Load Case	Location		SAFE Displacement (in)			Theoretical Displacement (in)
	X (in)	Y (in)	4x4 Mesh	8x8 Mesh	12x12 Mesh	
UL	60	60	0.0491	0.0492	0.0493	0.0492961
	60	120	0.0685	0.0684	0.0684	0.0684443
	180	60	0.0912	0.0908	0.0907	0.0906034
	180	120	0.1279	0.1270	0.1267	0.1265195
PL	60	60	0.0371	0.0331	0.0325	0.0320818
	60	120	0.0510	0.0469	0.0463	0.0458716
	180	60	0.0914	0.0829	0.0812	0.0800715
	180	120	0.1412	0.1309	0.1283	0.1255747
LL	60	60	0.0389	0.0375	0.0373	0.0370825
	60	120	0.0593	0.0570	0.0566	0.0562849
	180	60	0.0735	0.0702	0.0696	0.0691282
	180	120	0.1089	0.1041	0.1032	0.1024610

الجدول (9.4)

مقارنة الانتقالات المحسوبة بطريقة يدوية مع نتائج البرنامج

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

Load Case	Location		Moments (kip-in/in)					
			M_x		M_y		M_{xy}	
	X (in)	Y (in)	SAFE (8x8)	Analytical (Navier)	SAFE (8x8)	Analytical (Navier)	SAFE (8x8)	Analytical (Navier)
UL	150	15	0.42	0.45	0.73	0.81	0.31	0.30
	150	45	1.16	1.18	1.95	2.02	0.26	0.26
	150	75	1.66	1.69	2.69	2.77	0.17	0.17
	150	105	1.92	1.95	3.04	3.12	0.06	0.06
PL	150	15	0.37	0.37	0.36	0.36	0.44	0.47
	150	45	1.11	1.13	1.13	1.14	0.48	0.51
	150	75	1.92	1.90	2.16	2.20	0.56	0.59
	150	105	2.81	2.41	3.85	3.75	0.42	0.47
LL	150	15	0.26	0.26	0.34	0.34	0.24	0.24
	150	45	0.77	0.77	1.06	1.08	0.21	0.20
	150	75	1.25	1.25	1.91	1.92	0.14	0.14
	150	105	1.69	1.68	2.94	2.95	0.05	0.05

الجدول (10.4)

مقارنة العزوم المحسوبة بطريقة يدوية مع نتائج البرنامج

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

Load Case	Location		Shears ($\times 10^{-3}$ kip/in)			
			V_x		V_y	
	X (in)	Y (in)	SAFE (8x8)	Analytical (Navier)	SAFE (8x8)	Analytical (Navier)
UL	15	45	27.5	35.2	5.8	7.6
	45	45	16.1	21.2	17.2	21.0
	90	45	7.3	10.5	28.4	33.4
	150	45	1.7	3.0	36.2	40.7
PL	15	45	4.8	8.7	2.4	2.6
	45	45	6.7	9.8	8.6	8.3
	90	45	12.5	13.1	20.5	19.2
	150	45	11.2	11.2	34.8	43.0
LL	15	45	13.2	15.7	4.6	5.7
	45	45	10.9	13.0	13.5	16.2
	90	45	5.8	7.6	22.6	26.5
	150	45	1.4	2.2	29.0	32.4

الجدول (11.4)

مقارنة القص المحسوب بطريقة يدوية مع نتائج البرنامج

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

تلاحظ هنا الفروقات في المنطقة القريبة من مكان تطبيق الحمولة المركزة، حيث تكون خصوصية للنموذج في هذا المكان.


Load Case	Moment Direction	Strip	SAFE Average Strip Moments (kip-in/in)			Theoretical Average Strip Moments (kip-in/in)
			4x4 Mesh	8x8 Mesh	12x12 Mesh	
UL	\bar{M}_x $x = 180''$	Column	0.758	0.800	0.805	0.810
		Middle	1.843	1.819	1.819	1.820
	\bar{M}_y $y = 120''$	Column	0.975	0.989	0.992	0.994
		Middle	2.703	2.770	2.782	2.792
PL	\bar{M}_x $x = 180''$	Column	0.993	0.960	0.927	0.901
		Middle	3.334	3.857	3.975	3.950
	\bar{M}_y $y = 120''$	Column	0.440	0.548	0.546	0.548
		Middle	3.521	3.371	3.358	3.307
LL	\bar{M}_x $x = 180''$	Column	0.548	0.527	0.522	0.519
		Middle	1.561	1.491	1.482	1.475
	\bar{M}_y $y = 120''$	Column	1.208	1.380	1.424	1.432
		Middle	3.083	3.200	3.221	3.200

الجدول (12.4) - مقارنة العزوم الوسطية في الشرائح المحسوبة بطريقة يدوية مع نتائج البرنامج

2.2.4 الحالة الثانية - الصفحة تستند بوثاقات على المحيط:

Rectangular Plate with Built- in Edges

يبين الشكل (20.4) الصفيحة المعطاة، مع الشروط الحدية لاستناد الأطراف بوثاقات على المحيط.



1. إجراءات النمذجة (Modeling Procedure):

تمنذج الصفيحة باستخدام عناصر مستوية رقيقة، مع مساند موثوقة في الأطراف
 تمنذج كمسند خطية مع قساوة شاقولية ودورانية كبيرة. ولا يتضمن التحليل تأثير
 الوزن الذاتي.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

2. مقارنة النتائج (Comparison of Results):

يبين الجدول (13.4) الانحرافات أو الانتقالات (deflections) المحسوبة بالطرق اليدوية وبواسطة البرنامج من أجل النقاط الأربع الطرفية، وذلك بتأثير حالات التحميل الثلاث المطلوبة، مع أخذ تقسيمات الشبكة الثلاثة المختلفة بالاعتبار.

Load Case	Location		SAFE Displacement (in)			Theoretical Displacement (in)
	X (in)	Y (in)	4x4 Mesh	8x8 Mesh	12x12 Mesh	
UL	60	60	0.0098	0.0090	0.0089	
	60	120	0.0168	0.0153	0.0150	
	180	60	0.0237	0.0215	0.0210	
	180	120	0.0413	0.0374	0.0366	0.036036
PL	60	60	0.0065	0.0053	0.0052	
	60	120	0.0111	0.0100	0.0100	
	180	60	0.0315	0.0281	0.0272	
	180	120	0.0659	0.0616	0.0598	0.057453
LL	60	60	0.0079	0.0072	0.0071	
	60	120	0.0177	0.0161	0.0158	
	180	60	0.0209	0.0188	0.0184	
	180	120	0.0413	0.0375	0.0367	


الجدول (13.4) - مقارنة الانتقالات المحسوبة بطريقة يدوية مع نتائج البرنامج

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

3.2.4 الحالة الثالثة - الصفيحة تستند بمساند نقطية ووثاقات على المحيط:

Rectangular Plate with Mixed Boundary

يبين الشكل (21.4) الصفيحة المطلوبة، ويعطي الجدول (14.4) نتائج الانتقالات.




Location		SAFE Displacement (in)			Theoretical Displacement (in)
X (in)	Y (in)	4x4 Mesh	8x8 Mesh	12x12 Mesh	
180	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000
180	60	0.0849	0.0831	0.0827	0.08237
180	120	0.2410	0.2379	0.2372	0.23641
180	180	0.3971	0.3947	0.3940	0.39309
180	240	0.5537	0.5511	0.5502	0.54908

الجدول (14.4) - مقارنة الانتقالات المحسوبة بطريقة يدوية مع نتائج البرنامج

4.2.4 الحالة الرابعة - الصفيحة تستند على كمرات مرنة:

Rectangular Plate on Elastic Beams

يبين الشكل (22.4) الصفيحة المطلوبة، والمعرضة لحمولات سطحية موزعة بانتظام ($q = 100$ psf)، حيث الطرفان عند النقاط ($x = 0$ و $x = a$) مستندة استناد بسيط، والطرفان الآخران مستندان على كمرات مرنة.



الشكل (22.4)

تقاوم الكمرات المرنة عادةً عزوم الانعطاف في المستويات الشاقولية فقط، ولا تقاوم الفتل (Torsion).

يمكن القيام بالحل النظري لهذه المسألة بطريقة (Timoshenko and Woinowsky) حيث تحسب انتقالات الصفيحة وقيم العزوم والقص للكمرات الطرفية، وتقارن النتائج مع نتائج الحلول التي تعتمد على الكود (ACI 318 -95) مع أخذ قيمة $(\lambda = 4)$. حيث تعبر (λ) عن القساوة النسبية وهي تمثل نسبة الانعطاف في الكمرة إلى الانعطاف في الصفيحة ولعرض يساوي طول الكمرة المرنة تعطى القساوة النسبية بالعلاقة التالية:

$$\lambda = \frac{EI_b}{aD}$$

$$D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}$$

حيث:

$(I_b = 67520 \text{ in}^4)$ عزم عطالة الكمرة حول المحور الأفقي.

(a) طول الكمرة المساوي أيضاً لطول وجه واحد من الصفيحة.

(a) سماكة الصفيحة.


1. إجراءات النمذجة (Modeling Procedure):

تمنذج الصفيحة باستخدام عناصر مستوية رقيقة في برنامج (SAFE)، كما تمنذج الأطراف ذات الاستناد البسيط كمساند خطية مع قساوة شاقولية ودورانات معدومة. تتوضع الكمرات على الأطراف عند الإحداثيات $(y = 0$ و $y = b)$ ، ويتم التعبير عن قساوة الانحناء للكمرة الطرفية من خلال المعامل (λ) .

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

تعتبر الشريحة الوسطية شريحة مجازية أو وسطية وتعرف مناطق التحميل الإضافية لحساب القص بالتوافق مع الكود (ACI 318-95) كما في الشكل (23.4).



بلاطة تتعرض للقص في الكمرات الطرفية

الشكل (23.4)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

يتم استخدام معاملات تصعيد واحدة للحمولة، مع التذكير بأن الوزن الذاتي للصفحة غير مضمن في التحليل.

2. مقارنة النتائج (Comparison of Results):

يعطي الجدول (15.4) نتائج العزوم والانتقالات أو الانحرافات التي يعطيها البرنامج من أجل ($\lambda = 4$)، بالإضافة إلى النتائج النظرية التي تتقارب مع نتائج البرنامج كلما ازدادت نعومة الشبكة.

Location		SAFE Displacement (in)			Theoretical Displacement (in)
X (in)	Y (in)	4x4 Mesh	8x8 Mesh	12x12 Mesh	
180	0	0.1812	0.1848	0.1854	0.18572
180	60	0.1481	0.1523	0.1530	0.15349
180	120	0.0675	0.0722	0.0730	0.07365

الجدول (15.4)

يعطي الجدول (16.4) قيم العزوم على طول الكمرات الطرفية المحسوبة في البرنامج، بالإضافة إلى قيم هذه العزوم المحسوبة بالطريقة التالية وفق الكود (ACI) كما يلي:

$$\alpha_1 = \frac{E_{cb} \cdot I_b}{E_{cs} \cdot I_s} = 6.59375$$

$$\frac{L_2}{L_1} = \frac{240}{360} = 0.667$$

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

Location		Edge Beam Moment (Kip-in)				
Y (in)	X (in)	4×4	8×8	12×12	ACI	Theoretical
±120	0	0	0	0	0	0
	30	—	313.0	—	298.031	313.4984
	60	590.8	591.4	591.5	541.875	591.6774
	120	—	984.9	—	867.000	984.7026
	180	1120.9	1120.7	1120.4	975.375	1120.1518

الجدول (16.4)

$$\frac{\alpha_1 \cdot L_2}{L_1} = 4.3958$$

$$\beta_t = 0$$

$$M_0 = 2700 \text{ kip-in}$$

ومن المفترض أن تتحمل الشرائح العمودية (أو المسندية) نسبة (85%) من العزم الموجب الكلي، كما أن كل من الكمرة والبلاطة لا يتحملان أي عزم سالب في الاتجاه الطويل بسبب شروط الاستناد المحيطية البسيطة.

يوضح أخيراً الجدول (17.3) قيم القص المختلفة في الكمرات الطرفية من أجل قيمة ($\lambda = 4$)، والمحسوبة في البرنامج، ثم بالطرق النظرية وفق الكود (ACI).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

Location		Edge Beam Shear (Kip)				
Y (in)	X (in)	4×4	8×8	12×12	ACI	Theoretical
±120	10	—	—	10.58	9.9653	10.6122
	15	—	10.43	—	9.9219	10.4954
	30	9.80	—	9.96	9.6875	9.9837
	45	—	9.26	—	9.2969	9.2937
	50	—	—	9.02	9.1319	9.0336
	80	—	—	7.23	7.7778	7.2458
	90	4.40	6.55	—	7.1875	6.5854
	120	—	—	4.48	5.0000	4.4821
	150	—	2.26	—	2.5000	2.2656
	160	—	—	1.51	1.6667	1.5133

الجدول (17.4)

3.4 مثال رقم (3): تحليل بلاطة مستوية غير منتظمة:


1.3.4 نص المثال:

يبين الشكل (24.4) بلاطة مستوية غير منتظمة، والمطلوب التحقق من الانتقالات الشاقولية المرنة بتأثير الحمولات الميتة والحية دون تصعيد (DL + LL)، كما يطلب التحقق من عزم البلاطة (M_{xx}) بتأثير تركيب الحمولات (1.4 DL+ 1.7 LL)، وقراءة نتائج

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

حساب التسليح بالاتجاه (X)، بحسب الكود الأمريكي (AC1318-95)، ووفق المعطيات التالية:



الشكل (15.4)

معطيات المسألة:

- الوزن الحجمي للخرسانة: $\gamma = 150$ pcf
- نسبة بواسون للخرسانة: $\mu = 0.2$

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

- معامل مرونة فولاذ التسليح: $E = 4000 \text{ ksi}$
- المقاومة المميزة للخرسانة: $f'c = 4 \text{ ksi}$
- حد الخضوع لفولاذ التسليح: $f_y = 60 \text{ ksi}$
- تعتبر سماكة التغطية لفولاذ التسليح افتراضية.
- الارتفاع الطابقي: $H = 12 \text{ ft}$
- الحمولات الميتة هي الوزن الذاتي للبلاطة مضافاً لها (50 psf).
- الحمولات الحية الموزعة بانتظام (100 psf) بالإضافة إلى حمولة (250 psf) موزعة بين محاور الأعمدة (3, 5, E, F).

2.3.4 إنشاء النموذج:

1. افتح البرنامج ثم انقر فوق القائمة المنزلة في شريط الحالة أسفل ويمين الشاشة لتبديل الوحدات إلى (Kip-ft).
2. اختر الأمر (New model) من قائمة (File) ليظهر صندوق الحوار الموضح في الشكل (25.4).
- انقر زر تحرير الشبكة (Edit Grid).
- أدخل البيانات المبينة في النافذة السفلية من الشكل المذكور والخاصة بالاتجاه (X).
- اختر من أمر (Display) الخيار (Y Grid)، ثم أدخل بيانات خطوط الشبكة المبينة في الشكل (26.4).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

Grid Definition

Number of Grid Lines

X direction

Y direction

Grid Spacing

X direction

Y direction

Define X Grid

Edit View

	Grid ID	Coordinate
1	A	0.
2	B	5
3	C	17
4	D	25
5	E	35
6	F	45
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

Display

☒ X Grid ☐ Y Grid

Display Grid as

☒ Ordinates ☐ Spacing

Datum

Z

Grid Line # 6

☒ Grid Line #

☐ Secondary Line

☒ Visible

Color

Bubble Size

الشكل (25.4)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

Define Y Grid

Edit View

	Grid ID	Coordinate
1	1	0.
2	2	7
3	3	15
4	4	20
5	5	40
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

Grid Line # 5

☒ Grid Line #

☐ Secondary Line

☒ Visible

Color

Reset to Default Color

Bubble Size

OK

Cancel

Display

☐ X Grid ☒ Y Grid

Display Grid as


☒ Ordinates ☐ Spacing

Datum

Z

الشكل (26.4)

- انقر زر (OK) لتظهر الشبكة كما في الشكل (18.4).




الشكل (27.4)


ملاحظة 1:

يمكن في برنامج (SAFE) معينة معلومات أية مسألة على ثلاث طبقات مختلفة (يتم إظهارها من قائمة View)، الأولى هي الطبقة الإنشائية، وتتضمن معلومات عن أبعاد البلاطة والحمولات والشروط المحيطة، والثانية هي طبقة الشرائح التصميمية بالاتجاه (X)، والثالثة هي الشرائح التصميمية بالاتجاه (Y).

تستخدم طبقات الشرائح التصميمية لتحديد امتداد هذه الشرائح بالاتجاهين (X , Y) ويمكن تحديد الطبقة المراد رؤيتها من قائمة (View).

3. من أجل رسم البلاطة تأكد من أن زر (Snap To Point) في شريط الأدوات الجانبي نشطاً .

يمكن هنا التأكد من أن خيار (Snap To Points) نشط بالضغط من خلال قائمة (Draw)، حيث نختار (Snap To) ونتأكد في القائمة الفرعية من وجود إشارة تحقق بجانب (Points).

من أجل البدء بالرسم اضغط زر (Draw Area Objects)  من شريط الأدوات الجانبي، أو اختر (Draw Area Object) من قائمة (Draw)، ثم ابدأ رسم العنصر المساحي الأول بنقطة واحدة عند كل من تقاطعات خطوط الشبكة عند المحاور (5 - B و 5 - F و 3 - E).


اضغط مرتان (دوبل كليك) عند آخر تقاطع للشبكة عند (3 - A).

ارسم بنفس الطريقة عنصر مساحي ثاني بنقطة واحدة على تقاطعات الشبكة عند المحاور (1 - C و 3 - C و 3 - A) ثم اضغط زر (Enter) في لوحة المفاتيح.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

تابع رسم عنصر مساحي ثالث بنقرة واحدة على تقاطعات الشبكة عند المحاور (C-3 و D-3)، ثم بالنقر المزدوج على التقاطع الثالث و الأخير عند (C-2). انقر أداة (Set Object Options = Ctrl + E)، ونشط الأمر (Fill Elements) ليصبح النموذج في المسقط الأفقي كما في الشكل (28.4)...
قم بحفظ الملف (Save) باسم ومكان تختارهما.



الشكل (28.4)

ملاحظة 2:

نذكر بأن العناصر المحددة في البرنامج تتكون من عناصر مساحية وعناصر خطية وثلاثة نقطية، حيث تستخدم العناصر المساحية لتعريف البلاطات والحمولات الموزعة بانتظام والاستناد على التربة (بشكل منتظم). أما العناصر الخطية تستخدم لتعريف الكمرات والحمولات الخطية وقواعد الجدران. في حين أن العناصر النقطية تستخدم لتعريف الحمولات المركزة ومراكز استناد الأعمدة.

عند وضع المؤشر بجانب أي من تقاطعات الشبكة، تظهر نقطة عند التقاطع، يكتب عليها اسم (Grid Intersection)، وهذا يعني على أن النقر على هذه النقطة سيلتقط نقطة التقاطع تماماً.

يمكن التحكم بدقة التقاط من خيار (Preferences) في قائمة (Options)، حيث نختار (Dimensions Tab) ثم نضبط إعدادات (Screen Snap To Tolerance)، وننتهي من الرسم بالنقر المزدوج على آخر نقطة. كما يمكن بدلاً من النقر المزدوج على آخر نقطة أن ننقر نقرة واحدة على آخر نقطة ثم نضغط زر (Enter) في لوحة المفاتيح لإنهاء رسم العنصر، ويجب هنا التذكير بأنه يمكن للعناصر المساحية أن تكون بثلاث أضلاع (مثلثية) أو أربعة (رباعية).

4. استخدم زر (Draw Line Object)  على شريط الأدوات الجانبي، أو

اختر من قائمة (Draw) الأمر (Draw Line Object)، ثم ارسم عنصر خطي بالنقر على تقاطع الشبكة (C-3)، وانقر بعد ذلك مرتان (دوبل كليك) على تقاطع المحورين (D - 4)


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

أو اضغط زر (ENTER) في لوحة المفاتيح لإكمال العنصر الخطي الذي سيستخدم لتعريف استناد الجدار.

5. انقر زر (Draw Point Object) في شريط الأدوات الجاني (أو اختر (Draw Point Objects) من قائمة (Draw) ثم ارسم عنصر نقطي بالنقر المزدوج على تقاطع الشبكة (D-5)، ليستخدم لاحقاً لتعريف استناد العمود.


يصبح النموذج كما في الشكل (29.4) .. احفظ التعديلات على الملف (Save).



الشكل (29.4)

ملاحظة 3:

إذا لم يتم تعريف العنصر النقطي كمسند أو كحمولة، فإن البرنامج سيتجاهل هذا العنصر عندما تتم عملية التحليل، لذلك لا حاجة للقلق بشأن وجود أي عناصر نقطية إضافية قد ينشئها البرنامج في زوايا العناصر المساحية أو في نهايات العناصر الخطية.

6. من أجل رسم فتحة البلاطة بين محاور الأعمدة (C و D) انقر في شريط الأدوات الجانبي الأداة (Quick Draw Rectangular Object)  أو اختر نفس الأمر من قائمة (Draw)، ثم قم بإنشاء عنصر مساحي يغطي المساحة المحددة بمحاور الأعمدة (5 و 4 و D و C)، ومن أجل ذلك انقر بمؤشر الماوس مرة واحدة في الفراغ الواقع بين هذه المحاور عند عبارة (Click Here) في الشكل (29.4). احفظ التعديلات (Save). انقر على الزر الأيمن للماوس على العنصر المساحي المرسوم لإظهار النافذة الخاصة بمعلومات البلاطة الرباعية كما في الشكل (30.4).

لاحظ في هذا الشكل ما يلي:

- يظهر خيار (By Edges) عند العنوان (Locate Slab).
- أدخل القيمة (17) في خانة (X_{min}) عند العنوان (Identification and Location).
- أدخل القيمة (23) في خانة (X_{max}) عند العنوان (Identification and Location).
- أدخل القيمة (28) في خانة (Y_{min}) عند العنوان (Identification and Location).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

Rectangular Area Object Information

Locate Slab **1**

☒ By Edges **2** ☐ By Center **3**

Units: Kip-ft

Identification and Location

Area ID **4** **6** Slab Area **160.** **5**

Xmin **17.** Ymin **28**

Xmax **23** Ymax **32**

Specifications **٦**

7 Slab Property **NONE** Offset **11** **0.**

8 Support Property **NONE** Rib Location **12**

9 Load Case **LOAD1** X **0.**

10 w/area **0.** Y **0.**

OK

Cancel

الشكل (30.4)


1. توضع البلاطة.
 2. بواسطة الأطراف.
 - 3 بواسطة المركز.
 4. اسم البلاطة.
 5. مساحة
 6. المواصفات.
 7. خصائص البلاطة
 - أو (العنصر).
 8. خصائص الاستناد.
 9. حالة
 - التحميل.
 10. الوزن في واحدة المساحة.
 11. مسافات تقلص الجوانب.
 12. إحداثيات
- توضع العصب الأول إن وجدت أعصاب في البلاطة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

- أدخل القيمة الرقم (32) في خانة (Ymax) عند العنوان (Identification and Location).

- اضغط زر (OK) ليتم تعديل أبعاد العنصر المساحي وليظهر كما في الشكل (31.4).



الشكل (31.4)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE


الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

ملاحظة 4:

يمكن تعريف خطوط شبكة أخرى جديدة من أجل رسم العنصر المساحي السابق الذي سيعرف لاحقاً كفتحة.

8. انقر بالزر اليساري على العنصر المساحي المرسوم ليتم اختياره، ثم اختر من

قائمة (Assign) الأمر (Opening) لتصميم هذه المساحة على أنها فتحة... وهنا يظهر النموذج كما في الشكل (23.4).



الشكل (23.4)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

9. لرسم الفتحة بين محاور الأعمدة (B و C)، استخدم خطوط شبكة ثانوية للمساعدة في رسم الفتحة، ومن أجل ذلك اختر الأمر (Edit Grid) من قائمة (Edit) لإظهار صندوق حوار تحديد الشبكة على المحور X (Define X Grid) ... أدخل البيانات الموضحة في الشكل (32.4) كما يلي:

Define X Grid

Edit View

	Grid ID	Coordinate
1	A	0.
2	B	5.
3	C	17.
4	D	25.
5	E	35.
6	F	45.
7		9
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

Grid Line # 7

☐ Grid Line #

☒ Secondary Line

☒ Visible

Color

Reset to Default Color

Bubble Size

OK

Cancel

Display

☒ X Grid ☐ Y Grid

Display Grid as

☒ Ordinates ☐ Spacing

Datum

Z


الشكل (32.4)

- تحقق من أن خيار (Ordinates) بجوار (Display Grids) قد تم اختياره.
 - انقر على السطر السابع في أسماء المحاور.
 - اختر السطر رقم (7) للشبكة من خيار (Secondary Line).
- ننوه هنا إلى أنه لا توضع أسماء خطوط الشبكة الثانوية ضمن دائرة، ولن نحتاج

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

- إلى اسم (Grid ID) لهذه الخطوط.
- أدخل القيمة (9) عند عمود (Coordinate) في السطر السابع.
- اختر (Y Grid) من خيار (Display).
- انقر على السطر السادس في أسماء المحاور.
- اختر نوع (Secondary) للسطر رقم (6) للشبكة.
- أدخل القيمة (24) في خيار (Coordinate) في السطر السادس.
- انقر على زر (OK) ليظهر النموذج كما في الشكل (33.4).




الشكل (33.4)

10. انقر زر (Quick Draw Rectangular Object) في شريط الأدوات الجانبي ثم انقر على المساحة الموضوع عليها إشارة (X) في الشكل (33.4) لرسم عنصر مساحي جديد.

11. انقر الزر لنقل المؤشر من وضعية الرسم إلى وضعية الاختيار، ثم انقر فوق العنصر المرسوم في الخطوة الأخيرة ليتم اختياره.

12. اختر من قائمة (Assign) الخيار (Opening) لتعريف الفتحة وليصبح النموذج كما في الشكل (34.4).



الشكل (34.4)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

13. قم بتعديل الواحدات إلى (Kip - in) من أسفل ويمين الشاشة، ثم انقر على النقاط الواقعة عند تقاطع المحاور (5 - F و 3 - E و 5 - D و 1 - C و 5 - B و 3 - A) لاختيارها.

بعد اختيار هذه النقاط انظر إلى الزاوية اليسرى السفلية في نافذة البرنامج وتأكد من أن عدد العناصر المختارة هو ستة عناصر (6 Joint Selected).

14. اختر من قائمة (Assign) الخيار (Column Supports) ليظهر صندوق حوار (Support Properties)، ثم انقر زر (Modify / Show Property) للحصول على صندوق الحوار الممين (Column Support Property Data)، ثم أدخل البيانات كما هي مبينة في الشكل (35.4).

انقر زر (OK) مرتين لإغلاق جميع النوافذ، ثم احفظ التعديلات على الملف (Save).

15. اختر العنصر الخطي الواقع بين تقاطعات خطوط الشبكة (3 - C و 4 - D) بالنقر عليه بمؤشر الماوس، ثم اختر من قائمة (Assign) الخيار (Wall Supports) لإظهار نافذة خصائص المساند (Support Properties).

قم في هذه النافذة بما يلي:

- نشط خيار (wall 1) عند (Support Props area).

- انقر زر (Modify/Show Property) لإظهار نافذة (Wall Support Property Data).

- تحقق من اختيار الأبعاد (Dimensions) بجانب عنوان (Define Wall By).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

Column Support Property Data

Support Property Name		COL1	
Define Column by:			
1	2	3	
<input checked="" type="radio"/> Rectangular Properties	<input type="radio"/> Circular Properties	<input type="radio"/> Spring Constants	
Activate Support Property:			
4	5	6	
<input checked="" type="radio"/> Below Slab Only	<input type="radio"/> Above Slab Only	<input type="radio"/> Above and Below Slab	
Properties Below Slab			
Modulus of Elasticity	4000 7	X Capital	0. 10
Poisson's Ratio	0.2 8	Y Capital	0. 11
X Dimension	18 9	Capital Height	0. 12
Y Dimension	18	Column Height	144 13
Spring Constants 13		Properties Above Slab...	
Vertical		<input checked="" type="checkbox"/> Include Bending Stiffness <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> OK Cancel </div>	
Rotate about X-axis			
Rotate about Y-axis			

الشكل (35.4)

1. مسند مستطيل. 2. مسند دائري. 3. ثوابت النابض. 4. أسفل البلاطة فقط. 5. فوق البلاطة فقط.
6. أسفل وأعلى البلاطة. 7. معامل المرونة. 8. نسبة بواسون. 9. البعد بالاتجاهين X, Y. 10. بعد السقوط بالاتجاهين X, Y. 11. ارتفاع السقوط. 12. ارتفاع العمود. 13. خصائص ثابت النابض

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

- تحقق من أن قيمة نسبة بواسون (Poisson's Ratio) هي (0.2).
- تحقق من أن قيمة السماكة (Properties Below Slab) هي (12).
- تحقق من أن قيمة السماكة (Column Height) هي (144).
- انقر زر (OK) مرتين لإغلاق جميع النوافذ.

16. اختر العناصر المساحية الثلاثة التي تشكل البلاطة، وذلك بالنقر على كل واحدة منها (لا تختار العناصر المساحية التي تعرف كفتحات)، ثم اختر من قائمة (Assign) أمر خصائص البلاطات (Slab Properties).

قم في صندوق الحوار الناتج بما يلي (الشكل 36.4):

- اختر من (Slab Property) المقطع المسمى (SLAB 1) ثم انقر الخيار (/ Modify Show Property) لتعديل الخصائص من صندوق الحوار الناتج (Slab Property Data).
- دع الاسم الافتراضي (SLAB1) عند (Property Name)،
- قم بتفعيل خيار (Thick Plate) أسفل صندوق الحوار.
- أدخل قيمة معامل المرونة ($\text{Modulus of Elasticity} = 4000$) ثم تحقق من أن قيمة نسبة بواسون (Poisson's Ratio) هي (0.2).

- أدخل القيمة (10) للسماكة (Thickness).

- أدخل القيمة (10) لسماكة الانعطاف بالاتجاه (X) (Eff. Thickness X).

- أدخل القيمة (10) لسماكة الانعطاف بالاتجاه (Y) (Eff. Thickness Y).

- أدخل القيمة (10) لسماكة اللي (Eff. Thickness- Twist).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

Slab Property Data

Property Name	
SLAB1	
Analysis Property Data	
Modulus of elasticity	4000.
Poisson's ratio	0.2
Unit Weight	8.681E-05
Type	Slab
Thickness	10.
Eff. Thickness(X)	10.
Eff. Thickness(Y)	10.
Eff. Thickness(Twist)	10.
<input checked="" type="checkbox"/> Thick Plate <input checked="" type="checkbox"/> Orthotropic	
Design Property Data	
X Cover Top (to Centroid)	2.
Y Cover Top (to Centroid)	1.
X Cover Bottom (to Centroid)	1.
Y Cover Bottom (to Centroid)	2.
Concrete Strength, f_c	4.
Reinforcing Yield stress, f_y	60.
<input type="checkbox"/> No Design	
<input type="checkbox"/> Lightweight	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

الشكل (36.4)

ملاحظة 5:

عند يتم تفعيل خيار (Thick Plate) فهذا يعني أن يقوم البرنامج بأخذ تشوهات القص للبلاطة بعين الاعتبار عند عملية التحليل.

- د ع القيم الافتراضية لسماكات التغطية الخرسانية (X Cover Top, Y Cover

Top, X Cover Bottom and Y Cover Bottom).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

- تحقق من أن قيمة مقاومة الخرسانة Concrete Strength هي $(f'c = 4)$.
- تحقق من حد خضوع الفولاذ Reinforcing Yield Stress هي $(f_y = 60)$.
- تحقق من أن خيار (No Design) غير مفعّل.
- انقر على زر (OK) مرتين لتخصيص هذه المواصفات للبلاطة.
- 17. أعد الواحدات من أسفل ويسار الشاشة إلى (Kip-ft)، ثم اختر من قائمة (Define) الأمر (Slab Properties) لإظهار صندوق الحوار بنفس العنوان، ثم تأكد في صندوق الحوار المذكور من أن الوزن الحجمي هو (0.15)، ثم انقر زر (OK) مرتين لإغلاق جميع النوافذ.
- 18. اختر من قائمة (Define) حالات التحميل الستاتيكي (Static Load Cases). أدخل في صندوق الحوار المذكور ما يلي (الشكل 37.3):
أكتب (DL) عند الخيار (Load)، ثم أدخل القيمة (3) لمعامل تصعيد السهوم طويلة الأجل (Long Term Deflection Multiplier) إن لم تكن مدخلة مسبقاً.

Static Load Case Names

Load	Type	Self Weight Multiplier	Long Term Deflection Multiplier
DL	DEAD	1.	3.
DL	DEAD	1.	3.

Click to:

Add New Load

Modify Load

Delete Load

OK

Cancel

الشكل (37.4)

ملاحظة 6:


يكون معامل التصعيد في السهوم طويلة الأجل فعالاً فقط من أجل التحليل الخاص بدراسة التشققات، ويكون غير فعال من أجل التحليل العادي، حيث يتم حساب معامل التصعيد للسهم طويل الأجل لأخذ تأثيرات الزحف والانكماش بالاعتبار.

تعني القيمة (1) لمعامل التصعيد بشكل أساسي، أن السهم طويل الأجل يساوي السهم اللحظي (Immediate Deflection)، وهذا يعني أنه لا يوجد سهم إضافي بسبب الزحف أو الانكماش لحالة التحميل هذه. أما القيمة (3) لمعامل التصعيد فتعني أن السهم طويل الأجل بسبب الزحف والانكماش يساوي ثلاثة أضعاف السهم اللحظي، أو بعبارة أخرى يعني أن السهم الإضافي بسبب الزحف والانكماش يساوي ضعف التشوه اللحظي لحالة التحميل المعنية.

- انقر زر (Modify Load)، ثم اكتب (LL) عند (Load)، واختر (Live) من القائمة المنزلة (Type)، ثم أدخل القيمة (0) لمعامل تصعيد الوزن الذاتي (Self Weight Multiplier).

- أدخل القيمة (1) لمعامل تصعيد السهوم طويلة الأجل (Long Term Deflection Multiplier).

- انقر زر إضافة حمولة جديدة (Add New Load) للحصول على الشكل (38.4).
- انقر على زر (OK) ثم احفظ الملف (Save).

19. انقر زر (Restore Previous Selection)  في شريط الأدوات الرئيسي

لإعادة اختيار العناصر المساحية الثلاثة المختارة في الخطوة السابقة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

Static Load Case Names

Load	Type	Self Weight Multiplier	Long Term Deflection Multiplier
LL	LIVE	0.	1.
DL	DEAD	1.	3.
LL	LIVE	0.	1.

Click to:

Add New Load

Modify Load

Delete Load

OK

Cancel

الشكل (38.4)

20. اختر من قائمة (Assign) أمر الحمولات السطحية (Surface Loads) لإظهار صندوق الحوار (39.4)، ثم أدخل البيانات الموضحة، مع ملاحظة أن الوحدات المستخدمة هي (kip- ft)، حيث (0.05) تساوي (50 psf).

Surface Loads

Load Case Name: DL

Units: Kip-ft

Load per Area (Down +): 0.05

Options:

☐ Add to existing loads

☒ Replace existing loads

☐ Delete existing loads

OK

Cancel

الشكل (39.4)


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

ملاحظة 7:

يكون الاتجاه الموجب للحمولات الشاقولية في البرنامج نحو الأسفل.


- انقر زر (OK) لتخصيص الحمولة الميتة المنتظمة على البلاطة، ليصبح النموذج كما في الشكل (40.4).




الشكل (40.4)


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE


الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

21. انقر زر عرض الشكل غير المشوه (Show Undeformed Shape)  لإزالة قيمة الحمولات الظاهرة على الشكل، ثم أعد اختيار البلاطات السابقة، طبق بنفس الطريقة السابقة الحمولات الحية السطحية (LL) القيمة (0.1) والتي تعادل (100 psf). انقر (OK) لتخصيص هذه الحمولة كما في الشكل (41.4).




الشكل (41.4)

22. انقر زر  (Draw Quadrilateral Area Objects) على شريط الأدوات الجانبي أو اختر (Draw Quadrilateral Area Objects) من قائمة (Draw) ثم ارسم عنصر مساحي بالنقر على تقاطعات خطوط الشبكة (E - 5 و F - 5)، ومن ثم انقر مرتان على تقاطع الشبكة (E - 3).

23. انقر الزر  (Pointer/Select) لإعادة المؤشر من وضعية الرسم إلى وضعية الاختيار، ثم انقر على العنصر المساحي الذي تم رسمه في آخر عملية لاختياره.

24. اختر من قائمة (Assign) أمر (Surface Loads) ثم اختر حالة تحميل (LL)، وأدخل القيمة (0.5) التي تعادل (150 psf) بجانب خيار (Load per Area).
انقر (OK) لتخصيص هذه الحمولة على البلاطة. لاحظ هنا أنه كيف تتم إضافة هذه الحمولة إلى الحمولة السابقة (0.1 ksf) التي تم تخصيصها سابقاً، لتصبح الحمولة الكلية (0.25 ksf أي 250 psf).

انقر زر عرض الشكل غير المشوه (Show Undeformed Shape)  لإزالة قيمة الحمولات الظاهرة على النموذج.



25. انقر في زوايا الفتحة على النقطتين الواقعتين بين خطي الشبكة (C و D) ل يتم اختيارهما، وذلك من أجل تطبيق حمولات مركزة في هذه النقاط.


26. اختر من قائمة (Assign) أمر (Point Loads) لإظهار صندوق حوار بنفس الاسم ثم تأكد من أن حالة التحميل (DL) قد تم اختيارها في قائمة اسم حالة التحميل (Load Case Name).


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

- أدخل القيمة (Vertical Load = 4) في الخيار (Vertical Loads) ثم انقر زر (OK) لتخصيص هذه الحمولة المركزة على البلاطة.

27. انقر زر (3D View)  في شريط الأدوات الرئيسي للحصول على معاينة أفضل للحمولات المركزة المطبقة، ثم انقر زر (2D View)  للعودة إلى منظر المسقط الأفقي.


28. انقر زر  لإعادة اختيار النقطتين الثانية، اختر بعدها من قائمة (Assign) الحمولات النقطية (أي المركزة) (Point Loads) لإظهار صندوق الحوار بنفس العنوان. اختر في هذه النافذة حالة الحمولات الحية (LL) ثم أدخل القيمة (3) كما في الشكل (42.4)... انقر زر (OK) لتخصيص الحمولة المركزة على البلاطة.




الشكل (42.4)


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

40. انقر زر (Perspective Toggle)  في شريط الأدوات الرئيسي للحصول على منظر أفضل للحمولات المركزة المطبقة، ثم أعد النقر مرة أخرى على نفس الأداة للعودة إلى منظر المسقط (الشكل 43.4).



الشكل (43.4)

انقر زر عرض الشكل غير المشوه (Show Undeformed Shape)  لإخفاء الحمولات الظاهرة على الشكل.

41. اختر أمر تراكيب الحمولات (Load Combinations) من قائمة (Define)، انقر في هذه النافذة زر إضافة تركيب حمولات جديد (Add New Combo) ليظهر صندوق حوار بعنوان (Load Combination Data).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

أدخل في صندوق الحوار الظاهر اسم تركيب الحمولة (DISPL) (اختصار للانتقالات Displacement) بجوار خانة (Load Combination Name)، وكذلك أكتب العبارة (DL + LL For Displacements) بجوار العنوان (Title).

تأكد من اختيار الحمولات الميتة (DL Load Case) بجانب اسم الحالة (Case Name) ومن إدخال القيمة (1) لمعامل التصعيد (Scale Factor).

انقر زر إضافة (Add) لإضافة هذه الحمولة، ثم أدخل بنفس الطريقة حالة التحميل الحية (LL) وانقر زر (OK) مرتين لإغلاق جميع النوافذ.

Case Name	Scale Factor
DL Load Case	1.
DL Load Case	1.
LL Load Case	1.

الشكل (44.4)

3.3.4 التحليل وقراءة النتائج:

1. اختر من قائمة (Analyze) إعدادات التحليل (Set Options) وتحقق في صندوق الحوار الظاهر أسفل العنوان (Analysis Type) أن الخيار (Normal) هو المفعّل.




ملاحظة 8:

من أجل التقسيم التلقائي للنموذج ينشئ البرنامج في البداية تقسيماً عند كل خط من خطوط الشبكة، وعند كل أطراف العناصر المساحية أو المستوية وكذلك عند نهايات العناصر الخطية وعند كل عنصر نقطي، فإذا كانت أبعاد أي عنصر تم تقسيمه بهذه الطريقة يزيد على البعد الأعظمي المخصص للتقسيم، فعندها يتم تقسيم هذا العنصر بحيث لا يزيد أكبر بعد للتقسيم عن هذا البعد الأعظمي. وهنا نقبل في المثال المعطى بالقيمة (4 feet). يجب أن يعتمد البعد الأعظمي للتقسيم بشكل عام على طول المجاز ومن المفيد أن يتم تقسيم العنصر إلى أربعة أقسام ضمن المجاز الواحد، مع الإشارة إلى أنه ليس من الضروري أن يكون لدينا أكثر من ثمانية أقسام في المجاز الواحد. لذلك إذا كان طول المجاز أقل من ستة عشر قدماً فمن الأفضل تخفيض قيمة القيمة الافتراضية العظمى لبعد التقسيم إلى قيمة أقل من (4 feet).

يتم توليد عملية التقسيم (mesh) بشكل تلقائي من قبل البرنامج، ويمكن إظهارها بالضغط على زر (Set Options) في شريط الأدوات الرئيسي، أو اختيار الأمر (Set Object Options) من قائمة (View) لإظهار نافذة (Set Objects) ونختار (Show Mesh) عند عنوان (Options) ونقر على زر (OK)... ويمكن بنفس الطريقة إلغاء رؤية التقسيم بعد تفعيل هذا الخيار.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

2. ابدأ التحليل بنقر زر (Run Analysis)  في شريط الأدوات الرئيسي، أو اختر نفس الأمر من قائمة (Analysis).
3. يتم التأكد أثناء عملية التحليل من الرسائل التي تظهر في نافذة التحليل، إذ أنه يجب أن لا تكون هناك أية تحذيرات أو أخطاء... انقر زر (OK) لإغلاق نافذة التحليل.
4. انقر بعد التحليل على نافذة المسقط لتصبح نشطة.
5. انقر زر (Show Deformed Shape)  في شريط الأدوات الرئيسي أو اختر نفس الأمر من قائمة (Display)، لإظهار نافذة (Deformed Shape) أي الشكل المشوه للنموذج، ثم اختر في هذه النافذة إظهار تركيب الحمولات (DISPL Combo) من قائمة (Load).
- تأكد عند عنوان خيارات الإظهار (Display Options) من اختيار (Displacement Contours)، ثم اختر (Elastic)... وانقر زر (OK) لإظهار الشكل المشوه للنموذج.
6. حرك مؤشر الماوس فوق عناصر البلاطة واقراً قيم الانتقالات في الزاوية السفلى اليسرى من الشاشة (على شريط الحالة).
7. أعد النقر على زر (Show Deformed Shape)  لإظهار صندوق حوار الشكل المشوه (Deformed Shape).
- اختر في هذه النافذة التركيب (DISPL Combo) من القائمة المنزلة (Load) إن لم يكن قد تم اختيارها، وتحقق عند عنوان (Display Options) من اختيار (Displacement Contours).

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

اختر عند نفس العنوان خيار التشقق طويل الأجل (Long Term Cracked)، ثم انقر زر (OK) لإظهار هذا الشكل.

8. حرك مؤشر الماوس فوق عناصر البلاطة واقراء قيم الانتقالات في الزاوية السفلى اليسرى من الشاشة.

ملاحظة 9:

لا يمكن مقارنة السهوم طويلة الأجل للمقطع المتشقق مع التشوهات المرنة في نافذتين متجاورتين.

10. اختر من قائمة (Options) خيار (Preferences) ثم اختر (Concrete Tab). تحقق في هذه النافذة من اختيار الكود (ACI 318-95) بجوار القائمة المنسدلة (Concrete Design Code)، ثم تأكد من اختيار الواحدات (Sq-in) و (Sq-in/ft) عند (Reinforcement Results Units)، وانقر زر (OK).

11. حدد من قائمة (Design) تراكيب الحمولات (Select Design Combos) لإظهار نافذة (Design Load Combinations Selection).

انقر في هذه النافذة الخيار (DCON2) وحدد من قائمة (Design Combos)، ثم انقر زر (Show).

لاحظ بأن تركيب الحمولات هذه هو (1.4 DL + 1.7 LL).

ملاحظة 10:

ينشئ البرنامج تراكيب الحمولات الستاتيكية بشكل تلقائي بالاعتماد على كود التصميم الذي تم اختياره. فعندما يتم في بداية النمذجة تعريف حمولات ستاتيكية ممتدة

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

وحية (Live و Dead) من قائمة (Define)، فيمكن التأكد من حالة التحميل الستاتيكي (Static Load Cases) وكود التصميم (ACI 318-95)، حيث البرنامج ينشئ حالتي تحميل هما (DCON1 = 1.4 DL) و (DCON2 = 1.4 DL + 1.7 LL).

4.3.4 التصميم وقراءة النتائج:

1. ابدأ التصميم من قائمة (Design) باختيار الأمر (Start Design).
بعد انتهاء التصميم تظهر قيم التسليح المحسوبة في الشرائح بالاتجاه (X) بوحدة الإنش المربع (in^2) وذلك لكافة شرائح التصميم.
لاحظ إمكانية تمرير المؤشر فوق هذا التسليح ليظهر التسليح المطلوب في الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة (في شريط الحالة).

ملاحظة 11:

إن لم نحدد شريحة تصميمية واحدة على الأقل من البلاطة، فإن البرنامج سينشئ شريحة تصميمية لكل سطر وعمود حسب التقسيم (Mesh).
2. اختر من قائمة (Design) الأمر (Display Slab Design Info) لإظهار نافذة تسليح البلاطات (Slab Reinforcing). تحقق في هذه النافذة من أن اختيار (X Direction Strip) عند عنوان اختيار اتجاه الشرائح (Choose Strip Direction).
اختر عند نموذج إظهار التسليح (Reinforcing Display Type) أمر إظهار عدد القضبان (Show Number of Bars) ثم اختر القطر (6 #) من القائمة المنسدلة المرفقة..
انقر بعدها زر (OK).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

3. يبين التسليح المحسوب في الشرائح بالاتجاه (X) العدد المطلوب من القضبان ذات القطر (6) (#) لجميع الشرائح.

لاحظ إمكانية تمرير المؤشر فوق هذا التسليح ليظهر التسليح المطلوب في الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة (في شريط الحالة)، حيث يظهر التسليح بالإنش المربع.

4. انقر في شريط الأدوات الرئيسي زر عرض القوى في البلاطات (Show Slab Forces) أو اختر نفس الأمر من قائمة (Display) لإظهار نافذة (Slab Forces). اختر في هذه النافذة التركيب (DISPL Combo) من القائمة المنسدلة (Load) وتأكد من أنه قد تم اختيار (Mxx) عند عنوان (Component).

انقر زر (OK).

5. تظهر أخيراً العزوم بالاتجاه (X).. لاحظ إمكانية تمرير المؤشر فوق هذا التسليح ليظهر التسليح المطلوب في الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة.

4.4 مثال رقم (4): تصميم أساس مشترك Combined Footing


1.4.4 نص المثال:

يبين الشكل (45.4) أساساً مشتركاً لعمودين مقطع كل منهما (18" x 18") وفق المعطيات الموضحة أدناه، حيث طبقت عليهما الحمولات الموضحة في الشكل المذكور، ويطلب ما يلي:

1. تحليل وتصميم هذا الأساس وفق معطيات الكود (ACI 318-95).

2. إهمال إجهادات الشد في الأساس باستخدام طريقة التقريب المتتالي في التحليل.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج



الشكل (45.4)

3. بيان توزيع ضغط التربة تحت الأساس وإظهار الانتقالات المرنة الشاقولية بتأثير

حالة الحمولات غير المصعدة (DL + LL + EQ).

4. حساب العزوم المؤثرة على الأساس وبيان التسليح المحسوب للأساس.


معطيات وافتراضات المسألة:

- الوزن الحجمي للخرسانة (150 pcf).
- معامل بواسون (0.2).
- معامل مرونة الخرسانة ($E = 3600 \text{ ksi}$).
- المقاومة المميزة للخرسانة ($f'_c = 4 \text{ ksi}$).
- إجهاد الخضوع لفولاذ التسليح ($f_y = 60 \text{ ksi}$).
- سماكة التغطية الخرسانية لقضبان التسليح العلوية بالاتجاه (X) هي (3") (من طرف المقطع الخرساني إلى مركز القضيب).
- سماكة التغطية الخرسانية لقضبان التسليح العلوية بالاتجاه (Y) هي (2")
- سماكة التغطية الخرسانية لقضبان التسليح السفلية بالاتجاه (X) هي (3.5")
- سماكة التغطية الخرسانية لقضبان التسليح السفلية بالاتجاه (Y) هي (4.5")
- معامل مرونة التربة (Subgrade Modulus = 200 kcf).

2.4.4 إنشاء النموذج:

1. افتح البرنامج وقم باختيار وحدات القياس (Kip-ft).
2. اختر من قائمة (File) النافذة (New Model From Template)، ليظهر صندوق الحوار الخاص بمكتبة البرنامج (New Model From Template) كما في الشكل (46.4).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج



الشكل (46.4)

اختر من هذه النافذة نموذج الأساسات المشتركة (Combined Footing)، حيث يظهر صندوق الحوار الموضح في الشكل (47.4) .. أدخل القيم الموضحة ثم انقر (OK) للحصول على الشكل (48.4).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

Combined Footing

1 Along X Direction

1.1 Left Edge Distance: 3

2.1 Right Edge Distance: 3

2 Along Y Direction

1.2 Top Edge Distance: 3

2.2 Bottom Edge Distance: 3

3 Load 1

	Dead	Live
P 1.3	150	75
Mx 2.3	0.	0.
My 3.3	0.	0.

4 Load 2

	Dead	Live
P 1.4	150	75
Mx 2.4	0.	0.
My 3.4	0.	0.

5 Spacing

Spacing: 20

6 Footing Thickness: 3

7 Soil Modulus: 200


8 Load Size (square): 1.5

Units: Kip-ft

OK Cancel

الشكل (47.4)

1. المسافات على طول محور X. 1.1 المسافة من الطرف الأيسر.
- 2.1 المسافة من الطرف الأيمن.
2. المسافات على طول محور Y. 1.2 المسافة من الطرف الأيسر.
- 2.2 المسافة من الطرف الأيمن.
3. الحمولة الأولى (على العمود الأيسر).
- 1.3 الحمولة الشاقولية.
- 2.3 العزم حول محور (X).
- 3.3 العزم حول محور (Y).
4. الحمولة الثانية (على العمود الأيمن).
- 1.4 الحمولة الشاقولية.
- 2.4 العزم حول محور (X).
- 3.4 العزم حول محور (Y).
5. التباعد بين محوري العمودين.
6. سماكة الأساس.
7. ثابت التربة.
8. قيمة الحمولة السطحية.



الشكل (4. 48)

ملاحظة 12:

عندما يكون محور الأعمدة في الأساسات المشتركة بالاتجاه (X) (أي عند تفعيل الخيار X عند عنوان Spacing) تكون الحمولة الأولى على العمود اليساري والحمولة الثانية في العمود اليميني. أما عندما يكون محور الأعمدة في الأساسات المشتركة بالاتجاه (Y) (أي عند تفعيل الخيار Y عند عنوان Spacing)، تكون الحمولة الأولى على العمود العلوي والحمولة الثانية في العمود السفلي.

3. اختر من قائمة (Define) تراكيب حالات التحميل (Static Load Cases)، ثم

أدخل البيانات المبينة في الشكل (49.4).

4. عرف تراكيب الحمولات من الأمر (Load Combinations) في قائمة (Define)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

Static Load Case Names

1 Load	2 Type	3 Self Weight Multiplier	4 Long Term Deflection Multiplier
EQ	QUAKE	0	1
DEAD	DEAD	1.	3.
LIVE	LIVE	0.	1.
EQ	QUAKE	0	1

Click to:

Add New Load

Modify Load

Delete Load

OK

Cancel

الشكل (49.4)

1. اسم الحمولة.
2. نوع الحمولة.
3. معامل تصعيد الوزن الذاتي.
4. معامل تصعيد السهم أو الهبوط
- طويل الأجل (الهبوط مع الزمن).

5. اختر بمؤشر الماوس نقطة تقاطع الشبكة (A-1).

تحقق من أسفل ويسار الشاشة أن عدد العناصر المختارة هو نقطة واحدة

(1 Joint selected).

لاحظ في صندوق الحوار (50.4) عند عنوان (Load Combination Name)، أن

اسم تركيب الحمولات الأول هو (DISPL) للتعبير عن اسم السهم قصير الأجل (أو عن الهبوط اللحظي).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

أدخل حالات البيانات الموضحة في الشكل المذكور.

Load Combination Data

Load Combination Name 1 DISPL

Title 2 Displacements

Define Combination

3 Case Name	Scale Factor 4
DEAD Load Case	1.
DEAD Load Case	1.
LIVE Load Case	0.
EQ Load Case	0.

☐ Use for Design

الشكل (50.4)

1. اسم حالة التحميل.
2. عنوان الحمولة.
3. اسم حالة التحميل.
4. معامل التصعيد.

6. اختر من قائمة (Assign) الحمولات النقطية أو المركزة من أمر (Point Loads) ثم أدخل في صندوق الحوار الناتج، البيانات الموضحة في الشكل (51.4).. انقر زر (OK).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

Point Loads

1 Load Case Name	EQ	Units	Kip-ft
Loads		Options	
2 Z Load (Down Positive)	100	<input type="radio"/> Add to existing loads	
3 Moment about X	0.	<input checked="" type="radio"/> Replace existing loads	
4 Moment about Y	0.	<input type="radio"/> Delete existing loads	
5 Size of Load			
X Dimension	1.5	OK	
Y Dimension	1.5	Cancel	

الشكل (51.4)

1. اسم حالة التحميل.
2. الحمولة الشاقولية.
3. العزم حول المحور (X).
4. العزم حول المحور (Y).
5. مساحة تطبيق الحمولة أو التحميل بالاتجاهين.

7. أعد الخطوتين السابقتين بالنسبة لنقطة تقاطع خطوط الشبكة (B-1)، ثم أدخل في صندوق الحوار (Point Load) البيانات الموضحة في الشكل (52.4)، مع ملاحظة أن الإشارة السالبة عن القيمة (-100) هي من أجل توصيف سلوك الحمولة الزلزالية.


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

Point Loads

<p>Load Case Name EQ</p> <p>Units Kip-ft</p> <p>Loads</p> <p>Z Load (Down Positive) -100.</p> <p>Moment about X 0.</p> <p>Moment about Y 0.</p> <p>Size of Load</p> <p>X Dimension 1.5</p> <p>Y Dimension 1.5</p>	<p>Options</p> <p><input checked="" type="radio"/> Add to existing loads</p> <p><input type="radio"/> Replace existing loads</p> <p><input type="radio"/> Delete existing loads</p> <p style="text-align: center;"> OK Cancel </p>
---	--

الشكل (52.4)

يمكن معاينة الحمولات المطبقة بشكل أفضل من خلال المعاينة الفراغية (3D)، كما يمكن أيضاً عرض الشكل غير المشوه  لإخفاء الحمولات الظاهرة على الشكل.

8. انقر بالزر الأيمن للماوس على الأساس في المسقط الأفقي بمهدف عرض صندوق

الحوار (Rectangular Slab Information) كما في الشكل (53.4).

لاحظ عند عنوان (Specifications) أن (Slab Property) تسمى (Footing) وأن

خصائص هذا العنصر قد تم توليدها وتطبيقها من خلال اختيار الأساسات المركبة في

مكتبة البرنامج (Combined Footing Template).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

Rectangular Area Object Information

Locate Slab 1		Units Kip-ft	
<input checked="" type="radio"/> By Edges <input type="radio"/> By Center			
Identification and Location			
2 Area ID	FOOTING	Slab Area	156.4
Xmin	-3. 3	Ymin	-3.
Xmax	23.	Ymax	3.
Specifications			
5 Slab Property	FOOTING	Offset	0.8
6 Support Property	SOIL	Rib Location 9	
7 Load Case	DEAD	X	0.
w/area	0.	Y	0.
		<input type="button" value="OK"/>	
		<input type="button" value="Cancel"/>	

الشكل (53.4)


1. توضع البلاطة (طرفي أو مركزي).
2. اسم أو نوع العنصر.
3. إحداثيات موقع العنصر الدنيا والعظمى في الاتجاهين.
4. مساحة البلاطة أو العنصر.
5. نوع البلاطة أو العنصر (قاعدة أو أساس).
6. خصائص أو نوع المساند (تربة).
7. اسم حالة التحميل.
8. مسافة التقليل.
9. إحداثيات توضع العصب الأول في حال وجود أعصاب.

لاحظ أيضاً عند عنوان (Specifications) أن المساند (Support) هي التربة (SOIL) وأن خصائص الحمولات قد تم توليدها وتطبيقها أيضاً لنفس السبب السابق.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

9. من أجل تفقد الخصائص قم بتبديل الواحدات إلى (kip-in) في شريط الحالة أسفل ويمين الشاشة، ثم اختر من قائمة (Define) الأمر (Slab Properties) للحصول على صندوق الحوار (54.4).



الشكل (54.4)

انقر الزر (Modify/Show Property) للحصول على النافذة المبينة في الشكل (55.4).

ملاحظة 13:

عند وضع إشارة تحقق بجانب خيار البلاطة السميكة (Thick Plate) في صندوق الحوار المبين في الشكل (55.4)، فهذا يعني الطلب من البرنامج التحقق من تشوهات مقطع البلاطة أثناء التحليل.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

Slab Property Data

Property Name		FOOTING
Analysis Property Data		
1	Modulus of elasticity	3600.
2	Poisson's ratio	0.2
3	Unit Weight	8.681E-05
4	Type	Footing
5	Thickness	36.
Design Property Data		
6	X Cover Top (to Centroid)	2.
7	Y Cover Top (to Centroid)	1.
8	X Cover Bottom (to Centroid)	1.
9	Y Cover Bottom (to Centroid)	2.
10	Concrete Strength, f_c	4.
11	Reinforcing Yield stress, f_y	60.
12	<input type="checkbox"/> No Design	
13	<input type="checkbox"/> Lightweight	
14	<input type="checkbox"/> Thick Plate	
15	<input type="checkbox"/> Orthotropic	


الشكل (55.4)

1. معامل مرونة الخرسانة.
2. نسبة بواسون.
3. الوزن الحجمي للخرسانة.
4. نوع العنصر المختار.
5. السماكة وهي تعبر عن (Bending Thickness for X and Y , Twisting Thickness for Z).
6. سماكة التغطية العلوية لفولاذ التسليح بالاتجاه (X).
7. سماكة التغطية العلوية بالاتجاه (Y).
8. سماكة التغطية السفلية بالاتجاه (X).
9. سماكة التغطية السفلية بالاتجاه (Y).
10. المقاومة المميزة للخرسانة.
11. حد الخضوع لفولاذ التسليح الرئيسي.
12. عدم تصميم الأساس.
13. خرسانة خفيفة الوزن.
14. بلاطة سميكة.
15. مادة مختلفة الخواص في الاتجاهين (كالخشب مثلاً).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

10. أعد تبديل الواحدات إلى (kip-in). ثم اختر من قائمة (Define) الأمر (Soil Supports) كما في الشكل (56.4)، ثم انقر زر (Modify/Show Property) للتحقق من أن معامل التربة (soil Subgrade modulus) المطلوب هو (200).




الشكل (56.4)

11. اختر من قائمة (Options) أمر (Preferences) المشروح في الشكل (57.2).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج



الشكل (57.4)

1. الأبعاد. 2. التصميم. 3. التسامح في المراتب العشرية. 4. التسامح في الدمج التلقائي للعناصر.
5. التباعد غير المرئي لمسافات قفزات الماوس (Draw > Snap to > Fine Grid). 6. مسافة التماس بين عنصر لآخر أثناء حركة الماوس. 7. التسامح في بعد مؤشر الماوس عن العنصر المطلوب اختياره. 8. التسامح في قفزات الماوس على الشاشة. 9. سماكة الخطوط على الشاشة. 10. سماكة الخطوط على الطباعة.
11. المقاس الأعظمي للحرف الطباعي. 12. المقاس الأدنى لحرف الطباعة. 13. هامش تحريك الشكل يدوياً (Pan). 14. مقدار تكبير أو تصغير نسبة المعاينة. 15. معامل تقليص العناصر المرسومة على الشاشة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

اختر نافذة (Design) المشروحة في الشكل (58.4).

Preferences

Dimensions | **Design** | Decimals

1 Concrete Design code: ACI 318-95

2 Design Method

1.2 ☒ Use Nodal Moments

2.2 ☐ Use Internal Moments (Wood-Armer)

3 Strength Reduction Factors

1.3 Flexure: 0.9

2.3 Shear: 0.85

4 Define Reinforcing Bar Sizes...

1.4 ☒ Sq-in and Sq-in/ft

2.4 ☐ Sq-cm and Sq-cm/meter

2.4 ☐ Sq-mm and Sq-mm/meter

5 ☐ Check Code Min/Max Flexural Reinforcement

OK Cancel

الشكل (58.4)


1. كود تصميم الخرسانة. 2. طريقة التصميم. 1.1 استخدام عزوم العقد. 2.1 استخدام العزوم الداخلية (دعامات خشبية).
3. معاملات خفض المقاومة. 1.3 للانعطاف. 2.3 للقص.
4. تحديد مقاسات قضبان التسليح. 1.4 إنش مربع وإنش مربع /القدم. 2.4 سم² و سم²/م.
5. تحقيق التسليح الأعظمي والأدنى في كود التصميم المختار. 3.4 مم² و مم²/م.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

تحقق في صندوق الحوار (58.4) من أن الكود المستخدم هو (ACI 318-95)، ومن أن وحدات قياس التسليح هي (Reinforcement Results Units) ثم انقر زر (OK).

12. اختر من قائمة (Design) صندوق الحوار (Select Design Combos) لتحديد تراكيب الحمولات التصميمية (الشكل 59.4).



الشكل (59.4)

يمكن هنا إضافة أو حذف أي تركيب للحمولات، كما يمكن معاينة هذا التركيب من زر (Show) اختياره.

ملاحظة 14:

يُدخل البرنامج تراكيب الحمولات التصميمية بشكل تلقائي بحسب الكود المختار

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

وبحسب نوع الحمولات المعتمدة من قائمة (Define). ففي الكود (ACI 318-95) مثلاً، هناك ستة تراكيب هي:

$$DCON1 = 1.4 DL$$

$$DCON2 = 1.4 DL + 1.7 LL$$

$$DCON3 = 1.05 DL + 1.275 LL + 1.4025 EQ$$

$$DCON4 = 1.05 DL + 1.275 LL - 1.4025 EQ$$

$$DCON5 = 0.90 DL + 1.43 EQ$$

$$DCON6 = 0.90 DL - 1.43 EQ$$

عند الحاجة لإضافة تراكيب جديدة، فيجب إدخالها من الأمر (Load Combination) في قائمة (Define).

13. اختر أمر (Set Options) من قائمة (Analyze) للحصول على صندوق الحوار المبين في الشكل (60.4).

اختر (Iterative for Uplift) بجانب الخيار (Analysis Type)، ودع القيم الافتراضية لكل من عدد مرات التكرار أو التناوب وتسامح التقارب والأبعاد العظمى لتقسيمات العناصر المحددة.

ملاحظة 15:

يمكن السماح بتقارب الأخطاء بحدود (0.001)، باعتبار أنه يقدم دقة كافية لمعظم المسائل. في حين أن رقم التكرار الأعظمي (10) يمكن أن لا يقدم لنا دقة كافية لكثير من المسائل، وهنا يمكن أن نحتاج إلى رفع هذا العدد أحياناً.

Analysis Options

Analysis Type

1 ☐ Normal

2 ☐ Normal and Cracked Deflections Specify Cracked Reinf

3 ☒ Iterative for Uplift

4 Uplift Iteration Parameters

5 Maximum Number of Iterations 10

6 Convergence Tolerance 1.000E-03

Mesh Parameters

7 Maximum Mesh Dimension 4.

OK Cancel

الشكل (60.4)

1. تحليل عادي.
2. تحليل عادي مع أخذ التشقق بالاعتبار.
3. تحليل مع الأخذ بالاعتبار إجراء تقريب متتالي لإهمال الشد.
4. وسائط تناوب الشد.
5. عدد مرات التكرار أو التناوب.
6. تسامح التقارب.
7. الأبعاد العظمى لتقسيمات العناصر المحددة.

بالنسبة للتقسيم التلقائي للنموذج، ينشئ البرنامج في البداية تقسيماً عند كل خط من خطوط الشبكة، وعند كل طرف لأي عنصر مساحي (أو مستوي)، وكذلك وعند نهايات العناصر الخطية وعند كل عنصر نقطي، أما إذا كانت أبعاد أي عنصر تم تقسيمه بهذه الطريقة يزيد عن البعد الأعظمي المخصص للتقسيم، فعندها يتم تقسيم هذا العنصر بحيث لا يزيد أكبر بعد للتقسيم عن هذا البعد الأعظمي.


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

يجب أن يعتمد البعد الأعظمي للتقسيم بشكل عام على طول المجاز، ومن المفيد أن يتم تقسيم العنصر إلى أربعة أقسام ضمن المجاز الواحد... وليس من الضروري بشكل عام أن يكون لدينا أكثر من ثمانية أقسام في المجاز الواحد. لذلك إذا كان طول المجاز أقل من (16 ft) فيفضل تخفيض القيمة الافتراضية العظمى لبعد التقسيم إلى قيمة ما أقل من (4 ft).

يتم توليد عملية التقسيم (mesh) بشكل تلقائي من قبل البرنامج، ويمكن إظهارها بالضغط على زر (Set Objects) في شريط الأدوات الرئيسي.

3.4.4 التحليل وقراءة النتائج:

1. اختر (Normal) من إعدادات التحليل ثم ابدأ التحليل بنقر زر (Run Analysis) في شريط الأدوات الرئيسي، أو اختر نفس الأمر من قائمة (Analysis).  يجب بمتابعة الرسائل في نافذة التحليل (يجب أن لا تكون هناك تحذيرات أو أخطاء).

بعد ذلك نقر على زر (OK) لإغلاق نافذة التحليل.

2. عند اكتمال التحليل تظهر نافذة بعنوان (Uplift Analysis Status) كما في الشكل (61.4)، وعناوين هذه النافذة مشروحة على الشكل المذكور.

توضح نافذة (Uplift Analysis Status) التقارب المقبول بتأثير تركيبي الحمولات (DCON5 و DCON6)، ويمكن معاينة تأثيرات عدم التقارب من خلال الضغط المتولد في التربة كما في الخطوة التالية.

Uplift Analysis Status									
1	Combo	2	ConErr	3	ConTol	4	Iterations	5	MaxIters
	DISPL		0.0000		0.0010		1		10
	DCON1		0.0000		0.0010		1		10
	DCON2		0.0000		0.0010		1		10
	DCON3		0.0000		0.0010		1		10
	DCON4		0.0000		0.0010		1		10
	DCON5		0.0009		0.0010		4		10
	DCON6		0.0009		0.0010		4		10
	COMB1		0.0000		0.0010		1		10

الشكل (61.4)

1. تراكيب الحمولات التصميمية.
2. خطأ التقارب في نهاية تكرار الشد، ويعرف خطأ التقارب بأنه الشد الأعظمي مقسوماً على الشد الوسطي حيث يكون متوسط الشد هو (P_{total} / A_{total}) .
3. التقارب المقبول أو المسموح واحدد في الخيار رقم (6) في الشكل (37.4) أعلاه ... أي من (Analyze > Set Options > Convergence Tolerance).
4. التكرارات المنفذة للحمولات المختارة.
5. الرقم الأعظمي المستخدم للتكرار، والذي يمكن إجراؤه قبل أن يتوقف تكرارات الشد حتى لو لم تكن متقاربة. وقد حدد هذا الرقم في الخيار رقم (5) في الشكل (60.4) أعلاه.. أي من (Analyze > Set Options > Maximum Number of Iterations).

3. اختر أمر (Show Reaction Forces) من قائمة (Display)، لإظهار نافذة بعنوان (Joint Forces) كما في الشكل (62.4) ... اختر البيانات الموضحة على الشكل.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

Joint Forces

Load 1 DCON5 Combo

Type of Load 2

3 ☐ Reactions 4 ☒ Soil Pressures

Display Options 5

☐ Extrude Contours

☒ Display Contours on Deformed Shape

Scaling 6

☒ Auto

☐ Scale Factor

Contour Range 7

Min 0 Max 0

OK Cancel


الشكل (62.4)

1. الحمولة أو تركيب الحمولة المطلوب معاينة النتائج بتأثيرها.
2. نوع القوى المطلوب معاينتها.
3. ردود الأفعال.
4. ضغط التربة.
5. خيارات إظهار مخططات النتائج.
6. معامل التكبير لشكل المخطط.
7. حدود القيم المطلوبة للنتائج (خطوط الكونتور).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE


الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

انقر على زر OK لعرض التمثيل البياني لضغط التربة كما في الشكل (63.4).



الشكل (63.4)

4. ضع مؤشر الماوس على المخطط وحركه إلى يمين الشكل، واقرأ نتائج ضغط التربة على شريط الحالة أسفل ويسار الشاشة.
لاحظ أن القيمة الصغرى تساوي تقريباً (-0.002) وتعبر الإشارة السالبة هنا عن الشد في التربة (Tension). وهي قيمة مقبولة.

5. انقر زر (Lock/Unlock Model)  من شريط العنوان الرئيسي من أجل إلغاء التحليل وتحرير النموذج.

6. أعد اختيار إعدادات التحليل (Set Options) من قائمة (Analyze)، وأدخل بجانب خيار (Uplift Iteration Parameters) في صندوق حوار (Maximum Number of Iterations) القيمة (100) ثم انقر زر (OK).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

7. أعد التحليل (F5) ولاحظ بعد انتهائه نافذة مشاهدة لتلك المبينة في الشكل

(64.4).

Uplift Analysis Status				
Combo	ConErr	ConTol	Iterations	MaxIters
DISPL	0.0000	0.0010	1	100
DCON1	0.0000	0.0010	1	100
DCON2	0.0000	0.0010	1	100
DCON3	0.0000	0.0010	1	100
DCON4	0.0000	0.0010	1	100
DCON5	0.0010	0.0010	63	100
DCON6	0.0010	0.0010	63	100

الشكل (64.4)

لاحظ أن كافة تراكيب الحمولات قد تقاربت وأخذت القيمة (63) في قائمة

(Iterations) للتركييبين (DCON5 و DCON6).

8. اختر أمر (Show Reaction Forces) من قائمة (Display)، لإظهار نافذة بعنوان

(Joint Forces)، ثم حدد في صندوق الحوار الناتج التركيب (DCON5 Combo).

اختر عند عنوان (Type of Load) الخيار (Soil Pressure diagram)، وانقر زر

(OK) لعرض مخطط ضغط التربة.

9. ضع مؤشر الماوس على المخطط وحركه إلى يمين الشكل، واقرأ نتائج ضغط

التربة على شريط الحالة أسفل ويسار الشاشة لتجد أن القيمة الصغرى للإجهاد هي

(- 0.002 ksf - tension) تقريباً، حيث يعتبر هذا التقارب جيد جداً.

10. يمكن أخيراً معاينة نتائج التحليل الأخرى من أوامر قائمة (Display).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عديدة من دليل البرنامج

4.4.4 التصميم وقراءة النتائج:

1. اختر من قائمة (Design) الأمر (Start Design).

بعد انتهاء التصميم تظهر قيم التسليح المحسوبة في الشرائح بالاتجاه (X) بوحدة (in^2) ولكافة شرائح التصميم.

لاحظ بأننا نستطيع أن نمرر مؤشر الماوس فوق الأساس ليظهر التسليح المطلوب في الزاوية اليسرى السفلى للشاشة... راجع الملاحظة رقم (12) في المثال السابق.

1. اختر من قائمة (Design) الأمر (Display Slab Design Info) وأدخل البيانات

المبينة في الشكل (65.4)، ليظهر التسليح المحسوب في الشرائح (X).

Slab Reinforcing

Choose Strip Direction

☒ X Direction Strip ☐ Y Direction Strip

Rebar Location Shown

☒ Show Top Rebar ☒ Show Bottom Rebar

Reinforcing Display Type

☐ Show Rebar Area

☒ Show Number of Bars of Size:

Top #6 Bottom #6

Reinforcing Diagram

☒ Show Reinforcing Envelope Diagram

Scale Factor 1

☒ Show Reinforcing Extent

Reinforcing Values

☒ Show Rebar at Controlling Station

☐ Show Rebar at Every Station

☐ Show Rebar Above Typical Value

Typical Value of Reinforcing

☒ Define by Bar Size and Spacing

☐ Define by Bar Area and Spacing

Bar Size Bar Spacing

Top Bottom

OK Cancel

الشكل (65.4)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 4 . أمثلة عددية من دليل البرنامج

2. أعد الخطوة السابقة لاستعراض تسليح الشرائح بالاتجاه (Y) ... أدخل التسليح العلوي والسفلي (#4) الشكل (66.4) وعين النتائج.

Slab Reinforcing

Choose Strip Direction

☐ X Direction Strip ☒ Y Direction Strip

Rebar Location Shown

☒ Show Top Rebar ☒ Show Bottom Rebar

Reinforcing Display Type

☐ Show Rebar Area ☒ Show Number of Bars of Size:

Top #4 Bottom #4

Reinforcing Diagram

☒ Show Reinforcing Envelope Diagram

Scale Factor 1.

☒ Show Reinforcing Extent

Reinforcing Values

☒ Show Rebar at Controlling Station

☐ Show Rebar at Every Station

☐ Show Rebar Above Typical Value

Typical Value of Reinforcing

☒ Define by Bar Size and Spacing

☐ Define by Bar Area and Spacing

Bar Size Bar Spacing

Top #5 12.

Bottom #5 12.

OK Cancel

الشكل (66.4)

الموقع (m)	الموقع (m)	الموقع (m)
m 1	02 x 25	الموقع (m)
m 2	25 x 25	الموقع (m)
m 3	00 x 25	الموقع (m)

الفصل الخامس ...

أمثلة عامة

1.5 تصميم أساسات مبنى باستخدام برنامج (SAFE):

1.1.5 نص المثال:


يبين الشكلان (1.5) و (2.5) مسططين أفقيين لبناء من الخرسانة المسلحة مؤلف من ستة طوابق. طابق أرضي بارتفاع (4.00 m)، وخمسة طوابق متكررة كل منها بارتفاع (3.25 m)، والمطلوب تحليل هذا المبنى باستخدام برنامج (ETABS) ومن ثم تصدير الملف إلى برنامج (SAFE) وتصميم الأساسات وفق المعطيات التالية:

1. أبعاد مقاطع الكمرات كما يلي:

ملاحظة	أبعاد المقطع المفترض (cm)	مجاز الكمرة بين المحاور (m)
مقاطع الأظفار بنفس مقاطع الكمرات الداخلية المتصلة بها.	25 x 50	3 m
	25 x 55	4 m
	25 x 60	5 m

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE


الفصل 5. أمثلة عامة



الشكل (1.5)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة



الشكل (2.5)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

2. أبعاد الأعمدة (cm) كما يلي:

الطابق	الأعمدة الزاوية	الأعمدة الطرفية (الواجهات)	الأعمدة الداخلية
الأرضي	30 x 45	40 x 55	40 x 60
الأول	30 x 45	40 x 50	40 x 55
الثاني	30 x 40	30 x 50	30 x 55
الثالث	30 x 40	30 x 45	30 x 50
الرابع	25 x 40	30 x 40	30 x 45
الخامس	25 x 40	25 x 40	30 x 40
اعتبرت الأعمدة الزاوية في هذا المثال هي التي تقع على المحاور (1 A , 1 H) فقط، واعتبرت الأعمدة الحاملة للأظفار داخلية.			

3. سماكة الجدران:

سنفترض سماكة كافة الجدران في الطابق الأرضي (25 cm) وفي بقية الطوابق

(20 cm).

4. سماكة البلاطات كافة الطوابق (16 cm).

5. المبنى مخصص للسكن، ومعامل المنطقة الزلزالية ($z = 0.25$).

6. معامل تصنيف التربة (S_c) والمعاملات الزلزالية (C_a, C_v) وفق الجدولين

(3 - 9) و (3 - 10) من ملحق الكود السوري الخاص بالتصميم على الزلازل هي
($C_a = 0.29$, $C_v = 0.38$).

7. المقاومة الأسطوانية المفترضة للخرسانة على الضغط ($f'_c = 250 \text{ kg/cm}^2$).

8. حد الخضوع لفولاذ تسليح الانعطاف ($f_y = 4500 \text{ kg/cm}^2$).

9. حد الخضوع لفولاذ تسليح القص ($f_{ys} = 2400 \text{ kg/cm}^2$).

10. معامل المرونة اللحظي للخرسانة ($E = 330000 \text{ kg/cm}^2$).

11. الكود المعتمد في برنامج (ETABS) هو الكود السوري (2004)، والمتوافق

إلى حد كبير مع الكود (UBC 97). لذلك سيتم اعتماد الكود الافتراضي في البرنامج هو (UBC 97)، مع تعديل المعاملات التي يفرضها الكود السوري.

12. الحمولات الميتة على كافة السقوف (250 kg/m^2).

(يمكن تبسيط المسألة من خلال اعتبار أوزان القواطع في كافة الطوابق، موزعة على كامل البلاطات بمقدار 150 kg/m^2 ، أي أن الحمولات الميتة الكلية المفترضة هي 400 kg/m^2 متضمنةً وزن القواطع. مع الإشارة إلى أن متطلبات الكودات تشير إلى ضرورة تطبيق حمولات القواطع فوق الكمرات الحاملة لها، أو استخدام معاملات توزيع لهذه الحمولات على البلاطات تختلف بين حالة التصميم على القص وحالة التصميم على العزم).

13. حمولات إكساء الواجهات الخارجية على الكمرات مضمنة في الحمولة السابقة.

14. الحمولات الحية الموزعة على كامل السقوف ما عدا الشرفات (250 kg/m^2).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

15. الحمولات الحية الموزعة على الشرفات (300 kg/m^2).
16. تعتبر الإطارات في المنشأ متوسطة المقاومة للعزوم (IMRF).
17. استناداً للافتراض السابق، وباعتبار أن الحملة الإنشائية هي جملة مختلطة من جدران قص وإطارات، تعتبر قيمة المعامل ($R = 6.5$)، وذلك بالاعتماد على الجدول (3 - 6) من ملحق الكود السوري الخاص بالزلازل.
18. يجب تحليل المبنى لمقاومة الزلازل وفق الطريقة الستاتيكية المكافئة الثانية، بالإضافة إلى التحليل الديناميكي بطريقة تحليل أطياف الاستجابة (Response Spectrum Analysis).
19. تراكيب الحمولات التصميمية المطلوبة كما يلي (انظر الملاحظة 4 من هذا الفصل):

$$\text{Vertical} = 1.5 \text{ DL} + 1.8 \text{ LL}$$

$$\text{QX1P} = 1.48 \text{ DL} + 0.55 \text{ LL} + 1.1 \text{ QX1}$$

$$\text{QX1N} = 1.18 \text{ DL} + 0.55 \text{ LL} - 1.1 \text{ QX1}$$

$$\text{QY1P} = 1.48 \text{ DL} + 0.55 \text{ LL} + 1.1 \text{ QY1}$$

$$\text{QY1N} = 1.18 \text{ DL} + 0.55 \text{ LL} - 1.1 \text{ QY1}$$

$$\text{QX2P} = 1.48 \text{ DL} + 0.55 \text{ LL} + 1.1 \text{ QX2}$$

$$\text{QX2N} = 1.18 \text{ DL} + 0.55 \text{ LL} - 1.1 \text{ QX2}$$

$$\text{QY2P} = 1.48 \text{ DL} + 0.55 \text{ LL} + 1.1 \text{ QY2}$$

$$\text{QY2N} = 1.18 \text{ DL} + 0.55 \text{ LL} - 1.1 \text{ QY2}$$

$$\text{QXX1P} = 1.15 \text{ DL} + 1.1 \text{ QX1}$$

$$\text{QXX1N} = 0.83 \text{ DL} - 1.1 \text{ QX1}$$

$$\text{QXX2P} = 1.15 \text{ DL} + 1.1 \text{ QX2}$$

$$\text{QXX2N} = 0.83 \text{ DL} - 1.1 \text{ QX2}$$

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

$$QYY1P = 1.15 DL + 1.1 QY1$$

$$QYY1N = 0.83 DL - 1.1 QY1$$

$$QYY2P = 1.15 DL + 1.1 QY2$$

$$QYY2N = 0.83 DL - 1.1 QY2$$

$$SPX = 1.32 DL + 0.55 LL + 1.1 SP1$$

$$SPY = 1.32 DL + 0.55 LL + 1.1 SP2$$

$$SPXX = 0.99 DL + 1.1 SP1$$

$$SPYY = 0.99 DL + 1.1 SP2$$

حيث:

(DL) الحمولات الميتة.

(LL) الحمولات الحية.

(EL) حمولات الزلازل.

(WL) الحمولات الميتة الكلية الداخلة في حساب الزلازل.

(تم الترميز لحمولات طيف الاستجابة بالرمز SP، ويستخدم الرمز بالحرف P

(Positive) في أسماء التراكيب إلى الإشارة الموجبة للتركيب، وبالحرف N (Negative)

إلى الإشارة السالبة للتركيب.

2.1.5 تذكروا بالنمذجة والتحليل في برنامج ETABS:

توزع الخطوات التالية الأفكار الرئيسية لطريقة النمذجة والتحليل باستخدام برنامج

(ETABS):

1. افتح برنامج (ETABS) واختر وحدات القياس المترية (T-m).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

2. أنشئ شبكة المحاور حسب المثال المعطى.
3. عرف خصائص المواد من قائمة (Define) من الأمر التالي، مع ملاحظة إمكانية تعريف خرسانة خاصة بجدران القص في حال الرغبة بذلك، وكذلك تعريف خصائص خاصة بالتسليح الأفقي:

Define > Material Properties

4. عرف مقاطع العناصر الإطارية من أعمدة وكمرات كما يلي:

Define > Frame Sections > Add Rectangular

5. عرف مقاطع العناصر المستوية من سقوف وجدران كما يلي:

Define > Wall/Slab/Deck Sections > Add Rectangular

6. ارسم النموذج، ثم اختر المساند أسفل المبنى كوثاقات (Fixed Supports).
قد تكون هناك حاجة أحياناً لإعادة تسمية عناصر النموذج، ويمكن تنفيذ ذلك بعد الانتهاء من الرسم كما يلي:

اختر كافة عناصر المبنى (Ctrl + A)، ثم استخدم الأمر التالي:

Edit > Auto Relabel All... > OK


- يُبين الشكلان (1.3.5) و (2.3.5) مسقطي سقفي الطابق الأرضي والمتكرر وفق نموذج برنامج (ETABS)، موضح عليهما أسماء الكمرات والبلاطات.
7. قم بتعريف مساند موثوقة للأعمدة أسفل الطابق الأرضي (Fixed Supports)، وعرف الجدران كجدران قص (Piers).

الفصل 5. أمثلة عامة



الشكل (1.3.5)

الفصل 5. أمثلة عامة



الشكل (2.3.5)

8. أدخل تأثير عرض المناطق الصلدة كما يلي:

اختر من قائمة (Select) كافة الكمرات ثم استخدم التقليل التلقائي لمسافة استناد العناصر (Auto Offset) من قائمة (Assign) كما يلي:

Assign > Frame/Line > End (Length) Offsets

أدخل قيمة معامل المنطقة الصلبة (0.50)

9. قم بتحرير عزوم الانعطاف (M22 , M33) من الأطراف الخارجية للمحازات الطرفية في كافة الكمرات كما يلي:

Assign > Frame/Line > Frame Release Partial Fixity

10. قم بتخفيض معامل القتل لمقاطع الكمرات إلى (0.50) وعزوم العطالات إلى (60%)، وكذلك تخفيض عزوم عطالات مقاطع كل من جدران القص والأعمدة إلى (80%)، حسب الكود المعتمد.

- استخدم بعد اختيار الكمرات الأمر التالي:

Assign > Frame/Line > Frame Property Modifiers >

Moment of Inertia about 3 axis = 0.6 >

Torsional Constant = 0.5

- استخدم بعد اختيار الأعمدة الأمر التالي:

Assign > Frame/Line > Frame Property Modifier >

Moment of Inertia about 2 axis = 0.8

Moment of Inertia about 3 axis = 0.8

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

- استخدم بعد اختيار الجدران الأمر التالي:

Assign > Shell Area > Shell Stiffness Modifiers>

Moment of Inertia about 2 axis = 0.8

Moment of Inertia about 3 axis = 0.8

11. اختر كافة البلاطات في كافة الطوابق، ثم قم بالتقسيم التلقائي كما يلي:


Assign > Shell Area > Area Object Mesh Options

اختر التقسيم التلقائي (Auto mesh) بتباعدات (1 m).

12. اختر بعد ذلك أي جدار (على سبيل المثال الجدار الواقع على المحور 3 بين

المحورين C , B وفي كافة الطوابق)، ثم قم بالتقسيم اليدوي كل (1 m) تقريباً، وبحسب أبعاد الجدار كما يلي، مع ملاحظة أن التقسيم اليدوي للجدران يتم لكل جدار على حده:

Edit > Mesh Area > Fig (4.5) > OK



الشكل (4.5) - أخذت هذه الصور من النسخة (9.2) للبرنامج

ملاحظة 1 حول تقسيم الجدران في برنامج ETABS:

قبل تحليل الملف في برنامج (ETABS) يجب إجراء تقسيم يدوي لجدران القص (Mesh) بالطريقة التي سبق ذكرها أعلاه، وذلك من أجل توزيع ردود أفعال كل جدار على كامل طوله، لأن التقسيم الآلي في البرنامج (Auto Mesh) يعطي ردود الأفعال بشكل تكون فيه مركزة على طرفي الجدار (أي يعتبر الجدار ككمرة).

12. خصص السقوف كأغشية صلبة (Rigid Diaphragm)، ومن أجل ذلك اختر كل سقف على حده، اختر مثلاً سقف الطابق الأرضي، ثم استخدم الأمر التالي:

Assign Shell area > Rigid Diaphragm > Diaphragm = D1

كرر ذلك على كافة السقوف.

13. عرّف الحمولات الحية والميتة الشاقولية من قائمة (Define) كما يلي، مع أخذ معامل تصعيد الوزن الذاتي مساوياً للواحد بالاعتبار (Self Weight Multiplier):

Define > Static Load Cases

14. خصص الحمولات السابقة كما يلي:

- اختر كافة البلاطات في المبنى ثم خصص الحمولات الميتة كما يلي:

Assign > Shell/Area Loads > Uniform > DL = 0.4 t/m²

- اختر كافة البلاطات في المبنى باستثناء الشرفات ثم خصص بنفس الطريقة السابقة

الحمولات الحية (0.25 t/m²).

- اختر بلاطات الشرفات وخصص الحمولات الحية (0.3 t/m²).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

15. عرف الحمولات الزلزالية الستاتيكية كما يلي:
16. حدد مصدر الكتلة في الحمولات الزلزالية من الحمولات الميتة فقط وبدون تصعيد (أي أن معامل التصعيد يساوي واحد).
- Define > Mass Source > From Load
17. عرف توابع طيف الاستجابة باستخدام الأمر التالي:
- Define > Response Spectrum Functions > Add UBC-97 Spectrum
18. خصص الحمولات الطيفية في الاتجاهين (X, Y) كما يلي:
- Define > Response Spectrum Cases > Add New Spectrum
19. تحديد تراكيب الحمولات الديناميكية باستخدام الأمر التالي:
- Define > Load Combination
- تحقق قبل التحليل من صحة رسم النموذج ومن عدم وجود تراكيبات في إنشاء العناصر كما يلي:
- Analyze > Check Model
20. قم باختيار إعدادات التحليل من الأمر التالي:
- Analyze > Set Analysis Options
- ضع في النافذة التي تظهر إشارة تحقق بجانب خيارات التحليل الديناميكي، ثم انقر الزر (Set Dynamic Parameters)، استخدم طريقة (Ritz) واختر عدد الأنماط = ثلاثة أمثال عدد الطوابق أي (18).
21. نفذ عملية التحليل (F5)
- بعد انتهاء التحليل الديناميكي الأولي المرن قم بعمليات المعايرة كما يلي:

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

يحسب البرنامج القيم العظمى لاستجابات الأطوار باستخدام الإحداثيات الرأسية لمنحني طيف الاستجابة الموافق للأدوار المقابلة. يجب هنا التحقق من أن كافة الأطوار مأخوذة بالحساب من خلال التحقق من أن (90%) على الأقل من الكتل المساهمة أو الفعالة في المنشأ، قد أخذ في حساب الاستجابة لكل اتجاه أفقي رئيسي.

يتم تطبيق هذا التحقق كما يلي:

Display > Set Output Table Mode > Building Modal Info.

وتقرأ النتائج من خيار (Modal Participating Mass Ratio).

22. يمكن بعد التحليل واعتماد النتائج، تصدير الملف من (ETABS) إلى برنامج

(SAFE)، أو استيراده من برنامج (SAFE) إلى برنامج (ETABS).

3.1.5 تصميم الأساسات في برنامج (SAFE):

سنقوم بحل المسألة مع افتراض أن الأساسات تحت الأعمدة منفردة، وتحت الجدران أساسات شريطية أو مستمرة.

أولاً — تصدير الملف إلى برنامج (SAFE):


من أجل تصدير ملف المسألة من برنامج (ETABS) إلى برنامج (SAFE) قم بما يلي:

1. استخدم الأمر التالي:

File > Export > Save Story as Safe f2k Text File > Fig (5.5) to (8.5)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة




الشكل (5.5)

ملاحظة: استخدمت النسخة (9.2.0) من برنامج (ETABS) لتحليل النموذج.


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة



الشكل (6.5)

الشكل (7.5)




الشكل (7.5)

الشكل (8.5)

1. تصدير حمولات الطابق المختار فقط.
 2. تصدير حمولات الطابق المختار
 3. تصدير حمولات الطابق بالإضافة إلى
 4. اختيار حالات التحميل التي سيتم تصديرها.
- تشوهات الأعمدة والجدران.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة




الشكل (8.5)

2. بعد استخدام أمر التصدير، يجب تفعيل الخيار رقم (2) في الشكل (7.5)، أي (Export floor load and loads from above)، وكذلك خيار القاعدة (Base). انقر (OK) للحصول على الشكل (8.5).
 3. اختر في الشكل الأخير كافة حالات التحميل ثم انقر زر (OK). يطلب البرنامج هنا اسم الملف المطلوب تصدير بلاحنة (f2k) ومكان حفظه.
 4. اختر أي اسم مناسب ومكان الحفظ.
 5. انقر زر (OK) لإغلاق كافة النوافذ ليتم الحصول على مسقط البناء المبين في الشكل (9.5).
- يوضح الشكل المذكور مواقع الأعمدة والجدران.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة



الشكل (9.5)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

ملاحظة 2 حول تصدير واستيراد الملفات:

- يجب أن يكون الملف المصدر من برنامج (ETABS) إلى برنامج (SAFE) قد جرى تحليله في البرنامج الأول.
- لا يتم استيراد تراكيب الحمولات من برنامج (ETABS) في الإصدارات القديمة من برنامج (SAFE).
- لا يتم تصدير تراكيب الحمولات الديناميكية من برنامج (ETABS) إلى برنامج (SAFE)، ولا يمكن استيرادها من خلال البرنامج الأخير.
- يتم تصدير جدران القص على شكل كميرات عرضها هو عرض الجدار نفسه، وارتفاع مقطعها هو ارتفاع الطابق الذي يعلو الطابق السفلي (Base).
- عند تصدير أي ملف من برنامج (ETABS) إلى برنامج (SAFE) مع الحمولات باتجاه المحور الشاقولي (Z)، يأخذ برنامج (SAFE) اتجاه الحمولات الموجب للأسفل.
- لا يتم تصدير الأعمدة إلى برنامج (SAFE)، إنما يتم التعامل معها كنقاط استناد فقط، حيث يتم تطبيق حمولة العمود عليها ويكون مقدار الحمولة (Size of Load) هو محيط الثقب (أو أبعاد العمود)... انظر الفصلين الثالث والرابع.

- لا يتم تصميم الأساسات على كافة تراكيب الحمولات المطلوبة في تحليل المنشأ في برنامج (ETABS).

6. يجب التأكد في الشكل (9.5) من أنه تم استيراد كافة حالات التحميل، ويتم ذلك كما يلي:

- انقر بالزر الأيمن للماوس عند أي عمود (أو أية نقطة تمثل عمود) للحصول على صندوق الحوار (Point Object Information) والمبين الشكل (10.5)، ثم استعرض حالات التحميل من خيار (Load Case).

- انقر بالزر الأيمن للماوس عند أي عمود (أو أية نقطة تمثل عمود) للحصول على صندوق الحوار (Point Object Information) والمبين الشكل (10.5)، ثم استعرض حالات التحميل من خيار (Load Case).

ثانياً - افتراض أبعاد الأساسات:

نختار أبعاد الأساسات المفردة والمستمرة (الشريطية) آخذاً بالاعتبار الحمولات المطبقة والاشتراطات البعدية للكوود المعتمد، وشرط ألا يقل العمق الكلي للأساس عن نصف مقدار بروز الأساس عن قاعدة العمود.

لنفترض بشكل أولي أن أبعاد الأساسات المنفردة كما في الجدول التالي:

أبعاد الأساس (cm)			أبعاد مقطع العمود (cm)	
الارتفاع	العرض	الطول	العرض	الطول
70	240	260	40	60
60	180	195	40	55
50	130	145	30	45

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

Point Object Information

Identification and Location

1 Point ID 1 X 2

2 Attached to 0 Elements Y 0

Units
Ton-m

3 Restraints and Spring Supports

4 ☐ UZ Restraint 7 Restraint Dimension X 0

5 ☐ RX Restraint

6 ☐ RY Restraint 8 Restraint Dimension Y 0

Spring Support NONE

9 Applied Loads and Displacements

10 Load Case DEAD

11 Applied Load

	Mx	My
DEAD		
LIVE		
QX	0.1411	-0.0984
QX1		
QX2		
QY		
QY1		
QY2		

Y Dimension

12 Size of Load 0.45

13 Applied Displ

	Rx	Ry
0.	0.	0.

OK

Cancel

الشكل (10.5)

- اسم النقطة (أو العمود).
- عدد العناصر المتصلة بالنقطة.
- القيود والمساند النابضية.
- تقييد الانتقال باتجاه المحور (Z).
- تقييد الدوران حول المحور (X).
- تقييد الدوران حول المحور (Y).
- أبعاد المسند بالاتجاه (X).
- أبعاد المسند بالاتجاه (Y).
- الحمولة المطبقة أو الانتقال المطبق.
- حالة التحميل.
- قيم الحمولة المطبقة (قوة شاقولية وعزما انعطاف).
- أبعاد الحمولة في الاتجاهين (X, Y).
- الانتقالات المطبقة (انتقال باتجاه المحور الشاقولي ودورانيين حو المحورين X, Y).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

Line Object Information

Identification and Location

Line ID **1** W5-W Length **2** 8.

X1 **3** 13. Y1 12.

X2 13. Y2 20.

Units

Ton-m

Specifications **4**

5 Beam Property W25-W Offset **8** 0.

6 Support Property NONE **9** Slab Releases **10** Shear

7 Load Case DEAD **11** Bending

W M1 M2

0. 0. 0.

OK

Cancel

الشكل (11.5)

- اسم الحمولة الخطية (أو الجدار).
- طول الحمولة الخطية.
- إحداثيات بداية ونهاية الحمولة الخطية.
- خصائص الحمولة الخطية.
- خصائص العنصر الكمري.
- خصائص الاستناد.
- حالة التحميل.
- مسافة التقليل.
- تحرير أطراف العنصر البلاطي.
- تحرير القص.
- تحرير الانعطاف.

كما نفترض أن أبعاد الأساسات المستمرة كما في الجدول التالي:

أبعاد الأساس (cm)			أبعاد الجدار (cm)	
الارتفاع	العرض	الطول	العرض	الطول
60	100	350	25	300
60	100	550	25	500
60	100	850	25	800

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة


ثالثاً - تعريف المقاطع:

نعرف مقاطع الأساسات المنفردة كما يلي:

1. إدخال بيانات الأساس بسماكة (50 cm):

Define > Slab Properties > Slab1 > Fig. (12.5)

Modify / Show Property > Fig. (13.5)



الشكل (12.5)

بعد الحصول على صندوق الحوار المبين في الشكل (13.5)، أدخل اسم الأساس وخصائص الخرسانة والتسليح وسماكة الأساس وسماكات التغطية، وضع إشارة تحقق بجانب الخيار (Thick Plate) لحساب تشوهات القص حسب الملاحظة (6) من الفصل الرابع.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

Slab Property Data

Property Name **1** FOOT50

Analysis Property Data		Design Property Data	
2	Modulus of elasticity	7	X Cover Top (to Centroid)
	2500000		0.04
3	Poisson's ratio	8	Y Cover Top (to Centroid)
	0.2		0.04
4	Unit Weight	9	X Cover Bottom (to Centroid)
	2.5		0.04
5	Type	10	Y Cover Bottom (to Centroid)
	Footing		0.04
6	Thickness	11	Concrete Strength, f_c
	0.5		2000.
		12	Reinforcing Yield stress, f_y
			40000
		13	<input type="checkbox"/> No Design
		14	<input type="checkbox"/> Lightweight

☒ Thick Plate **15**
☐ Orthotropic **16**

OK
Cancel


الشكل (13.5)

1. اسم العنصر (الأساس).
2. معامل المرونة.
3. نسبة بواسون.
4. الوزن الحجمي للخرسانة.
5. نوع العنصر.
6. السماكة.
7. سماكة التغطية العلوية بالاتجاه (X).
8. سماكة التغطية العلوية بالاتجاه (Y).
9. سماكة التغطية السفلية بالاتجاه (X).
10. سماكة التغطية السفلية بالاتجاه (Y).
11. المقاومة المميزة للخرسانة.
12. مرونة الفولاذ.
13. بدون تصميم.
14. خرسانة خفيفة الوزن.
15. بلاطة سميكة.
16. عناصر مختلفة الخواص بالاتجاهين.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

2. أدخل بنفس الطريقة السابقة بيانات الأساس بسماكة (60 cm)، ثم الأساس بسماكة (70 cm)، وانقر زر (OK) للحصول على الشكل (14.5).



الشكل (14.5)

رابعاً - نمذجة الأساسات :

لرسم الأساسات قم بما يلي:

1. استخدم أداة رسم العناصر المستطيلة من الأمر التالي:


Draw > Draw Rectangular Area Objects > Fig. (15.5)

Properties of Object			
Type of Area	1	Slab	
Property	2	FOOT50	
X Dimension (if no drag)	3	1.3	
Y Dimension (if no drag)	4	1.45	

الشكل (15.5)

1. نوع العنصر. 2. خصائص العنصر. 3. بعد العنصر بالاتجاه (X). 4. بعد العنصر بالاتجاه (Y).

2. بعد الحصول على النافذة (15.4) أدخل في هذه النافذة أبعاد المسقط الأفقي للأساس المنفرد الأول وهو (1.30 m x 1.45 m)، ومن ثم انقر بالزر الأيسر للماوس فوق موقع العمود المطلوب رسم أساسه للحصول على الشكل (16.5).



الشكل (16.5)

ملاحظة 3 حول تعديل أبعاد الأساسات المرسومة:

يمكن تعديل أبعاد أي أساس عن طريق النقر بالزر الأيمن للماوس ضمن هذا الأساس للحصول على صندوق الحوار المبين في الشكل (17.5).

يمكن في هذه النافذة إجراء التعديل إما عن طريق إدخال الأبعاد الجديدة، ويتم ذلك حين تفعيل خيار (By Center)، أو عن طريق إدخال إحداثيات الأطراف، حيث يتم ذلك أيضاً حين تفعيل خيار (By Edge).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

Rectangular Area Object Information

Locate Slab **1**

2 ☐ By Edges **3** ☒ By Center

Units: **Ton-m**

Identification and Location

Area ID **4** **2** Slab Area **1.885** **7**

Center X **5** **2.** X dimension **1.3** **8**

Center Y **6** **0.** Y dimension **1.45** **9**

Specifications

10 Slab Property **FOOT50** Offset **13** **0.**

11 Support Property **SOIL1** Rib Location **14**

12 Load Case **DEAD** X **0.**

w/area **15** **0.** Y **0.**


OK
Cancel

الشكل (17.5)

1. توضع البلاطة. 2. بحسب الأطراف. 3. بحسب المركز. 4. اسم أو نوع العنصر. 5. إحداثي مركز العنصر في الاتجاه (X). 6. إحداثي مركز العنصر في الاتجاه (Y). 7. مساحة العنصر. 8. بعد العنصر في الاتجاه (X). 9. بعد العنصر في الاتجاه (Y). 10. نوع أو خصائص العنصر. 11. خصائص أو نوع المساند (تربة). 12. اسم حالة التحميل. 13. مسافة التقليل التلقائي. 14. إحداثيات توضع العصب الأول في حال وجود أعصاب. 15. الوزن في واحدة المساحة.

2. تابع رسم بقية الأساسات بنفس الطريقة للحصول على الشكل (18.5).


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
 الفصل 5. أمثلة عامة



الشكل (18.5)

ملاحظة 4 حول تعريف معامل مرونة التربة:

يمكن تمثيل مفهوم معامل مرونة التربة بالعلاقة بين ضغط التربة والتشوه، حيث يدخل هذا المعامل في حساب الأساسات بشكل وثيق. يتم الحصول على العلاقة الأساسية بين الضغط والتشوه من خلال تجربة التحميل على التربة من خلال صفيحة غير صلبة مشابهة لما هو مبين في الشكل (19.5):



الشكل (19.5) - العلاقة بين الضغط على التربة (q) والتشوه (δ)

تكون صفائح اختبار التحميل عادةً صغيرة، حيث تتراوح أقطارها بين (45, 75 cm). وباعتبار أنه من الصعب مراقبة التشوه (δ) بشكل واضح بسبب عدم صلادة الصفيحة، لذا من الصعب حساب معامل ضغط التربة (k_s)، ولهذا يتم اللجوء عادةً إلى زيادة صلادة الصفيحة من خلال تطبيق حمولات سطحية على كامل مساحتها من خلال نشر هذه الحمولات على صفائح تتوضع فوق بعضها البعض، كما هو موضح في الشكل (19.5).

في كافة الحالات تكون قيمة ضغط التربة هي ($q = P / A$)، حيث (A) مساحة التماس بين الصفيحة و التربة و التشوه هو متوسط التشوه الحاصل.

يمثل المنحنى الأيمن الموضح في الشكل المذكور قيمة (k_s)، وباعتبار أن قيمة التشوه (X_{max}) ثابتة، تكون قيمة ضغط التربة ثابتة أسفل الصفيحة، وتحدد بالعلاقة:

$$q_{con} = k_s \cdot X_{max}$$

يعتبر هذا الافتراض حل لمشكلة تحديد معامل مرونة التربة، وقد تم وضع طرق

أخرى لتعيين (k_s)، منها طريقة (ترزاكي)، إلا أن أبسط هذه الطرق هي التالية:

بالعودة إلى المثال المعطى نحسب قيمة (k_s) نفترض أن التشوه هو (1 in = 2.54 cm

وبفرض أن معامل الأمان ($SF = 3$) يكون:

$$k_s = q_{ult} / \Delta H$$

$$q_{ult} = SF \cdot q_{all}$$

$$k_s = SF (q_{ult} / \Delta H)$$

$$k_s = (3 / 0.0254) \cdot q_{all}$$

$$k_s = 120 q_{all}$$

$$k_s = 120 \times 25 = 3000 \text{ t / m}^2$$

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

خامساً - تعريف معامل مرونة التربة:

قم بتعريف معامل مرونة التربة كما يلي:

Define > Soil Supports > Fig. (20.5)

أدخل القيمة الموضحة في هذا الشكل.

Support Properties

Support Property

NONE
SOIL1

Click to:

Add New Property

Modify/Show Property...

Delete Property

OK

Cancel

Soil Support Property Data

Support Property Name SOIL1

Property

Subgrade Modulus 3000.

OK

Cancel

الشكل (20.5)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

سادساً - تخصيص استناد الأساسات على التربة:

اختر كافة الأساسات بمؤشر الماوس من خلال إحاطتها نافذة مطاطية، ثم قم بتخصيص استنادها على التربة بتعريف معامل مرونة التربة كما يلي:

Assign > Soil Supports > Soil1

سابعاً - تعريف تراكيب الحمولات:

إذا تم تصدير ملف المسألة من برنامج (ETABS) إلى نسخة قديمة من برنامج (SAFE)، فيجب إعادة تعريف تراكيب الحمولات، أما في النسخ الحديثة، تنقل هذه التراكيب مع الملف المستورد.

يتم تعريف التراكيب اللازمة كما يلي:

Define > Static Load Cases > Fig. (21.5)

Static Load Case Names

Load	Type	Self Weight Multiplier	Long Term Deflection Multiplier
DEAD	DEAD	1.	3.
DEAD	DEAD	1.	3.
LIVE	LIVE	0.	1.
QX1	QUAKE	0.	1.
QX2	QUAKE	0.	1.
QY1	QUAKE	0.	1.
QY2	QUAKE	0.	1.
QX	QUAKE	0.	1.
QY	QUAKE	0.	1.

Click to:

Add New Load

Modify Load

Delete Load

OK

Cancel

الشكل (21.5)

ملاحظة 5 حول تراكيب الحمولات الخاصة بحساب الأساسات:

استناداً إلى الكود المعتمد في تصميم المبنى، يجب تصميم الأساسات على التراكيب المعطاة في نص المسألة، باستثناء التراكيب الحاوية على حمولات ميتة مع زلازل، ما عدا حالة المنشآت التي يمكن أن تتعرض للانقلاب وتكون التراكيب كما يلي:

$$\text{Vertical} = 1.5 \text{ DL} + 1.8 \text{ LL}$$

$$\text{QX1P} = 1.48 \text{ DL} + 0.55 \text{ LL} + 1.1 \text{ QX1}$$

$$\text{QX1N} = 1.16 \text{ DL} + 0.55 \text{ LL} - 1.1 \text{ QX1}$$

$$\text{QY1P} = 1.48 \text{ DL} + 0.55 \text{ LL} + 1.1 \text{ QY1}$$

$$\text{QY1N} = 1.16 \text{ DL} + 0.55 \text{ LL} - 1.1 \text{ QY1}$$

$$\text{QX2P} = 1.48 \text{ DL} + 0.55 \text{ LL} + 1.1 \text{ QX2}$$

$$\text{QX2N} = 1.16 \text{ DL} + 0.55 \text{ LL} - 1.1 \text{ QX2}$$

$$\text{QY2P} = 1.48 \text{ DL} + 0.55 \text{ LL} + 1.1 \text{ QY2}$$

$$\text{QY2N} = 1.16 \text{ DL} + 0.55 \text{ LL} - 1.1 \text{ QY2}$$

يضاف إلى هذه التراكيب تركيب إضافي من مجموع الحمولتين الميتة والحية دون تصعيدهما ($\text{D1L1} = \text{DL} + \text{LL}$) وذلك من أجل قراءة الإجهادات المطبقة ومقارنتها بالإجهادات المسموحة بعد عملية التحليل.

4.1.5 التحليل وقراءة النتائج:

أولاً - تنفيذ التحليل:


1. تحقق من أن إعدادات التحليل كما يلي:

Analyze > Set Options > Fig. (22.5) > Normal > OK

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

2. ابدأ التحليل بالضغط على مفتاح (F5) في لوحة المفاتيح.
ينصح أثناء التحليل بمتابعة الرسائل في نافذة التحليل (يجب أن لا تكون هناك تحذيرات أو أخطاء).
3. انقر على زر (OK) لإغلاق نافذة التحليل وللحصول على الشكل (23.5) الذي يبين مخطط التشوهات المرنة على هيئة خطوط كونتور.




الشكل (22.5)

ثانياً - قراءة النتائج:

بعد انتهاء عملية التحليل تتم قراءة الإجهادات كما يلي:

Display > Show Reaction Forces > Fig. (24.5) > OK

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
 الفصل 5. أمثلة عامة



الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

Joint Forces

Load 1 D1L1 Combo

Type of Load

2 ☐ Reactions 3 ☒ Soil Pressures

Display Options 4

☐ Extrude Contours

☒ Display Contours on Deformed Shape

Scaling 5

☒ Auto

☐ Scale Factor

Contour Range 6

Min 0 Max 0

OK Cancel

الشكل (24.5)


1. اسم حالة التحميل.
2. ردود الأفعال.
3. ضغط التربة.
4. خيارات المعاينة.
5. مقياس مخطط الضغط (كونتور).
6. حدود القيم المطلوب معاينتها.

بعد إدخال البيانات المبينة في الشكل (24.5) انقر زر (OK) للحصول على


الأشكال (25.5) و (26.5) و (27.5).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة




الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
 الفصل 5. أمثلة عامة



الشكل (26.5) — إجهادات التربة بتأثر تركيب الحمولات QX1P

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة



الشكل (27.5) — إجهادات التربة بتأثر تركيب الحمولات QVIP

تقرأ الإجهادات المطبقة، والمبينة في الأشكال (25.5 - 26.5 و 27.5) كما يلي:

— الإجهادات بتأثير تراكيب الحمولات (الحمولة الميتة بدون تصعيد، + الحمولة الحية بدون تصعيد، على أن لا يتم التصميم على هذا التركيب كما في الأشكال المذكورة) بالإضافة إلى كافة التراكيب الأخرى.

تتم بعد ذلك مقارنة الإجهادات مع القيمة التالية:

$$1.55 \times \sigma_{all} = 1.55 \times 25 = 38.75 \text{ t/m}^2$$

من أجل التراكيب الأخرى التي تتضمن الزلازل يجب مقارنة الإجهادات المطبقة مع الإجهاد المسموح بعد تصعيد الأخير كما يلي:

— يصعد الإجهاد المسموح بالمعامل (1.6) إذا كانت النسبة $(\sigma_{max} / \sigma_{min} < 2)$.

— يصعد الإجهاد المسموح بالمعامل (2) إذا كانت النسبة $(\sigma_{max} / \sigma_{min} \geq 2)$.

في حال وجود إجهادات شد تحت الأساس، فيجب ألا تتجاوز هذه الإجهادات نصف مساحة الأساس.

ملاحظة 6 حول استخدام شيناجات الربط:

يمكن استخدام شيناجات رابطة بين الأساسات المنفردة (Tie Beam) لتخليصها من إجهادات الشد.

بالعودة إلى الأشكال (25.5 - 26.5 و 27.5) نلاحظ أن كافة الإجهادات في الأساسات المنفردة لم تتجاوز قيمة الإجهاد المسموح، أما الأساسات تحت الجدران فقد تجاوزت القيمة المسموحة وظهرت تحتها إجهادات شد، ولهذا يفترض إعادة التصميم بتغيير الحل كما يلي:

5.1.5 إعادة اختيار الحل:

يمكن تكبير الأساسات الشريطية تحت الجدران مع الحفاظ على الشرط القائل بضرورة ألا تقل السماكة عن نصف البروز من طرف العمود أو الجدار، ونقترح دمج الأساسات المنفردة القريبة من بعضها حرصاً على عدم تداخل الإجهادات.

من أجل ذلك سنقترح التعديلات التالية على الحل السابق:

— إنشاء حصيرة جزئية تحت الجدران الوسطية الثلاثة أبعادها (8.00 x 16.00 m)

وبسماكة (0.80 m) وبرز (1.50 m) من كل طرف.

— إنشاء أساس مشترك للجدار والعمود الواقعين على المحور (4)، أبعاد مسقطه

الأفقي (12.60 x 3.00 m) وسماكته (0.80 m) مع بروز (1.30 m) من كل طرف.

— أساسات مشتركة لتلك المنفردة والقريبة من بعضها البعض أبعاد كل منها

(5.50 x 2.40 m) وسماكتها (0.70 m) مع بروز (1.30 m) من كل طرف.

— أساسات خطية تحت الجدران على المحورين (3 و 4) بأبعاد (6.00 x 3.00 m)

وسماكة (0.80 m) مع بروز (1.50 m) من كل طرف.

من أجل تنفيذ الاقتراحات السابقة قم بما يلي:


1. قم بإلغاء التحليل بالنقر فوق زر (Unlock Model) لفتح القفل.

نعرف مقاطع الأساسات المنفردة كما يلي:

2. عرف مقاطع الأساس الجديدة كما يلي:

Define > Slab Properties > Add New Slab

أدخل البيانات للأساسات الجديدة غير المعرفة سابقاً (الشكل 28.5).



الشكل (28.5)

3. احذف الأساسات المطلوب تعديل أبعادها من مفتاح (Delete) في لوحة المفاتيح بعد اختيارها.

4. أرسم الأساسات الجديدة بالأداة (Draw Rectangular Area Objects).

5. اختر كافة الأساسات بمؤشر الماوس من خلال إحاطتها بنافذة مطاطية ثم قم بتخصيص استنادها على التربة بتعريف معامل مرونة التربة كما يلي:

Assign > Soil Supports > Soil1


6. أعد التحليل (F5).

7. بعد انتهاء عملية التحليل يتم إظهار مخطط الإجهادات كما يلي:

Display > Show Reaction Forces > Fig. (29.5 – 30.5 – 31.5) > OK


بقراءة الإجهادات ومقارنتها نجد أنها محققة، حيث نبدأ بعملية التصميم كما يلي:

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
 الفصل 5. أمثلة عامة



الدليل التعليمي لبرنامج SAFE


الفصل 5. أمثلة عامة



الشكل (30.5) — إجهادات التربة بتأثر تركيب الحمولات QX1P

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة



الشكل (31.5) — إجهادات التربة بتأثير تركيب الحمولات QYIP

6.1.5 إعدادات التصميم:

1. قم بإظهار الشرائح التصميمية الافتراضية التي يولدها البرنامج بالاتجاه (X) من في الأمر التالي:

View > Set X-Strip Layer > Fig (32.5)

2. اختر هذه الشرائح بالنقر فوقها ثم احذفها بمفتاح (Delete) في لوحة المفاتيح.

3. أظهر الشرائح التصميمية الافتراضية بالاتجاه (Y) ثم قم بحذفها كما سبق:

View > Set Y-Strip Layer > Fig (33.5)

4. أعد إظهار الشرائح التصميمية بالاتجاه (X) كما يلي:

View > Set X- Strip Layer

5. ارسم الشرائح التصميمية الجديدة بالاتجاهين (X) و (Y) كما يلي:

أولاً - رسم الشرائح بالاتجاه X:

- لرسم شرائح الأساسات المنفردة قم بما يلي:

ابدأ من أي أساس منفرد تختاره مستخدماً أداة (Draw Rectangular Area Object)


الخاصة برسم العناصر المستطيلة، ثم ارسم شريحة بأبعاد تساوي أبعاد الأساس (أي تغطي مساحة كامل الأساس).

- لرسم شرائح الأساسات الشريطية قم بما يلي:


ارسم شريحة وسطية توازي المحور (X)، يكون محورها هو محور الجدار أو الخط الواصل بين الأعمدة الواقعة على أساس مشترك، ويكون عرضها متراً واحداً، ثم ارسم شريحتين أخريين على طرفي هذه الشريحة بحسب الأبعاد المتبقية من عرض الأساس، وذلك من أجل قراءة التسليح أسفل الجدار مباشرة أو أسفل خط الأعمدة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة



الدليل التعليمي لبرنامج SAFE الفصل 5. أمثلة عامة




الشكل (33.5)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

- لرسم شرائح أساسات الحصىرة الجزئية قم بما يلي:
ابدأ من أسفل ويسار الحصىرة برسم شريحة بأي عرض، وطولها يساوي بعد الأساس بالاتجاه المفروض (الاتجاه القصير X) كما في الشكل (34.5).
أنقر فوق هذه الشريحة بزر الماوس الأيمن لتعديل عرض هذه الشريحة إلى (1 m) من خلال صندوق الحوار الذي يظهر، والمبين في الشكل (35.5).
تصبح أبعاد الشريحة إذاً (عرض الأساس \times 1m).



اختر الشريحة المرسومة بالنقر فوقها بمؤشر الماوس، ثم كررها على كامل طول الأساس من الأمر التالي:

Edit > Replicate > Fig (36.5) > OK > Fig (37.5)

أدخل البيانات المبينة في الشكل (36.5).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 5. أمثلة عامة

X Design Strip

Locate Slab

☒ By Edges ☐ By Center

Units: Ton-m

Identification and Location

Area ID	1	Slab Area	8.
Xmin	11.5	Ymin	5.5
Xmax	19.5	Ymax	6.5

OK

Cancel

الشكل (35.5)

Replicate

Linear Radial Mirror

Distance


X	0
Y	15
Number	1

OK

Cancel

الشكل (36.5)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE الفصل 5. أمثلة عامة



الشكل (37.5)

ثانياً - رسم الشرائح بالاتجاه Y:

قم بإظهار الشرائح التصميمية بالاتجاه (Y) كما يلي:

View > Set Y- Strip Layer

أرسم شرائح الأساسات المنفردة كما في الاتجاه (X) تماماً.

- أرسم شرائح الحصىرة الجزئية كما في الاتجاه (X) أيضاً.

- أرسم شرائح الأساسات الشريطية كما يلي:

- أرسم شريحة بعرض متر واحد للشريحة الواحدة وطولها يساوي بعد الأساس

بالاتجاه المفروض كما في الحصىرة تماماً ثم كرر هذه الشريحة على كامل طول الأساس، وذلك لكي تتم قراءة التسليح بالمتر الطولي في كلا الاتجاهين.

يوضح الشكل (38.5) الشرائح المرسومة في هذا الاتجاه.

6. بعد الانتهاء من رسم الشرائح بالاتجاهين أظهر الطبقة الإنشائية كما يلي:

View > Set Structural Layer > OK > Fig (39.5)

7.1.5 إعادة التحليل والتصميم:

1. ابدأ عملية التحليل (F5).


2. اختر تراكيب الحمولات التصميمية من الأمر التالي:

Design > Select Design Combo. > Fig. (40.5) > OK

3. ابدأ عملية التصميم من أمر (Start Design) في قائمة (Design).


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة




الشكل (38.5)

الفصل 5. أمثلة عامة



الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة



الشكل (40.5)

4. يمكن معاينة عزوم الانعطاف في الاتجاهين من خلال المخططات كما يلي:

Display > Show Slab Forces > Fig (41.5)

يتم اختيار حالة التحميل أو تركيب الحمولات من خلال صندوق الحوار (36.5) الذي يطلب معاينة العزوم بتأثيره، وذلك من القائمة المنسدلة (Load). كما يتم تحديد اتجاه العزوم ومقياس المخطط ومجال المعاينة.

يوضح الشكلان (42.5) و (43.5) على سبيل المثال مخططي عزوم الانعطاف

(Mxx) تحت الأساسات بتأثير تركيب الحمولات الشاقولية الرئيسي (Main = 1.5 (DL + 1.8 LL).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

Slab Forces

Load MAIN Combo

Component

☒ Mxx ☐ Myy ☐ Mxy
☐ Vxx ☐ Vyy
☐ Mmax ☐ Mmin ☐ Vmax

Display Options

☒ Extrude Contours
☐ Display Contours on Deformed Shape

Scaling

☒ Auto
☐ Scale Factor

Contour Averaging

☐ None
☒ at All Joints
☐ at Selected Joints


Contour Range

Min 0. Max 0.


OK Cancel

الشكل (41.5)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
 الفصل 5. أمثلة عامة



الشكل (42.5) العزوم (Mxx) بتأثير تركيب الحمولات الشاقولي الرئيسي




الشكل (43.5) العزوم (Myv) بتأثير تركيب الحمولات الشاقولي الرئيسي

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

5. يمكن أيضاً معاينة عزوم الانعطاف وردود أفعال التربة وغيرها على هيئة جداول كما يلي:

Display > Show Output Tables > Fig (44.5) > OK > Fig (45.5)



الشكل (44.5)

Soil Pressure					
	Area ID	Grid I	Grid J	Load	Pressure
▶	2	4	2	DEAD	14.31756
	2	4	2	LIVE	2.076245
	2	4	2	QX1	-7.057315
	2	4	2	QX2	-4.195456
	2	4	2	QY1	-2.945837
	2	4	2	QY2	-7.368709
	2	4	2	QX	-5.626386
	2	4	2	QY	-5.157273
	2	4	2	MAIN	25.21358
	2	4	2	QX1P	14.56887
	2	4	2	QX1N	25.51335
	2	4	2	QX1D	14.31756

Soil Pressure ▼

Displacements

Column Reactions

Wall Reactions

Soil Pressure

Slabs

OK


الشكل (45.5)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

6. يمكن قراءة نتائج حساب التسليح بأكثر من طريقة، منها مثلاً إظهار التسليح على المخطط كما يلي:
اختر أولاً الأمر التالي لتحسين المعاينة:

View > Set Object Options > Fig (46.5)



الشكل (46.5)

7. أظهر التسليح بالاتجاهين (X) مثلاً كما يلي:

Design > Display Slab Design Info. > Fig (47.5)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

Slab Reinforcing

Choose Strip Direction

☒ X Direction Strip ☐ Y Direction Strip

Rebar Location Shown

☒ Show Top Rebar ☒ Show Bottom Rebar

Reinforcing Display Type

☒ Show Rebar Area
☐ Show Number of Bars of Size:

Top: #5 Bottom: #5

Reinforcing Diagram

☒ Show Reinforcing Envelope Diagram
Scale Factor: 1.
☒ Show Reinforcing Extent

Reinforcing Values

☒ Show Rebar at Controlling Station
☐ Show Rebar at Every Station
1 ☒ Show Rebar Above Typical Value

Typical Value of Reinforcing

2 ☒ Define by Bar Size and Spacing
☐ Define by Bar Area and Spacing

	Bar Size	Bar Spacing
3 Top	#12	0.2
4 Bottom	#12	0.2

OK Cancel

الشكل (47.5)


ملاحظة: إن تنشيط الخيار المشار إليه بالرقم (1) في الشكل أعلاه، ينشط الخيارات (2 و 3 و 4)، ويعبر الخيارات الأخيرة عن التسليح العلوي والسفلي الذي يعمم على كافة الأساسات، ويظهر البرنامج بتفعيل الأوامر المذكورة التسليح الإضافي فوق هذه الكمية فقط.

قم بتنشيط الخيارات الموضحة في الشكل (47.5) ثم انقر زر (Ok) للحصول على الشكل (48.5) الذي يبين التسليح الإضافي المطلوب بالإضافة إلى (T12/20) علوي وسفلي. قم بتعديل الواحدات إلى (kg - cm) من أسفل ويمين الشاشة لقراءة مساحات التسليح بوحدة السنتيمتر مربع.

– ضع مؤشر الماوس فوق أي أساس، ثم حركه واقرأ مساحات التسليح اللازم من أسفل ويسار الشاشة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة



الشكل (48.5)


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

- يعطي البرنامج مساحات التسليح بحسب عرض الشريحة، فإن كانت الشريحة مأخوذة على كامل عرض الأساس، يعطى التسليح على كامل هذا العرض، وإن كان عرض الشريحة متراً واحداً، فالمساحة الناتجة توزع بالمتري.

8. يمكن قراءة نتائج التسليح بشكل مجداول كما يلي:

Design > Show Design Tables. > Fig (49.5) > OK > Fig (50.5)



الشكل (49.5)

ملاحظة 7 حول تسليح الأساسات:

يمكن للمصمم أن يقوم بتسليح الأساسات بالطرق اليدوي استناداً إلى قيم عزوم الانعطاف وقوى القص فيها، والتي تتم قراءتها من البرنامج.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

X-Strip Reinforcing

	X Strip	Width	X	Top Left	Top Right	Bottom Left	Bottom Right
	112	1	11.5		0.4441333		0.6580229
	112	1	11.8	0.6495289	1.124941	1.029698	1.709992
	112	1	12.1	1.610234	3.014124	2.679953	4.70037
	112	1	12.5	3.938344	6.502588	6.54941	10.51485
	112	1	13	6.322704	6.674174	10.11951	10.72503
	112	1	13.5	4.594988	3.803854	6.456993	4.727519
	112	1	13.9	4.627593	5.665237	2.733618	3.473077
	112	1	14	6.767645	7.031805	3.897347	4.147148
	112	1	14.2	9.089488	9.476228	4.924828	5.294475
	112	1	14.5	12.08368	12.45603	6.23814	6.653098
	112	1	15	15.19717	15.52883	7.497283	7.889973
	112	1	15.5	16.31015	16.27996	8.03253	7.995539
	112	1	16	15.11642	15.0049	7.50951	7.317297
	112	1	16.5	11.44496	11.1876	5.700042	5.38836
	112	1	16.8	8.049644	7.684759	3.93739	3.584651
	112	1	17	5.262717	5.005243	2.454855	2.209129
	112	1	17.1	4.241299	4.32061	2.124829	2.495256
	112	1	17.5	5.240974	7.465815	6.26674	9.450726
	112	1	18	9.933136	9.123437	14.15673	13.08515
	112	1	18.5	9.233154	5.685489	13.38511	8.380486
	112	1	18.9	4.478526	2.460492	6.224526	3.564984
	112	1	19.2	1.829432	1.038123	2.430015	1.432096
	112	1	19.5	0.7329502		0.9564952	
	66	2.4	30.7		0		0
	66	2.4	31.025	0	0	1.11171	1.125414
	66	2.4	31.35		0	4.340513	4.340513
	66	2.4	31.7			10.24128	10.24128
	66	2.4	32			17.29103	17.45764
	66	2.4	32.65	1.049652	0.3224969	4.759102	4.759102
	66	2.4	32.7	0	0	3.815761	3.815761
	66	2.4	32.975	0	0	1.414498	1.182558
	66	2.4	33.3	0		0	
	64	2.4	20.7		0		0
	64	2.4	20.8	0	0.4156436	0.3709794	0.5747523
	64	2.4	21.1	0	0.6835723	2.577006	3.226743
	64	2.4	21.7			15.92049	15.92049
	64	2.4	22			26.98635	24.27803
	64	2.4	22.7	1.458608	0.7234737	5.675707	5.398293
	64	2.4	22.9	0.4044562	0	2.507376	2.253716
	64	2.4	23	0	0	1.321715	1.292279
	64	2.4	23.2	0	0	0.4369946	0
	64	2.4	23.3	0		0	
	65	2.4	25.7		0		0
	65	2.4	25.8	0	0.3581274	0.3979913	0.549028
	65	2.4	26		0	1.720538	1.720538
	65	2.4	26.1		0.8814888	3.0636	3.949124
	65	2.4	26.7			19.42062	19.42061
	65	2.4	27			33.22092	33.1004
	65	2.4	27.7	1.458537	0.7990987	7.411298	7.411298
	65	2.4	27.9	0.521061	0	3.474516	3.048966
	65	2.4	28.2	0.5753702	0	0.7654632	0.4501107

XStripRebar

XStripRebar

YStripRebar

XStripMoments

YStripMoments

OK

الشكل (50.5)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE


الفصل 5. أمثلة عامة

8.1.5 توليد المخططات:

ابدأ بتوليد المخططات باستخدام الأمر التالي:

Detailing > Start Detailer > Fig (51.5) > OK

يولد البرنامج مجموعات المخططات المبينة في الشكل (51.5).



الشكل (51.5)

ملاحظة 8 حول توليد المخططات:


يعتبر برنامج رسم التفصيلات (SCI Detailer) موضوع الفصل السادس، من البرامج الممتازة لتوليد المخططات الإنشائية، إلا أنه يحتاج إلى كثير من التدريب للحصول على مخططات تنفيذية بإخراجات مميزة، ولهذا ننصح بتعلم هذا البرنامج بشكل حرفي يسمح بالاستفادة من مزايا توليد المخططات بالشكل المقبول.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 5. أمثلة عامة

2.5 مثال للتدريب على تصميم أساسات:

1.2.5 نص المثال:

صمم أساسات المبنى الموضحة أعمدته وجدرانته عند منسوب التأسيس في الشكل (52.5)، وذلك بتأثير تركيب الحمولات الحية والميتة (DL + LL) ووفق المعطيات التالية:



الشكل (52.5)

1. الأبعاد الموضحة في الشكل (52.5) بالوحدات المترية (m).

2. ارتفاع الأعمدة والجدران (3 m).

3. المقاومة الأسطوانية للخرسانة على الضغط ($f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

4. حد الخضوع لكافة أنواع فولاذ تسليح ($f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$).
5. معامل مرونة الخرسانة ($E = 300000 \text{ kg/cm}^2$).
6. تحمل التربة (3 kg/cm^2).
7. تعتبر كافة الحمولات على الأعمدة حية (عدا الوزن الذاتي) وتؤخذ كما يلي:

العمود	الأبعاد cm	الحمولة الشاقولية ton	عزم الانعطاف بالاتجاه X t . m	عزم الانعطاف بالاتجاه Y t . m
C1	40 x 60	100	10	8
C2	40 x 80	300	5	15
C3	50 x 80	400	15	30
C4	50 x 90	400	30	15

8. الحمولات على الجدران كما يلي:

الجدار	عرض الجدار cm	الحمولة الشاقولية Ton / m	عزم الانعطاف بالاتجاه X t . m	عزم الانعطاف بالاتجاه Y t . m
W1	25	12	-	30
W2	30	18	-	40
W3	40	30	50	-

9. معامل مرونة التربة (2000)، وتترك للمصمم افتراض المعطيات الناقصة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE


الفصل 5. أمثلة عامة

2.2.5 طريقة الحل:

يمكن حل هذا المثال باستخدام الأساسات المفردة والأساسات المشتركة والحصائر الجزئية كما في المثال السابق. ولكن سنستخدم هنا حصيرة على كامل المبنى من أجل التدريب على هذه النماذج.

1. افتح البرنامج واختر وحدات القياس المترية (T-m) من أسفل ويمين الشاشة.
2. اختر ملفاً جديداً من الأمر التالي مع شبكة افتراضية كما يلي:

File > New Model > OK > Fig (53.5)



الشكل (53.5)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

3. انقر مرتان (دوبل كليك) فوق خطوط الشبكة الواقعة على المحور (X)، أي الموازية للمحور (Y) لتحريرها.
- بعد ظهور الشبكة على المحور المذكور، أدخل البيانات المبينة في الشكل (54.5) والموافقة للمحاور المعطاة في المسألة المطلوبة، ثم انقر زر (OK).

Define X Grid

Edit View

	Grid ID	Coordinate
1	1	0.
2	2	3.
3	3	8.
4	4	12.
5	4	18.
6	6	20.
7	7	23.
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

Grid Line # 4

☒ Grid Line #
☐ Secondary Line
☒ Visible
Color
Reset to Default Color

Display
☒ X Grid ☐ Y Grid

Display Grid as
☒ Ordinates ☐ Spacing

Datum
Z


Bubble Size

الشكل (54.5)

4. أعد النقر مرتان (دوبل كليك) فوق خطوط الشبكة الواقعة على المحور (Y)، أي الموازية للمحور (X) لتحريرها أيضاً، ثم أدخل البيانات المبينة في الشكل (55.5)، ثم انقر زر (OK).


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة



الشكل (55.5)

تصبح الشبكة المطلوبة أخيراً كما في الشكل (56.5).



الشكل (56.5)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

5. قم بتعريف خصائص الحصيرة كما يلي:

Define > Slab Properties > Slab 1 > Modify / Show Property > Fig (57.5)

افترض أن الحصيرة هي بلاطة مسطحة بسماكة (80 cm).
أدخل البيانات الموضحة في الشكل (57.5) والموافقة لمعطيات المسألة وللافتراض السابق.

Slab Property Data

Property Name	
Raft	

Analysis Property Data	Design Property Data
Modulus of elasticity	X Cover Top (to Centroid)
Poisson's ratio	Y Cover Top (to Centroid)
Unit Weight	X Cover Bottom (to Centroid)
Type	Y Cover Bottom (to Centroid)
Thickness	Concrete Strength, f_c
	Reinforcing Yield stress, f_y
	<input type="checkbox"/> No Design
	<input type="checkbox"/> Lightweight

☒ Thick Plate ☐ Orthotropic

OK Cancel

الشكل (57.5)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

6. عرف خصائص الأعمدة (كمساند) للحصيرة كما يلي:

Define > Column Supports > Col 1 > Modify / Show Property > Fig (58.5) > OK

أكمل بنفس الطريقة تعريف كافة الأعمدة من زر (Add New Property) في صندوق الحوار (Support Properties) للحصول على الشكل (59.5)، ثم انقر زر (OK) وقم بحفظ الملف بأي اسم تختاره.

Column Support Property Data

Support Property Name: C1

Define Column by:

- ☒ Rectangular Properties
- ☐ Circular Properties
- ☐ Spring Constants

Activate Support Property:

- ☒ Below Slab Only
- ☐ Above Slab Only
- ☐ Above and Below Slab

Properties Below Slab

Modulus of Elasticity	2500000	X Capital	0
Poisson's Ratio	0.2	Y Capital	0
X Dimension	0.4	Capital Height	0
Y Dimension	0.6	Column Height	3

Spring Constants

Vertical	
Rotate about X-axis	
Rotate about Y-axis	

Properties Above Slab...


☒ Include Bending Stiffness

OK Cancel

الشكل (58.5)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة



الشكل (59.5)

6. عرف خصائص الجدران (كمساند) للحصيرة كما يلي:

Define > Wall Supports > Wall 1 > Modify / Show Property > Fig (60.5) > OK

أدخل البيانات المبينة في الشكل (60.5).

7. عرف معامل مرونة التربة كما يلي:

Define > Soil Supports > Fig (61.5) > OK

أدخل قيمة معامل مرونة التربة (2000).

8. عرف الحمولات كما يلي:

Define > Static Load Cases > Fig (62.5) > OK

9. عرف تركيب الحمولات المطلوب كما يلي:

Define > Load Combinations > Fig (63.5) > OK

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

Wall Support Property Data

Support Property Name

Define Wall by:

☒ Dimensions ☐ Spring Constants

Activate Support Property:

☒ Below Slab Only ☐ Above Slab Only ☐ Above and Below Slab

Properties Below Slab

Modulus of Elasticity	<input type="text" value="2500000"/>	Thickness	<input type="text" value="0.25"/>
Poisson's Ratio	<input type="text" value="0.2"/>	Height	<input type="text" value="3"/>

Spring Constants / Unit Length

Vertical	<input type="text"/>	<input type="button" value="Properties Above Slab..."/>
Rotational	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Include Bending Stiffness

الشكل (60.5)

Soil Support Property Data

Support Property Name

Property

Subgrade Modulus	<input type="text" value="2000"/>
------------------	-----------------------------------

الشكل (61.5)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

Static Load Case Names

Load	Type	Self Weight Multiplier	Long Term Deflection Multiplier
LL	LIVE	1.	1
DL	DEAD	1.	3.
LL	LIVE	1.	1

Click to:

Add New Load

Modify Load

Delete Load

OK

Cancel

الشكل (62.5)

Load Combination Data

Load Combination Name: COMB1

Title: COMB1

Define Combination

Case Name	Scale Factor
LL Load Case	1
DL Load Case	1
LL Load Case	1

Add

Modify

Delete

☒ Use for Design

OK

Cancel

الشكل (63.5)


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 5. أمثلة عامة

10. ارسم الأعمدة على تقاطعات الشبكة كما يلي:

Draw > Draw Point Objects > Fig (64.5)

Properties of Object	
Type of Point	Column
Property	C4
Plan Offset X	0.
Plan Offset Y	0.

Draw



الشكل (64.5)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE


الفصل 5. أمثلة عامة

11. ارسم الجدران على خطوط الشبكة كما يلي:

Draw > Draw Line Objects > Fig (65.5)

Properties of Object	
Type of Line	Wall
Property	W3
Plan Offset Normal	0.
Drawing Control Type	None <space bar>

Draw



الشكل (65.5)

12. من أجل رسم بلاطة الحصيرة، نجري الحساب التقريبي التالي لتقدير المساحة الأولية اللازمة للحصيرة:

$$A = \frac{N}{\sigma_{all}} = \frac{4264}{30} = 142.133 \text{ m}^2$$

وهي أقل من مساحة رقعة البناء ($18 \times 23 = 216 \text{ m}^2$).

يمكن أن نكتفي هنا بحصيرة ذات بروز على الأطراف يساوي عمقها المفترض وهو (80 cm)، وبالتالي تكون أبعاد الحصيرة المقترحة ($19.60 \text{ m} \times 24.60 \text{ m}$).

ملاحظة 9 حول استخدام الحصائر:

عندما تكون أبعاد الحصيرة المطلوبة أقل من أبعاد رقعة البناء، يمكن وبشكل أولي استبدال الحل بأساسات منفردة وأخرى خطية أو مع حصائر جزئية، مع الإشارة إلى أن هذا الشرط كاف في معظم الحالات ولكنه ليس شرطاً مطلقاً.

13. ارسم بلاطة الحصيرة كما يلي:

Draw > Draw Rectangular Area Objects > Fig (66.5)

Properties of Object	
Type of Area	Slab
Property	Raft
X Dimension (if no drag)	0.
Y Dimension (if no drag)	0.


الشكل (66.5)

ارسم الحصيرة على كامل المساحة المحيطة ($18 \times 23 \text{ m}$) للحصول على الشكل

(67.5).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة



الشكل (67.5)

14. عد إلى المؤشر (Select Object)، ثم انقر فوق البلاطة المرسومة لاختيارها.
ضع مؤشر الماوس فوق البلاطة ثم انقر الزر الأيمن للحصول على صندوق الحوار المبين في الشكل (68.5).
أدخل البيانات الموضحة في الشكل (68.5)، ثم انقر زر (OK) للحصول على الحصيرة المطلوبة كما هي موضحة في الشكل (69.5).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة

Rectangular Area Object Information

Locate Slab

☒ By Edges
 ☐ By Center

Identification and Location

Area ID	3	Slab Area	482.16
Xmin	-0.8	Ymin	-0.8
Xmax	23.8	Ymax	18.8

Specifications

Slab Property	Raft	Offset	0.
Support Property	SOIL1	Rib Location	
Load Case	DL	X	0.
w/area	0.	Y	0.

Units

Ton-m

الشكل (68.5)


15. قم بتطبيق حمولات الأعمدة كما يلي:

- اختر العمود الأول وليكن العمود (C1) الواقع على تقاطع المحورين (D - 1)، بإحاطة هذا العمود بنافذة مطاطية.

- استخدم الأمر التالي لتطبيق الحمولات المطلوبة

Assign > Point Loads > Fig (70.5)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 5. أمثلة عامة



الشكل (69.5)

- أدخل البيانات الموضحة في الشكل (70.5) ثم انقر زر (OK).
- اختر بقية الأعمدة بشكل إفرادي أو كل مجموعة أعمدة متماثلة معاً، ثم قم بتطبيق الحمولات بنفس الطريقة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 5. أمثلة عامة

Point Loads

Load Case Name LL	Units Ton-m
Loads	Options
Z Load (Down Positive) 100.	<input checked="" type="radio"/> Add to existing loads
Moment about X 10.	<input type="radio"/> Replace existing loads
Moment about Y 8.	<input type="radio"/> Delete existing loads
Size of Load	<input type="button" value="OK"/>
X Dimension 0.4	<input type="button" value="Cancel"/>
Y Dimension 0.6	

الشكل (70.5)

14. قم بتطبيق حمولات الجدران كما يلي:

- اختر الجدران (W1).

- استخدم الأمر التالي لتطبيق الحمولات المطلوبة:

Assign > Line Loads > Fig (71.5)

- أدخل البيانات الموضحة في الشكل (71.5) ثم انقر زر (OK).

- اختر بقية الجدران ثم قم بتطبيق الحمولات بنفس الطريقة المذكورة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 5. أمثلة عامة

The screenshot shows the 'Line Loads' dialog box. The 'Load Case Name' is set to 'LL'. The 'Units' are set to 'Ton-m'. Under the 'Loads' section, the 'Z Load (Down Positive)' is 12., 'Moment' is 30., and 'Torsion' is 0. Under the 'Options' section, the 'Add to existing loads' radio button is selected. The 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

الشكل (71.5)

15. باعتبار أن الافتراضات الضرورية الأخرى قد تركت للمصمم، فسنفترض

ما يلي:

الحمولات الميتة فوق الحصىرة والناجمة عن وزن تربة الردم فوقها، هي (3 t/m^2) .

تطبق هذه الحمولة كما يلي:

- اختر بلاطة الحصىرة.

- استخدم الأمر التالي لتطبيق الحمولات:

Assign > Surface Loads > Fig (72.5)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 5. أمثلة عامة

Surface Loads

Load Case Name: DL

Units: Ton-m

Loads:

Load per Area (Down +): 3

Options:

- ☒ Add to existing loads
- ☐ Replace existing loads
- ☐ Delete existing loads

OK

Cancel

الشكل (72.5)

16. ابدأ التحليل (F5) ثم اقرأ النتائج.
يوضح الشكل (73.5) مخطط رد فعل التربة بتأثير تركيب الحمولة المطلوب
(DL + LL).


في حال الموافقة على النتائج ابدأ التصميم كما في المثال السابق.

ملاحظة 10 حول تعديل التصميم:

في حال تجاوزت الإجهادات المسموحة قدرة تحمل التربة، أو في حال عدم الموافقة
على نتائج التحليل لأي سبب آخر، يمكن تعديل أبعاد الحصرة في المسقط الأفقي أو تعديل
السماكة للحصول على النتائج المطلوبة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 5. أمثلة عامة



الشكل (73.5)

الفصل السادس ...

برنامج رسم التفصيلات CSI Detailer

1.6 الدخول إلى البرنامج:

- يتم الدخول إلى برنامج (CSI Detailer) والمرفق مع برنامج (SAFE) كما يلي:
- اختر أية مسألة من الأمثلة المرفقة مع البرنامج ثم قم بما يلي:
1. ابدأ عملية التحليل من أمر (Run Analyses) من قائمة (Analys).
 2. اختر تراكيب الحمولات التي تريد أن يتم التصميم عليها كما يلي .. (انظر البند 2 من الفقرة 10.3.2 في الفصل الثاني):

Design > Select Design Combos.

3. ابدأ عملية التصميم باستخدام الأمر التالي (التسلسل في تنفيذ الأوامر 4, 5, 6, 7 التالية ليس ضرورياً):

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 6 . برنامج الرسم CSI Detailer

Design > Start Design.

4. اختر التفضيلات (أو الخيارات) الخاصة بتوليد الرسومات والتفصيلات (البند 2 من الفقرة 3.11.2 في الفصل الثاني):

Detailing > Main Detailing Preferences = Ctrl + F6

5. اختر إعداد الرسومات في المخططات (البند 3 من الفقرة 3.11.2 في الفصل الثاني):

Detailing > Drawing Setup

6. اختر الرموز في الرسومات (يمكن تنفيذ هذا الأمر قبل المباشرة بالتصميم... البند 4 من الفقرة 3.11.2 في الفصل الثاني):

Detailing > Drawing Setup

7. اختر إظهار خيارات توضع الرسومات (البند 5 من الفقرة 3.11.2 في الفصل الثاني):

Detailing > View Placement Options

8. قم بتنفيذ عملية توليد الرسومات والتفصيلات كما يلي:

Detailing > Start Detailing > Fig (1.6)


يظهر في هذه الحالة صندوق الحوار الموضح في الشكل (1.6)، الذي يحتوي على ثلاثة خيارات هي:

الخيار 1. إعادة تنفيذ أمر (بدء توليد التفصيلات) وتحديث الرسومات الافتراضية التي سيولدها البرنامج.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 6 . برنامج الرسم CSI Detailer

- الخيار 2. إعادة تنفيذ أمر (بدء توليد التفصيلات)، وتوليد رسومات جديدة.
- الخيار 3. الاحتفاظ بالرسومات الحالية وخياراتها.



الشكل (1.6)


1. إعادة تنفيذ أمر (بدء توليد التفصيلات)، وتحديث الرسومات.
2. إعادة تنفيذ أمر (بدء توليد التفصيلات)، وتوليد رسومات جديدة.
3. الاحتفاظ بالرسومات الحالية وخياراتها.

قم بتنشيط الخيار (1) مثلاً لترك البرنامج يقوم بتوليد مخططات افتراضية، ثم انقر زر (OK).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 6 . برنامج الرسم CSI Detailer

لاحظ هنا أن البرنامج يظهر أثناء ذلك النافذة الموضحة في الشكل (2.6) حالما يبدأ بتوليد الرسومات المطلوبة للمسألة مع كافة التفصيلات اللازمة.




الشكل 2.6


بعد الانتهاء من توليد الرسومات تظهر على يسار الشاشة قائمة بأسماء وأرقام المخططات التي تم رسمها، وذلك بحسب طبيعة ونوع المسألة المختارة، على النافذة الرئيسية لبرنامج (CSI Detailer) موضوع هذا الفصل.. انظر الشكل (3.6) التالي.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 6 . برنامج الرسم CSI Detailer



أدوات برنامج (CSI Detailer)



أرقام وأسماء المخططات التي تم توليدها

الشكل 3.6



الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 6 . برنامج الرسم CSI Detailer

2.6 أوامر برنامج (CSI Detailer):

1.2.6 أوامر قائمة (ملف): File

يوضح الشكل (4.6) الأوامر الرئيسية في قائمة (File) بالإضافة إلى اختصارات لوحة المفاتيح لبعض الأوامر في هذه القائمة، وقد تم ترقيم هذه الأوامر على الشكل المذكور وبيان مهمة كل منها بحسب أرقامها كما يلي:

File	Edit	View	Drawing	Tables
 Save Detailing	1	Ctrl+S		
Export Drawings...	2			
 Print Drawings ...	3	Ctrl+P		
Print Tables...	4			
Project Information.	5			
Return to SAFE	6	Ctrl+Q		

الشكل (4.6)

1. أمر (حفظ التفصيلات): Save Detailing = Ctrl + S


يخصص هذا الأمر لحفظ ملف التفصيلات بلاهقة (ADI)، وفي المكان الذي تم فيه حفظ ملف المسألة الأصلي.

2. أمر (تصدير التفصيلات): Export Detailing

يستخدم هذا الأمر لتصدير ملف التفصيلات أو أي مخطط منه بحسب الخيارات الموضحة في الشكل (5.6)، بلاهقة (DXF) أو (DWG).


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 6 . برنامج الرسم CSI Detailer



الشكل (5.6)

1. تصدير كرسومات بلاهقة (DXF).
2. تصدير كرسومات بلاهقة (DWG).
3. تصدير المخططات النشط فقط.
4. تصدير كافة المخططات.
5. اختيار المخططات المختارة.
6. اختيار المخططات المطلوب تصديرها.
7. موقع أو مكان المخططات المطلوب تصديرها.




الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 6 . برنامج الرسم CSI Detailer

3. أمر (طباعة التفصيلات): Print Detailing = Ctrl + P

يستخدم هذا الأمر لطباعة ملف التفصيلات أو أي مخطط منه، ورقياً على الطابعة، أو كملف من ملفات (Office)، وذلك بحسب الخيارات التي تظهر عند استخدام هذا الأمر (الشكل 6.6).




الشكل (6.6)

1. نوع الملف المراد طباعته (ورقياً أو كملف Office).
2. حجم الورق.
3. مصدر الورق.
4. شكل الطباعة (طولية أو عرضية).
5. المخطط النشط.
6. كافة الرسومات.
7. الرسومات المختارة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 6 . برنامج الرسم CSI Detailer

4. أمر (طباعة الجدول): Print Tables

يمكن طباعة جداول المخططات بعد التصميم ورقياً على الطابعة، أو كملف من ملفات (Office) بحسب الخيارات الموضحة في الشكل (7.6)، والمشابه للشكل السابق.



الشكل (7.6)

5. أمر (معلومات المشروع): Project Information

يمكن إدخال معلومات المشروع التي ستدون على المخطط من خلال صندوق حوار خاص بهذا الأمر، موضح في الشكل (8.6).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 6 . برنامج الرسم CSI Detailer

Project Information [X]

Project Name	اسم المشروع		
Project No.	رقم المشروع		
Job Title	اسم العمل		
Client	مالك المشروع		
Client Code	الكود		
Consultant	الاستشاري أو المكتب الدارس		
Address1	العنوان الأول		
Address2	العنوان الثاني		
Design By	المهندس المصمم	Drawn By	الرسم
Checked By	المهندس المدقق	Approved By	المصادقة أو الموافقة
Date	التاريخ		

☒ Use this information for new drawing title blocks
☒ Update all existing drawing title blocks with above information

OK Cancel

الشكل (8.6)


ملاحظة: البرنامج لا يتعامل مع اللغة العربية.

6. أمر (العودة لبرنامج SAFE): Ctrl + Q = Return to SAFE

يستخدم هذا الأمر لإغلاق برنامج (CSI Detailer) والعودة إلى برنامج (SAFE).

2.2.6 أوامر قائمة (تحرير): Edit

يبين الشكل (9.6) الأوامر الرئيسية في هذه القائمة (Edit) مع مختصرات بعض الأوامر في لوحة المفاتيح. تتناول الفقرة التالية شرحاً موجزاً لكل أمر من القائمة المذكورة.



الشكل (9.6)

1. أمر (تراجع): $\text{Undo} = \text{Ctrl} + \text{Z}$

يستخدم هذا الأمر للتراجع عن آخر عملية جرى من خلالها حذف أو لصق أو قص أو أي تعديل على المخطط النشط.

2. أمر (قص): $\text{Cut} = \text{Ctrl} + \text{T}$

يستخدم هذا الأمر لقص العناصر المختارة من النموذج والاحتفاظ بها في ذاكرة الجهاز.

3. أمر (نسخ): $\text{Copy} = \text{Ctrl} + \text{C}$

يستخدم لنسخ العناصر المختارة من النموذج والاحتفاظ بها في ذاكرة الجهاز.

4. أمر (لصق): $\text{Paste} = \text{Ctrl} + \text{V}$

يستخدم هذا الأمر لللصق العناصر المنسوخة أو المقصوفة.

5. أمر (حذف): Delete


يستخدم لحذف العناصر المختارة من النموذج.

6. أمر (تحرير عناوين المخططات): $\text{Edit Drawing Title}$

يستخدم هذا الأمر لإظهار عناوين المخططات التي ولدها البرنامج كما في الشكل (3.6) من هذا الفصل.

7. أمر (تحرير خطوط القطع في البلاطات): $\text{Edit Slab Section Lines}$

يستخدم لإظهار المقاطع المرسومة في البلاطات كما في الشكل (10.6).



الشكل (10.6)

8. أمر (تحرير خطوط القطع في الحوائط): Edit Mat Section Lines


يعمل هذا الأمر كالأمر السابق لإظهار خطوط القطع المرسومة في الحوائط.

9. أمر (تحرير خطوط القطع في الكمرات): Edit Beam Section Lines

يعمل هذا الأمر كالأمر السابق لإظهار خطوط القطع المرسومة في الكمرات

كما في الشكل (11.6).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 6 . برنامج الرسم CSI Detailer



الشكل (11.6)

10. أمر (تحرير خطوط القطع في القواعد): Edit Footing Section Lines

يعمل هذا الأمر كما سبق لإظهار خطوط القطع في القواعد.

11. أمر (تحرير خصائص العناصر المختارة): Edit Selected View Properties

خصص هذا الأمر لبيان خصائص أي عنصر مختار من النموذج، من خلال جدول يعطيه البرنامج عند استخدام هذا الأمر.

12. أمر (تحرير قائمة المخططات): Edit Drawing List

يستخدم لإظهار قائمة بأسماء المخططات.

13. أمر (تحرير الملاحظات العامة): Edit General Notes


يستخدم لتحرير الملاحظات العامة على المخططات.

14. أمر (تحقيق وتحرير التسليح): Check and Edit Reinforcement

يفتح هذا الأمر نافذة خاصة شبيهة بتلك المبينة في الشكل (12.6)، حيث تحتوي هذه النافذة على مخطط تفصيلي للنموذج، مع جداول تعطي تفصيلات التسليح والنسب الدنيا والمطلوبة له.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 6 . برنامج الرسم CSI Detailer




الشكل (12.6)

3.2.6 أوامر قائمة (عرض): View

يبين الشكل (13.6) الأوامر الرئيسية في هذه القائمة مع مختصرات بعض الأوامر في لوحة المفاتيح، وتتناول الفقرة التالية شرحاً موجزاً لكل أمر من القائمة المذكورة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 6 . برنامج الرسم CSI Detailer



الشكل (13.6)

1. أمر (تكبير نافذة مطاطية): **Window Zoom**

يستخدم هذا الأمر لتكبير جزء من الرسم عبر نافذة مطاطية.

2. أمر (إعادة عرض النموذج): **Restore Full View**

يستخدم لإعادة عرض كامل عناصر النموذج.

3. أمر (إعادة المنظر السابق): **Previous Zoom**

يستخدم لإعادة عرض المنظر السابق للنموذج.

4. أمر (تكبير درجة واحدة): **Zoom In One Step**

يستخدم لتكبير النموذج بمرتبة واحدة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 6 . برنامج الرسم CSI Detailer

5. أمر (تصغير درجة واحدة): Zoom Out One Step

يستخدم لتصغير النموذج بمرتبة واحدة.

6. أمر (تحريك يدوي للنموذج): Pan

يستخدم تحريك النموذج يدوياً ضمن النافذة النشطة.

7. أمر (اختيار الكل): Select All

يستخدم لاختيار كافة عناصر النموذج في النافذة النشطة.

8. أمر (إلغاء اختيار العناصر المختارة): Clear Selection

يستخدم لحذف العناصر التي تم اختيارها من النموذج.

9. أمر (إنعاش المنظر): Refresh View

يستخدم لتوضيح وإعادة إنعاش شكل النموذج في النافذة النشطة.

4.2.6 أوامر قائمة (رسم): Drawing

يبين الشكل (14.6) الأوامر الرئيسية في هذه القائمة مع مختصرات بعض الأوامر

في لوحة المفاتيح.

تشرح الفقرة التالية بشكل موجز كل أمر من القائمة المذكورة.


1. أمر (تحديث وإنعاش كافة الرسومات):

Update and Refresh All Drawing

يستخدم هذا الأمر من أجل تحديث وإنعاش المخططات التي ولدها البرنامج بعد

إجراء أي تعديل عليها، كتغيير الملاحظات أو العناوين أو شكل المقاطع أو غيرها...


الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 6 . برنامج الرسم CSI Detailer



الشكل (14.6)

2. أمر (تحديث مرجعيات الرسومات): **Update Drawing References**
يستخدم لتحديث وإعادة إنعاش الرسومات بعد تعديل المرجعيات.
يوضح الشكل (15.6) المخطط الانسيابي (Flowchart) لكيفية تحديث مرجعيات الرسومات باللغتين العربية والإنكليزية.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 6 . برنامج الرسم CSI Detailer



الشكل (15.6)

3. أمر (إضافة لوحة فارغة): Add Blank Drawing

يستخدم لإضافة ورقة فارغة إلى مجموعة لوحات المخططات التي ولدها البرنامج.


4. أمر (إضافة مساقط أفقية على المخططات): Add Framing Plan

يحتوي هذا الأمر على الخيارات أو الأوامر الفرعية الموضحة والمشروحة في الشكل

(16.6).

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 6 . برنامج الرسم CSI Detailer





 Add Framing Plans	▶ Slab Framing Plan	1.4
	Beams Framing Plan	2.4
	Mat Framing Plan	3.4
	Footings Framing Plan	4.4

الشكل (16.6)

- 1.4 - إضافة أو توليد مسقط أفقي للبلاطة على المخطط النشط.
- 2.4 - إضافة مسقط أفقي للكمرات على المخطط النشط.
- 3.4 - إضافة مسقط أفقي للحصيرة على المخطط النشط.
- 4.4 - إضافة مسقط أفقي للقواعد على المخطط النشط.

5. أمر (إضافة مناظر للبلاطات): Add Slab Views

يحتوي هذا الأمر على الخيارات أو الأوامر الفرعية الموضحة والمشروحة في الشكل (17.6)، حيث يستخدم لإضافة رسومات تفصيلية عن البلاطات.

 Add Slab Views	Slab Reinforcement Plan (Indicative Bars)	1.5	 Showing Top and Bottom	1.1.5
	Slab Reinforcement Plan (All Bars)	2.5	 Showing Top Bars	2.1.5
	Slab Sections...	3.5	 Showing Bottom Bars	3.1.5
	Slab Rebar Table	4.5		
	Slab Rebar Schedule	5.5		


الشكل (17.6)

- 1.5 - إدراج المسقط الأفقي لأسماء تسليح البلاطات.
- 1.1.5 - إدراج قضبان التسليح العلوي والسفلي.
- 2.1.5 - إدراج قضبان التسليح العلوي.
- 2.5 - إدراج المسقط الأفقي لكافة قضبان تسليح البلاطات.
- 3.5 - إدراج مقاطع البلاطات.
- 4.5 - إدراج جدول تسليح البلاطات.
- 5.5 - إدراج جدول تفريد تسليح البلاطات.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 6 . برنامج الرسم CSI Detailer

6. أمر (إضافة مناظر للكمرات): Add Beam Views

يشابه الأمر السابق حيث يحتوي على الأوامر الفرعية الموضحة في الشكل (18.6) والتي تستخدم لإضافة رسومات تفصيلية عن الكمرات.



الشكل (18.6)

- 1.6 - إدراج واجهات ومقاطع للكمرات.
- 2.6 - إدراج جدول تسليح الكمرات.
- 3.6 - إدراج جدول تفريد تسليح الكمرات.

7. أمر (إضافة مناظر للحصائر): Add Mat Views

يعمل هذا الأمر كالأمر السابق ولكن خاص بالقواعد.

8. أمر (إضافة مناظر للقواعد): Add Footing Views

يعمل هذا الأمر كالأمر السابق ولكن خاص بالحصائر.

9. أمر (إضافة جدول المخططات): Add Drawing List

يساعد هذا الأمر على إضافة جدول بأسماء المخططات على المخطط النشط.

10. أمر (إضافة ملاحظات عامة): Add General Notes

يستخدم لإضافة ملاحظات عامة على المسقط الأفقي أو لوحة جديدة باسم ملاحظات عامة.

11. أمر (إضافة إشارة اتجاه الشمال): Add North Symbol


خصص هذا الأمر لإضافة إشارة اتجاه الشمال على لوحات المخططات.

12. أمر (حذف اللوحة الحالية): Delete Current Drawing

يمكن من خلال هذا الأمر حذف اللوحة النشطة.

13. أمر (تحاذي الرسومات المختارة): Align Selected Views

يستخدم هذا الأمر بعد اختيار أكثر من رسم واحد في اللوحة، حيث يتم إعادة تحاذي الرسومات لليسار أو اليمين أو الأعلى أو الأسفل أو بشكل مركزي أو توسيط وذلك بحسب الخيارات الموضحة في الشكل (19.6).



الشكل (19.6)

14. أمر (تجميع الرسومات المختارة): Stack Selected Views

يستخدم هذا الأمر لتوزيع الرسومات في اللوحة بتباعد متساوي أفقياً أو شاقولياً بحسب الخيارات في الشكل (20.6).



الشكل (20.6)

15. أمر (ترتيب تلقائي للرسومات في اللوحة): Auto Arrange Views

يستخدم لإعادة ترتيب الرسومات في المخطط النشط بشكل تلقائي.

16. أمر (مواقع المقاطع): Local Views

يعطي هذا الأمر جدولاً يبين إحداثيات المقاطع (X , Y) في اللوحة النشطة.

5.2.6 أوامر قائمة (جداول): Tables

يبين الشكل (21.6) الأوامر الرئيسية في هذه القائمة، حيث تشرح الفقرة التالية بشكل موجز هذه الأوامر.

Tables	Options	Help
Slab Rebar Table...	1	
Slab Rebar Schedule...	2	
Slab Bill of Quantities (BOQ)...	3	
Beams Rebar Table...		
Beams Rebar Schedule...	4	
Beams Bill of Quantities (BOQ)...		
Mat Rebar Table...		
Mat Rebar Schedule...	5	
Mat Bill of Quantities (BOQ)...		
Footings Rebar Table...	6	
Footings Rebar Schedule...		
Footings Bill of Quantities (BOQ)...		

الشكل (21.6)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 6 . برنامج الرسم CSI Detailer

1. أمر (قائمة تسليح البلاطات): Slab rebar Table

يعطي استخدام هذا الأمر قائمة بمجدولة بتسليح البلاطات في المسألة المعنية كما في الشكل (22.6) يحتوي على اسم القضيب ومقاسه وطوله وشكله.

Slab Rebar Table				
Sr. No	Mark	Size	Length (ft)	Shape
1	Mk01	#4	2.62	Single Bend
2	Mk02	#4	2.28	Straight
3	Mk03	#4	15.50	Straight
4	Mk04	#4	9.00	Straight
5	Mk05	#4	5.19	Single Bend
6	Mk06	#4	3.95	Straight
7	Mk07	#4	16.83	Straight
8	Mk08	#4	11.67	Straight
9	Mk09	#4	13.00	Straight
10	Mk10	#4	6.50	Straight
11	Mk11	#4	18.19	Single Bend
12	Mk12	#4	9.75	Straight
13	Mk13	#4	2.70	Straight
14	Mk14	#5	5.10	Single Bend
15	Mk15	#5	4.08	Straight
16	Mk16	#6	14.43	Straight
17	Mk17	#6	6.04	Straight
18	Mk18	#6	14.83	Straight

Close

الشكل (22.6)

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE
الفصل 6 . برنامج الرسم CSI Detailer

ملاحظة: يبين الجدول التالي مقاسات القضبان ذات الرموز الإنكليزية

القطر mm	مساحة مقطع القضيب cm^2	القطر بحسب التسمية الإنكليزية
Diameter	Area	Rebar
mm	cm2	ID
6.350	0.32	#2
9.525	0.71	#3
12.700	1.29	#4
18.75	2.00	#5
19.050	2.84	#6
22.225	3.87	#7
25.400	5.10	#8
28.651	6.45	#9
32.258	8.19	#10
35.814	10.06	#11
43.002	14.52	#14
57.328	25.81	#18
11.300	1.000	10M
16.000	2.010	15M
19.500	2.985	20M
25.200	4.985	25M
29.900	7.020	30M
35.700	10.005	35M
43.700	14.991	45M
56.400	24.971	55M
6.00	0.280	6d
8.00	0.500	8d
10.00	0.785	10d
12.00	1.130	12d
14.00	1.538	14d
16.00	2.009	16d
20.00	3.140	20d
25.00	4.906	25d
26.00	5.307	26d
28.00	6.154	28d

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 6 . برنامج الرسم CSI Detailer

2. أمر (جدول تفصيلات تسليح البلاطات): Slab rebar Schedule
يستخدم لتوليد جدول بتفصيلات التسليح مماثلاً لما هو مبين في الشكل (23.6).

SR. NO.	MARK	SIZE	NO	SHAPE CODE	DIM A (FT)	DIM B (FT)	CUT LENGTH	TOTAL LENGTH (FT)	SHAPE
1	Mk01	#4	15	S10	2.62	0.00	3.21	48.17	A
2	Mk02	#4	4	S02	2.28	0.00	2.28	9.13	A
3	Mk03	#4	12	S01	15.50	0.00	15.50	186.00	A
4	Mk04	#4	8	S02	9.00	0.00	9.00	72.00	A
5	Mk05	#4	6	S10	5.19	0.00	5.78	34.70	A
6	Mk06	#4	4	S02	3.95	0.00	3.95	15.80	A
7	Mk07	#4	6	S01	16.83	0.00	16.83	101.00	A
8	Mk08	#4	4	S02	11.67	0.00	11.67	46.67	A
9	Mk09	#4	11	S01	13.00	0.00	13.00	143.00	A

الشكل (23.6)

3. أمر (جدول كميات البلاطات): Slab Bill of Quantities

يستخدم لتوليد قائمة بكميات خرسانة وتسليح البلاطات، يحتوي على أبعاد كل بلاطة وحجمها ووزن قضبان التسليح كما في الشكل (24.6).

Slab Bill Of Quantities			
Sr. No	Item	Quantity	Units
1	Slab Area	5,219.3	sft
2	Concrete Volume	3,262.04	cft
3	ReBar Lengths		
	Size #4	1,115.46	ft
	Size #5	85.46	ft
	Size #6	179.74	ft
4	ReBar Weights		
	Size #4	0.34	ton
	Size #5	0.04	ton
	Size #6	0.12	ton
5	Total Steel Weight	0.50	ton
6	Steel Weight/ Area	0.21	lb/sft
7	Steel Weight/ Volume	0.34	lb/cft

الشكل (24.6)

4. الأوامر المتعلقة بجداول الكمرات: Beam

تعطي هذه الأوامر جداول خاصة بتسليح الكمرات وكمياتها، كما في الأوامر الثلاثة السابقة، الخاصة بالبلاطات.

5. الأوامر المتعلقة بجداول الحصائر: Mat


تعطي هذه الأوامر جداول خاصة بتسليح الحصائر وكمياتها.

6. الأوامر المتعلقة بجداول القواعد: Footings

تعطي هذه الأوامر جداول خاصة بتسليح القواعد وكمياتها، كما في الأوامر الثلاثة السابقة، الخاصة بالبلاطات.

6.2.6 أوامر قائمة (خيارات): Options

يوضح الشكل (25.6) الأوامر الرئيسية في هذه القائمة حيث تشرح الفقرة التالية هذه الأوامر بشكل موجز.



الشكل (25.6)

1. أمر (خيارات التفصيلات الرئيسية): Main Detailing Preferences

يفتح النقر على هذا الأمر صندوق الحوار المبين في الشكل (26.6).


الشكل (26.6)

1.1 الكود المعتمد لرسم التفصيلات. 2.1 وحدات القياس المعتمدة لمقاسات قضبان التسليح.
3.1 الكود المعتمد لأشكال القضبان. 4.1 طريقة تسمية قضبان التسليح. 5.1 وحدات القياس
المعتمدة للأبعاد وعدد الأرقام العشرية في كل بعد. 6.1 تفصيلات تسليح البلاطات. 7.1 تفصيلات
تسليح الكمرات. 8.1 تفصيلات تسليح القواعد. 9.1 تفصيلات تسليح الحصائر.

2. أمر (إعدادات الرسم): Drawing Setup

يبين الشكل (27.6) نموذجاً للنافذة الفرعية التي تظهر عند استخدام هذا الأمر، حيث يتم من خلالها التحكم بواحدات القياس في الرسومات وبمقياس هذه الرسومات ومقاسات خطوط النصوص والرموز وغيرها.

Drawing Setup: SLAB REINFORCEMENT

Drawing Units and Size Drawing Type: Standard Drawing Size: Custom Drawing Width: 15 In Drawing Height: 10 In <input type="button" value="Match Default Scales to Drawing Size..."/>		Margins Top: 0.50 In Left: 1.00 In Right: 0.50 In Bottom: 0.50 In <input checked="" type="checkbox"/> Show Drawing Border <input checked="" type="checkbox"/> Show Title Block	
Overall Drawing Scale Drawing Scale Type: Metric Drawing Scale: 1:100 Drawing Scale Factor: 100			
Text and Symbol Size Basic Text Height: 0.05 In Callout Gap: 0.11 In Arrow Head: 0.02 In Gap Between Views: 0.71 In			
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>			


الشكل (27.6)

3. أمر (خيارات معاينة الرسومات): Drawing View Options

يبين الشكل (28.6) النافذة الفرعية التي تظهر عند استخدام هذا الأمر، والتي يتم من خلالها التحكم بأشكال وألوان ومقاسات النصوص وخطوط الرسومات على الشاشة أو على الطباعة.

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

الفصل 6 . برنامج الرسم CSI Detailer




الشكل (28.6)

4. أمر (رموز الرسومات): Drawing Symbol

يوضح الشكل (29.6) النافذة الخاصة باستخدام هذا الأمر، والتي يتم من خلالها التحكم بالرموز التالية على التوالي:


شكل رموز المناسيب، ورؤوس الأسهم، وأسماء مقاطع البلاطات والكميرات والحصائر والقواعد والأعمدة، ورمز اتجاه الشمال.



الشكل (29.6)

5. أمر (تحديد خيارات طبقات الرسوم): Define View Layers


يمكن إضافة أو حذف أية طبقة في المصورات كما في الشكل (30.6).



الشكل (30.6)

6. أمر (خيارات توضع الرسومات): View Placement Options

يمكن التحكم بأماكن الرسومات والفواصل بين كل رسم ومقياسه من خلال استخدام هذا الأمر كما في الشكل (31.6).



الشكل (31.6)

فهرس الكتاب

فهرس الفصل الأول

مدخل إلى برنامج SAFE

- 1.1 المنشآت التي يتعامل معها البرنامج. 11
- 2.1 مفاهيم النمذجة. 13
- 3.1 الجملة الإحداثية في البرنامج. 14
- 4.1 العناصر الإنشائية. 14
- 5.1 الخصائص. 16
- 6.1 المساند. 17
- 7.1 حالات التحميل الستاتيكية. 17
- 8.1 الحمولات الشاقولية. 18
- 9.1 تأثيرات الحمولات الجانبية. 19
- 10.1 تركيب الحمولات. 20
- 11.1 إجراءات التصميم. 20
- 12.1 تقنيات النمذجة. 21
- 1.12.1 البلاطات ذات الاتجاهين. 21
- 2.12.1 البلاطات المسطحة. 22
- 3.12.1 البلاطات ذات الأعصاب. 22
- 4.12.1 البلاطات الفطرية ذات العوارض الساقطة. 23
- 5.12.1 البلاطات غير المستمرة. 23
- 6.12.1 أساسات الحصرة والأساسات المنفردة. 24

24	13.1 نماذج الكمرات.
25	14.1 عمليات التحليل.
25	1.14.1 تحليل النماذج.
25	1.1.14.1 تحليل البلاطات.
26	2.1.14.1 تحليل الكمرات.
26	3.1.14.1 تحليل المساند.
27	2.14.1 التحليل الستاتيكي الخطي.
28	3.14.1 التحليل اللاخطي.
28	1.3.14.1 التحليل اللاخطي لتمثيل ظاهرة الشد في الأساسات.
28	2.3.14.1 التحليل اللاخطي لتمثيل التشققات.
30	15.1 تقنيات التصميم.
30	1.15.1 تصميم الانعطاف في البلاطات.
31	2.15.1 تصميم الشرائح.

فهرس الفصل الثاني

الأيقونات وأشرطة الأدوات والأوامر

34	1.2 واجهة البرنامج الرئيسية.
39	2.2 الأدوات (الأيقونات).
39	1.2.2 أدوات الشريط الرئيسي.
42	2.2.2 أدوات قائمة الرسم.
42	3.2.2 أدوات قائمة الإظهار.
43	4.2.2 أدوات قائمة الاختيار.

44	5.2.2 أدوات قائمة قفزة مؤشر الماوس.
45	3.2 قوائم الأوامر.
45	1.3.2 قائمة (ملف).
58	2.3.2 قائمة (تحرير).
69	3.3.2 قائمة (معاينة).
79	4.3.2 قائمة (تحديد).
86	5.3.2 قائمة (رسم).
91	6.3.2 قائمة (الاختيار).
93	7.3.2 قائمة (تخصيص).
103	8.3.2 قائمة (التحليل).
107	9.3.2 قائمة (الإظهار).
115	10.3.2 قائمة (التصميم).
120	11.3.2 قائمة (التفصيلات).
125	12.3.2 قائمة (الخيارات).

فهرس الفصل الثالث

مبادئ عامة لتصميم الأساسات

135	1.3 اشتراطات عامة لتصميم وتنفيذ عناصر التأسيس.
135	1.1.3 تعاريف.
137	2.1.3 اشتراطات الأبعاد للأساسات والقواعد والشيناجات.
140	3.1.3 اشتراطات التسليح للأساسات والقواعد والشيناجات.
142	2.3 اشتراطات خاصة بأساسات المنشآت المقاومة للزلازل.

142 1.2.3 تأثير جمل التأسيس.

146 2.2.3 الاشتراطات والاحتياجات المطلوبة في تربة التأسيس وتصميم وفي

تنفيذ أساسات المباني المقاومة للزلازل.

148 3.2.3 الاشتراطات والاحتياجات المطلوبة للشيناجات ورقبات القواعد.

150 3.3 تصميم الأساسات في الكود الأوروبي.

150 1.3.3 الرموز والمصطلحات المستخدمة.

155 2.3.3 المقاومة التصميمية.

155 3.3.3 تصميم الكمرات.

156 1.3.3.3 تصميم المقاطع المستطيلة.

159 2.3.3.3 تصميم مقاطع الكمرات بشكل (T).

164 3.3.3.3 تصميم القص في الكمرات.

167 4.3.3 تصميم البلاطات.

167 1.4.3.3 تصميم الانعطاف.

167 2.4.3.3 تصميم تسليح الانعطاف في الشرائح.

170 4.3 حساب الثقب في البرنامج.

170 1.4.3 الرموز والمصطلحات.

172 2.4.3 المعادلات الأساسية لحساب الثقب

174 3.4.3 حدود حساب ثقب القص في البرنامج.

فهرس الرابع

أمثلة عددية من دليل البرنامج

176 1.4 مثال رقم (1). تصميم أساسات مفردة على قص الثقب.

176 1.1.4 نص المثال.

191 2.1.4 شرح وتعليل النتائج.

192	1.2.1.4 الحساب اليدوي لعمود داخلي باستخدام الطريقة المتبعة في البرنامج.
206	2.4 مثال رقم (2). تحليل الصفائح المستطيلة.
207	1.2.4 الحالة الأولى - الصفحة تستند باستناد بسيط على المحيط.
215	2.2.4 الحالة الثانية - الصفحة تستند بوثقافات على المحيط.
217	3.2.4 الحالة الثالثة - الصفحة تستند بمساند نقطية ووثافات على المحيط.
218	4.2.4 الحالة الرابعة - الصفحة تستند على كميرات مرنة.
223	3.4 مثال رقم (3). تحليل بلاطة مستوية غير منتظمة.
223	1.3.4 نص المثال.
225	2.3.4 إنشاء النموذج
252	3.3.4 التحليل وقراءة النتائج.
256	4.4 مثال رقم (4). تصميم أساس مشترك.
256	1.4.4 نص المثال.
258	2.4.4 إنشاء النموذج.
275	3.4.4 التحليل وقراءة النتائج.

فهرس الخامس

أمثلة عددية عامة

282	1.5 تصميم أساسات مبنى باستخدام برنامج (SAFE).
282	1.1.5 نص المثال.
288	2.1.5 تذكرة بالتمذجة والتحليل في برنامج ETABS.
296	3.1.5 تصميم الأساسات في برنامج (SAFE).
315	4.1.5 التحليل وقراءة النتائج.
323	5.1.5 إعادة اختيار الحل.

- 328 6.1.5 إعدادات التصميم.
- 334 7.1.5 إعادة التحليل والتصميم.
- 347 8.1.5 توليد المخططات.
- 348 2.5 مثال للتدريب على تصميم أساسات.
- 348 1.2.5 نص المثال.
- 350 2.2.5 طريقة الحل.

الفصل السادس

برنامج رسم التفاصيل SCI Detailer

- 368 1.6 الدخول إلى البرنامج.
- 373 2.6 أوامر برنامج (SCI Detailer)
- 373 1.2.6 أوامر قائمة (ملف). File
- 378 2.2.6 أوامر قائمة (تحرير). Edit
- 382 3.2.6 أوامر قائمة (عرض). View
- 384 4.2.6 أوامر قائمة (رسم). Drawing
- 390 5.2.6 أوامر قائمة (جداول). Tables
- 395 6.2.6 أوامر قائمة (خيارات). Options

قيد الإصدار

مثال تطبيقي محلول باستخدام برنامجي

ETABS & SAFE

الدليل التعليمي لبرنامج SAFE

يتضمن هذا الكتاب شرحاً تفصيلياً لاستخدام
برنامج SAFE لتصميم كافة أنواع العناصر الإنشائية
المسطحة، وتصميم أنواع الأساسات.

تم شرح الموضوعات المطروحة بطريقة بسيطة
وسهلة التناول خدمة للسادة المهندسين وطلاب
كلية الهندسة المدنية.

ISBN 978-9933-9001-0-6



9 789933 900106

المورد للكمبيوتر

دمشق - 2239482 - 44679441 - 44679440

website: www.almawred-it.com

email: info@almawred-it.com